

破損確認時（平成23年3月17日撮影）



補修後（平成23年6月2日撮影）

補修後（平成23年6月2日撮影）

使-12　ホットラボ　気体廃棄設備・排気ダクトの破損