JAEA-Review 2015-033 DOI:10.11484/jaea-review-2015-033



原子力科学研究所等の放射線管理(2014年度)

Annual Report for FY 2014 on the Activities of Radiation Safety in Nuclear Science Research Institute etc. (April 1, 2014 - March 31, 2015)

原子力科学研究部門原子力科学研究所放射線管理部 高崎量子応用研究所管理部保安管理課 関西光科学研究所管理部保安工務課 バックエンド研究開発部門青森研究開発センターむつ事務所保安管理課 核融合研究開発部門那珂核融合研究所管理部保安管理課

Department of Radiation Protection, Nuclear Science Research Institute,
Sector of Nuclear Science Research
Safety Section, Department of Administrative Services,
Takasaki Advanced Radiation Research Institute
Safety and Utilities Section, Department of Administrative Services,
Kansai Photon Science Institute
Nuclear Facilities Management Section, Mutsu Office,
Aomori Research and Development Center,
Sector of Decommissioning and Radioactive Waste Management
Safety Section, Department of Administrative Services,
Naka Fusion Institute, Sector of Fusion Research and Development

March 2016

Japan Atomic Energy Agency

日本原子力研究開発機構

本レポートは国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。 本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは、下記あてにお問い合わせ下さい。 なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ(<u>http://www.jaea.go.jp</u>) より発信されています。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究連携成果展開部 研究成果管理課 〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方 2 番地4 電話 029-282-6387, Fax 029-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency. Inquiries about availability and/or copyright of this report should be addressed to Institutional Repository Section,

Intellectual Resources Management and R&D Collaboration Department, Japan Atomic Energy Agency.

2-4 Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 319-1195 Japan Tel +81-29-282-6387, Fax +81-29-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp

© Japan Atomic Energy Agency, 2016

原子力科学研究所等の放射線管理(2014年度)

日本原子力研究開発機構

原子力科学研究部門 原子力科学研究所 放射線管理部

高崎量子応用研究所 管理部 保安管理課

関西光科学研究所 管理部 保安工務課

バックエンド研究開発部門 青森研究開発センター むつ事務所 保安管理課

核融合研究開発部門 那珂核融合研究所 管理部 保安管理課

(2015年12月11日受理)

本報告書は、日本原子力研究開発機構の原子力科学研究部門原子力科学研究所、高崎量子応用 研究所、関西光科学研究所、バックエンド研究開発部門青森研究開発センター及び核融合研究開 発部門那珂核融合研究所における放射線管理に関係する2014年度の活動をまとめたものである。 これらの研究開発拠点で実施した放射線管理業務として、環境モニタリング、原子力施設及び放 射線業務従事者の放射線管理、個人線量管理、放射線管理用機器の維持管理等について記載する とともに、放射線管理に関連する技術開発及び研究の概要を記載した。

すべての研究開発拠点において,施設の運転・利用に伴って,保安規定等に定められた線量限 度を超えて被ばくした者はいなかった。また,各施設から放出された気体及び液体廃棄物の量と その濃度は保安規定等に定められた放出管理目標値や放出管理基準値を下回っており,これらに 起因する周辺監視区域外における実効線量も保安規定等に定められた線量限度以下であった。

原子力科学研究所及び那珂核融合研究所は,2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発 電所事故に由来する放射性物質の影響を引き続き受けている。

放射線管理の実務及び放射線計測技術に関する技術開発・研究活動を継続実施した。

また,東京電力福島第一原子力発電所事故の対応への支援として,日本原子力研究開発機構が 行っている福島県民の内部被ばく検査等に放射線管理の専門部署として参画した。

原子力科学研究所:〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4

JAEA-Review 2015-033

Annual Report for FY 2014 on the Activities of Radiation Safety in Nuclear Science Research Institute etc. (April 1, 2014–March 31, 2015)

Department of Radiation Protection, Nuclear Science Research Institute, Sector of Nuclear Science Research Safety Section, Department of Administrative Services, Takasaki Advanced Radiation Research Institute Safety and Utilities Section, Department of Administrative Services, Kansai Photon Science Institute Nuclear Facilities Management Section, Mutsu Office, Aomori Research and Development Center, Sector of Decommissioning and Radioactive Waste Management Safety Section, Department of Administrative Services, Naka Fusion Institute, Sector of Fusion Research and Development

> Japan Atomic Energy Agency Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken

(Received December 11, 2015)

This annual report describes the activities in the 2014 fiscal year of Department of Radiation Protection in Nuclear Science Research Institute, Safety Section in Takasaki Advanced Radiation Research Institute, Safety and Utilities Section in Kansai Photon Science Institute, Nuclear Facilities Management Section in Aomori Research and Development Center and Safety Section in Naka Fusion Institute. The activities described are environmental monitoring, radiation protection practices in workplaces, individual monitoring, maintenance of monitoring instruments, and research and development of radiation protection.

At these institutes the occupational exposures did not exceed the dose limits. The radioactive gaseous and liquid discharges from the facilities were well below the prescribed limits. The radiological situations at the institutes in Tokai and Naka have been affected by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident in March 2011.

The research and development activities produced certain results in the fields of radiation protection technique. The radiation protection experts in the institutes have been participated the projects such as Whole-body counting of Fukushima residents after the Fukushima Nuclear Power Station accident.

Keywords: Radiation Protection, Environmental Monitoring, Individual Monitoring, Monitoring Instruments, Occupational Exposure

目

次

1. はじめ	に	1
1.1 組約	哉	2
1.2 業務	务内容	8
2. 原子力	科学研究所の放射線管理	11
2.1 管理	里の総括業務	12
2.1.1	管理区域	13
2.1.2	排気及び排水の管理データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
2.1.3	環境における放射性希ガス及び液体廃棄物による実効線量 ・・・・・・・・・	20
2.1.4	放射性同位元素の保有状況	21
2.1.5	原子力施設の申請等に係る線量評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
2.2 研究	究炉地区施設等の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
2.2.1	原子炉施設の放射線管理	22
2.2.2	核燃料物質使用施設の放射線管理	29
2.2.3	放射線施設の放射線管理	32
2.3 海岸	岸地区施設の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
2.3.1	原子炉施設の放射線管理	39
2.3.2	核燃料物質使用施設の放射線管理	49
2.3.3	放射線施設の放射線管理	63
2.4 環境	竟の放射線管理	67
2.4.1	環境放射線のモニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
2.4.2	環境試料のモニタリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
2.4.3	排気・排水の ⁸⁹ Sr 及び ⁹⁰ Sr の化学分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	84
2.4.4	原子力科学研究所構内の空間線量率分布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
2.4.5	非管理区域における核燃料物質等による汚染確認に伴う地下水のモニタリング	88
2.4.6	モニタリングポストの必要な情報を伝達する多様な手段の確保(新規制基準対応	5) 94
2.5 個ノ	人線量の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
2.5.1	外部被ばく線量の測定	97
2.5.2	内部被ばく線量の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
2.5.3	個人被ばく状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
2.5.4	個人被ばく線量等の登録管理	102
2.5.5	福島県民の内部被ばく検査対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	103
2.6 放射	村線測定器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
2.6.1	サーベイメータ等の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104
2.6.2	放射線モニタ等の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	105
2.7 校正	E設備・管理試料計測の管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	106
2.7.1	放射線標準施設棟における校正設備の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	107

2.	7.2 於	対線管理試料の計測 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	109
2.8	技術開		111
	2.8.1	個人線量測定システムの更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111
	2.8.2	放射線管理用空気集中捕集装置の点検方法の検討(2)	114
	2.8.3	放射線モニタ記録計監視装置の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	116
	2.8.4	眼の水晶体線量測定における人体頭部による後方散乱の影響評価 ・・・・・・	119
	2.8.5	大容量水試料中の低濃度 Ra 同位体分析法の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	123
3. 高	崎量子	応用研究所の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	126
3.1	環境族	女射線の管理	126
3.2	施設0	D放射線管理 ······	128
3.3	個人約	泉量の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	130
3.4	放射約	泉計測器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	132
3.5	放射性	ま同位元素等の保有状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	134
4. 関	西光科	学研究所の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	136
4.1	環境友	牧射線の管理(木津地区) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137
4.2	施設0	D放射線管理(木津地区) ·····	138
4.3	個人約	泉量の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	139
4.4	放射約	泉計測器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	141
4.5	放射性	生同位元素等の保有状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	142
5. 青	森研究	開発センターの放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	143
5.1	環境族	女射線(能)の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	144
5.	.1.1 t	っつ事務所における環境放射線(能)の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	144
5.	.1.2 六	、ケ所地区における環境放射線(能)の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	146
5.2	施設0	D放射線管理	147
5.	.2.1 さ	っつ事務所における施設の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	147
5.	.2.2 プ	、ヶ所地区における施設の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	149
5.3	個人約	泉量の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	151
5.	.3.1 t	っつ事務所における個人線量の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	151
5.	.3.2 ナ	、ヶ所地区における個人線量の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152
5.4	放射約	泉計測器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	153
5.	.4.1 t	っつ事務所における放射線計測器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	153
5.	4.2 方	、ヶ所地区における放射線計測器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	154
5.5	放射性	ま同位元素等の保有状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155
5.	5.1 t	つ事務所における放射性同位元素等の保有状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155
5.	5.2 六	、ケ所地区における放射性同位元素等の保有状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155
6. 那	珂核融	合研究所の放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	157
6.1	環境族	女射線の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	157
6.2	施設0	D放射線管理 ······	159

6.3	個人線量の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	162
6.4	放射線計測器の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	164
6.5	放射性同位元素等の保有状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	166

付録	167
1. 成果	169
1) 外部投稿 ······	169
2) 原子力機構レポート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	169
3) 口頭発表, ポスター発表, 講演 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	170
4) 特許等出願・登録 ·····	171
5) 外部資金 ······	171
6) 資料 ·····	172
2. 受託研究, 共同研究等 ·····	172
3. 内部委員会等 ······	173
4. 部内品質保証委員会	174
5. 原子力機構内研修コースへの協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	177
6. 外部講師招へい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	178
7. 外部機関への協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	179
1) 委員会委員等 ······	179
2) 講師(講義, 研修, 訓練等) ······	181
8. 国際協力	184

Contents

		-
I. Pretace		1
1.1 Orga	anization	2
1.2 Miss	sion	8
2. Radiat	cion Safety in Nuclear Science Research Institute	11
2.1 Gei	neral	12
2.1.1	Controlled Areas	13
2.1.2	Release of Radioactive Gaseous and Liquid Wastes	13
2.1.3	Effective Dose due to Radioactive Noble Gases and Liquid Effluents	
	in Environment	20
2.1.4	Inventory of Radioisotopes	21
2.1.5	Public Dose Assessment for the Application of the Modification	
	to the Nuclear Reactor License	21
2.2 Act	vivities of Radiation Safety Management Section I	22
2.2.1	Radiation Safety in Reactor Facilities	22
2.2.2	Radiation Safety in Nuclear Fuel Treatment Facilities	29
2.2.3	Radiation Safety in Radioisotope and Radiation Facilities	32
2.3 Act	civities of Radiation Safety Management Section II	38
2.3.1	Radiation Safety in Reactor Facilities	39
2.3.2	Radiation Safety in Nuclear Fuel Treatment Facilities	49
2.3.3	Radiation Safety in Radioisotope and Radiation Facilities	63
2.4 En	vironmental Monitoring	67
2.4.1	Monitoring for Environmental Radiation	68
2.4.2	Monitoring for Environmental Samples	79
2.4.3	Radiochemical Analysis for Strontium (89Sr and 90Sr) in	
	Liquid and Gaseous Effluents	84
2.4.4	Measurement of Environmental Gamma Dose Rates	
	at Nuclear Science Research Institute	86
2.4.5	Under-ground Water Monitoring for the Affair of Nuclear Fuel	
	Contamination in Non-controlled Area	88
2.4.6	Transmitting Information of Monitoring Posts through Multiple	
	Means (Implementing Measures for Updated Regulation)	94
2.5 Ind	lividual Monitoring	96
2.5.1	Measurement for External Exposure	97
2.5.2	Measurement for Internal Exposure	98
2 .5.3	General Aspect of Personnel Exposure	99
2.5.4	Registration Management of Personnel Exposure	102
2 .0.1	region and management of recommendation	101

2	.5.5	Exposure Situation of Personnel in Charge of Support Works in	
		the Accident of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station	103
2.6	Mε	aintenance of Monitors and Survey Meters	104
2	.6.1	Maintenance of Survey Meters	104
2	.6.2	Maintenance of Monitors	105
2.7	Ca	libration Facilities and Radioactivity Measurement	106
2	.7.1	Maintenance and Service of Calibration Fields at FRS	107
2	.7.2	Measurement of Radioactivity in Samples	109
2.8	Re	search and Technological Development	111
2	.8.1	Renewal of Personal Dosemeter System	111
2	.8.2	Improvement of Inspection Method of Centralized Air Sampling Device for	
		Radiation Protection (2) ·····	114
2	.8.3	Construction of Recorder based Central Monitoring System	
		for Radiation Monitors	116
2	.8.4	Evaluation of the Impact of Backscatters from Human Head on the	
		Measurement of Eye Lens Dose ·····	119
2	.8.5	An Examination of Low-level Ra Isotope Analysis from Large Volume of	
		Freshwater Sample ·····	123
3. R	adia	tion Safety in Takasaki Advanced Radiation Research Institute	126
3.1	En	vironmental Monitoring	126
3.2	Ra	diation Safety in Facility	128
3.3	Inc	lividual Monitoring	130
3.4	Mε	intenance of Monitors and Survey Meters	132
3.5	Inv	ventory of Radioisotopes	134
4. R	adia	tion Safety in Kansai Photon Science Institute	136
4.1	En	vironmental Monitoring(Kizu)	137
4.2	Ra	diation Safety in Facilities(Kizu)	138
4.3	Inc	lividual Monitoring	139
4.4	Mε	aintenance of Radiation Monitors and Survey Meters	141
4.5	Inv	ventory of Radioisotopes	142
5. R	adia	tion Safety in Aomori Research and Development Center	143
5.1	En	vironmental Monitoring	144
	5.1.	1 Environmental Monitoring in Mutsu	144
	5.1.	2 Environmental Monitoring in Rokkasho	146
5.2	Ra	diation Safety in Facilities	147
	5.2.	1 Radiation Safety in Facilities in Mutsu	147
	5.2.	2 Radiation Safety in Facilities in Rokkasho	149
5.3	Inc	lividual Monitoring	151

5.	3.1	Individual Monitoring in Mutsu	151			
5.	3.2	Individual Monitoring in Rokkasho	152			
5.4	Mai	ntenance of Monitors and Survey Meters	153			
5.	4.1	Maintenance of Radiation Monitors and Survey Meters in Mutsu	153			
5.	4.2	Maintenance of Radiation Monitors and Survey Meters in Rokkasho	154			
5.5	Inve	entory of Radioisotopes	155			
5.	5.1	Inventory of Radioisotopes in Mutsu	155			
5.	5.2	Inventory of Radioisotopes in Rokkasho	155			
6. Ra	adiati	on Safety in Naka Fusion Institute	157			
6.1	Env	ironmental Monitoring	157			
6.2	Rad	iation Safety in Facilities	159			
6.3	Individual Monitoring 16					
6.4	Mai	ntenance of Radiation Monitors and Survey Meters	164			
6.5	Inve	entory of Radioisotopes	166			

Appendix	167
1. Outcomes ·····	169
1) Papers Published in Journal	169
2) JAEA Reports	169
3) Oral and Poster Presentations	170
4) Patents	171
5) External Funds	171
6) Internal Reports	172
2. Entrusted Works	172
3. Members of Internal Commission	173
4. Quality Assurance Commission of Department of Radiation Protection	174
5. Training Courses in JAEA	177
6. Guest Lecturers	178
7. Cooperation with External Organizations	179
1) Members of Commission	179
2) Lecturers	181
8. International Cooperation	184

1. はじめに

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(略称は「原子力機構」,英文略称は「JAEA」)は 2005年10月の発足以来,安全確保の徹底を大前提とし,中期計画に従って業務・研究を推進し ている。

2014 年度の年報では,原子力科学研究所放射線管理部,高崎量子応用研究所管理部保安管理課, 関西光科学研究所管理部保安工務課,青森研究開発センターむつ事務所保安管理課及び那珂核融 合研究所管理部保安管理課における放射線管理の業務について記載した。これらの業務は,原子 炉施設,核燃料物質使用施設,放射性同位元素使用施設等の放射線管理及び放射線業務従事者の 被ばく管理,放射線測定機器の維持管理,施設周辺の環境放射線のモニタリング等である。この 年報は,実施した業務の内容とともに,放射線安全をどのように確保してきたのかについての情 報を取りまとめたものである。

放射線管理業務の遂行にあたっては,安全確保の徹底と信頼性の高い管理を目指し,品質保証 システム等を取り入れて常に業務の改善に取り組んでいる。また,業務の効率化,高度化を目指 して,放射線管理の実務に直結した技術開発・研究にも取り組んでいる。

放射線防護に係る原子力機構内外の研修事業の講師として職員を派遣するとともに、国,地方 公共団体等が実施している各種の調査・検討に専門家として職員を派遣するなど、原子力安全関 連の事業の推進に協力した。これらの活動は、専門知識や実務経験の蓄積による専門家の育成に 繋がるばかりではなく、原子力に対する社会の理解の推進や原子力施策の推進に寄与するもので ある。

また,東京電力福島第一原子力発電所事故後の対応への支援として,原子力機構が行っている 福島県民の内部被ばく検査等に放射線管理の専門部署として参画し,福島県民の被ばくに対する 不安軽減に貢献した。

(吉澤 道夫)

1.1 組織

原子力科学研究所放射線管理部の組織を図 1.1-1 に示す。

原子力科学	全研究所放射線管理部	(86)		
吉澤	道夫 (部長)		() 内職員数*
木内	伸幸 (次長)		Γ	
山根	健路(技術副主幹)			八口 12月
河原井	+ 邦雄(嘱託)			
	業務課(4)			兼 兼務
	寺門 松雄			
	線量管理課(13)		個人線量管理係	
	木内 伸幸		計測器管理係	
	環境放射線管理課(1-	1)	環境影響評価係	
	佐々 陽一		環境放射線監視係	
			環境放射能係	
	放射線管理第1課(1	9)	研究施設管理係	
	菊地 正光		ホットラボ管理係	
			RI製造施設管理係	
			研究炉管理係	
	放射線管理第2課(1)	9)	再処理特研管理係	
	梅原隆		NUCEF 管理係	
			減容処理棟管理係	
			燃料試験施設管理係	
	放射線計測技術課(15	2)	技術開発係	
	大石哲也		校正設備係	
			放射能測定係	

* 職員数には,技術開発協力員,任期付職員,嘱託等を含む。

図 1.1-1 原子力科学研究所放射線管理部の組織(平成27年3月31日現在)

JAEA-Review 2015-033

Organization Chart of Department of Radiation Protection as of March 31, 2015

() : Number of Personnel*

Nuclear Science Research Institute,

Department of Radiation Protection. (86)

- Radiation Protection Administration Section (4)
- Dosimetry and Instrumentation Section (13)
- ____ Environmental Radiation Monitoring Section (11)
- Radiation Safety Management Section I (19)
- Radiation Safety Management Section II (19)
- Calibration Standards and Measurement Section (12)
- * Including collaborating and reemployment staffs.

JAEA-Review 2015-033

高崎量子応用研究所管理部保安管理課の組織を図 1.1-2 に示す。

高崎量子応用研究所管理部保安管理課の組織図 大森和之(管理部長) 保安管理係 保安管理課 課 放射線管理第1係 藪田肇(9) 放射線管理第2係

図 1.1-2 高崎量子応用研究所管理部保安管理課の組織(平成27年3月31日現在)

Organization Chart as of March 31, 2015

(): Number of Personnel

Takasaki Advanced Radiation Research Institute Department of Administrative Services, Safety and Utilities Section (9) 関西光科学研究所管理部保安工務課の組織を図 1.1-3 に示す。

関西光科学研究所管理部保安工務課の組織図

- 高橋一路(管理部長)
 保安工務課
 浅野善江(13)
- 図 1.1-3 関西光科学研究所管理部保安工務課の組織(平成27年3月31日現在)

Organization Chart as of March 31, 2015

(): Number of Personnel

Kansai Photon Science Institute Department of Administrative Services, Safety Section (13) JAEA-Review 2015-033

青森研究開発センターむつ事務所保安管理課の組織を図 1.1-4 に示す。

青森研究開発センターむつ事務所保安管理課の組織図

 水
 島
 俊
 彦 (事務所長)

 保
 安
 管
 理
 課

 放射線管理係

 田
 島
 好
 弘
 (9)

 保安管理係

図 1.1-4 青森研究開発センターむつ事務所保安管理課の組織(平成27年3月31日現在)

Organization Chart as of March 31, 2015

(): Number of Personnel

Aomori Research and Development Center Mutsu Office, Operation Safety Administration Section (9) 那珂核融合研究所管理部保安管理課の組織を図 1.1-5 に示す。

那珂核融合研究所管理部保安管理課の組織図

図 1.1-5 那核融合研究所管理部保安管理課の組織(平成27年3月31日現在)

Organization Chart as of March 31, 2015

() : Number of Personnel

Naka Fusion Institute

Department of Administrative Services,

Safety Section (14)

1.2 業務内容

原子力科学研究所放射線管理部の業務内容は以下のとおりである。

(業務課)

- (1) 放射線管理部の業務の調整に関すること
- (2) 放射線管理部の庶務に関すること
- (3) 上に掲げるもののほか、放射線管理部の他の所掌に属さない業務に関すること

(線量管理課)

- (1) 原子力科学研究所(保安規定等に基づき業務を依頼した拠点を含む。以下において同じ。) の外部被ばく線量の測定に関すること
- (2) 原子力科学研究所の内部被ばく線量の算出に関すること
- (3) 原子力科学研究所の体内汚染の検査に関すること
- (4) 原子力科学研究所の被ばく登録に関すること
- (5) 原子力科学研究所の放射線管理用計測機器の校正及び保守に関すること

(環境放射線管理課)

- (1) 原子力科学研究所における放射線管理の総括に関すること
- (2) 原子力科学研究所及び J-PARC センターにおける施設外周辺環境の放射線及び放射能の監 視に関すること
- (3) 原子力科学研究所及び J-PARC センターにおける放射線管理用試料(化学処理を必要とする ものに限る。)の分析及び測定に関すること

(放射線管理第1課)

原子力科学研究所における研究棟,加速器棟,ホットラボ,研究炉及びラジオアイソトープ 製造棟並びにこれらの施設の周辺施設の放射線管理に関すること

(放射線管理第2課)

原子力科学研究所における燃料試験施設,NSRR,WASTEF,NUCEF及び放射性廃棄物 処理場並びにこれらの施設の周辺施設の放射線管理に関すること

(放射線計測技術課)

- (1) 放射線標準施設の運転,保守,利用及び放射線管理用計測機器校正用設備の維持管理に関すること
- (2) 原子力科学研究所及び J-PARC センターにおける放射線管理用試料の放射能測定(環境放 射線管理課の所掌するものを除く。)及び放射能測定設備の維持管理に関すること

- (3) 放射線管理に係る技術開発に関すること
- 高崎量子応用研究所管理部保安管理課の業務内容は以下のとおりである。

高崎拠点に係る

- (1) 職員等の安全衛生に関すること
- (2) 一般施設の安全管理の総括に関すること
- (3) 放射線発生装置使用施設等の保安管理の総括に関すること
- (4) 許認可申請の支援に関すること
- (5) 緊急時対策の整備及び調整に関すること
- (6) 事故対策活動の支援に関すること
- (7) 核燃料物質の保障措置及び計量管理に関すること
- (8) 環境保全に関すること
- (9) 放射線管理に関すること

関西光科学研究所管理部保安工務課の業務内容は以下のとおりである。

関西拠点に係る

- (1) 職員等の安全衛生に関すること
- (2) 一般施設の安全管理の総括に関すること
- (3) 放射線発生装置使用施設等の保安管理の総括に関すること
- (4) 許認可申請の支援に関すること
- (5) 緊急時対策の整備及び調整に関すること
- (6) 事故対策活動の支援に関すること
- (7) 核燃料物質の保障措置及び計量管理に関すること
- (8) 環境保全に関すること
- (9) 放射線管理に関すること
- 青森研究開発センターむつ事務所保安管理課の業務内容は以下のとおりである。

青森拠点に係る

- (1) 職員等の安全衛生管理に関すること
- (2) 一般施設の安全管理の総括に関すること
- (3) 原子力施設の保安管理の総括に関すること
- (4) 許認可申請の支援に関すること
- (5) 緊急時対策の整備及び調整に関すること
- (6) 事故及び災害の措置に関すること
- (7) 核燃料物質の保障措置及び計量管理に関すること
- (8) 環境保全に関すること
- (9) 放射線管理に関すること

那珂核融合研究所管理部保安管理課の業務内容は以下のとおりである。

那珂拠点に係る

- (1) 職員等の安全衛生管理に関すること
- (2) 一般施設の安全管理の総括に関すること
- (3) 放射線発生装置使用施設等の保安管理の総括に関すること
- (4) 許認可申請の支援に関すること
- (5) 緊急時対策の整備及び調整に関すること
- (6) 事故対策活動の支援に関すること
- (7) 核燃料物質の保障措置及び計量管理に関すること
- (8) 環境保全に関すること
- (9) 放射線管理に関すること
- (10) 施設品質保証活動の推進に関すること

2. 原子力科学研究所の放射線管理

原子炉施設,核燃料物質使用施設等の施設放射線管理,環境放射線管理,個人線量管理,放射 線測定器の管理,測定機器の校正設備の管理及び放射線管理試料計測を2013年度に引き続き実 施した。

2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響により,原子力科学研究所の周辺監視区域内外における環境放射線のレベルは半減期等による減衰はあるものの,依然として事故以前より高い状態にある。

原子炉施設,核燃料物質使用施設等における放射線作業環境の管理及び作業者の放射線被ばく 管理では,放射線管理上の問題はなかった。

2014 年度に原子力科学研究所の各施設から環境中に放出された気体及び液体廃棄物中の放射 性物質の量及び濃度は,法令,保安規定等に定められた放出の基準値及び放出管理目標値以下で あった。

液体廃棄物及び主要な原子炉施設からの放射性希ガスの年間総放出量に基づいて算出した周辺 監視区域外における 2014 年度の年間実効線量は 2.5×10⁻²µSv であり,原子力科学研究所原子炉 施設保安規定に定められた実効線量の線量目標値と比較して十分低い値であった。

原子力科学研究所の放射線業務従事者に関しては、保安規定等に定められた線量限度及び警戒線量を超える被ばくはなく、2014年度の実効線量は、最大 2.4mSv、平均 0.02mSv であった。

原子力科学研究所等の各種サーベイメータ,環境放射線監視システム,施設の放射線管理用モニタ等の放射線測定機器の定期的な点検,校正を年次計画に基づき実施するとともに,これらの 放射線測定機器の故障修理等にも適宜対応した。

放射線標準施設棟では,設置されている測定器校正用照射設備・装置等の運転及び維持管理を 適切に実施するとともに,研究開発を目的とした原子力機構外への施設供用を実施した。2014 年度の原子力機構内外の利用件数は,放射線測定器の開発等が26件であった。環境試料及び施 設放射線管理用試料の放射能測定評価のため,放射線管理用試料集中計測システムの維持管理を 行った。

原子力機構内外の各種研修講座,放射線業務従事者訓練等に部員を講師及び実習指導員として 派遣して協力するとともに,各放射線作業場における作業者の放射線安全教育訓練に積極的に協 力した。また,国,地方公共団体等が設置した各種の調査・検討機関に対して放射線防護や放射 線計測の専門家として職員を派遣するなど,原子力安全関連の事業の推進に協力した。

東京電力福島第一原子力発電所事故後の対応への支援として,原子力機構内関係部署と連携して,福島県民(関東圏内への避難者)の体外計測装置による内部被ばく線量測定及びその結果の 個別説明を行い,福島県民の被ばくに対する不安軽減に貢献した。

(木内 伸幸)

2.1 管理の総括業務

2014年度に各施設から環境中に放出された気体及び液体廃棄物中の放射性物質の量及び濃度は、いずれも法令、保安規定等に定められた放出の基準値及び放出管理目標値以下であった。

また,液体廃棄物及び主要な原子炉施設の放射性希ガスの年間総放出量に基づいて算出した周辺監視区域外における2014年度の年間実効線量は2.5×10⁻²µSvであり,原子炉施設保安規定に定められた実効線量の線量目標値と比較して十分に低い値であった。

なお,これらの放射性物質放出量等の算定値には,一部,東京電力福島第一原子力発電所事故 により放出された放射性物質が影響している。

(半谷 英樹)

2.1.1 管理区域

管理区域は,原子力科学研究所原子炉施設保安規定,原子力科学研究所核燃料物質使用施設等 保安規定,原子力科学研究所放射線障害予防規程,原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等 保安規則及び原子力科学研究所エックス線装置保安規則(以下「原子力科学研究所」の記載は省 略とする。)に基づき設定されている。

2014年度中に一時的に指定された管理区域の件数は,第1種管理区域が54件であった。主な 設定理由は,施設における排気排水設備の保守関係作業(32件),クリアランス作業(11件), 廃止措置に伴う作業(10件),その他の作業(1件)であった。なお,第2種管理区域の指定は なかった。

(倉持 彰彦)

2.1.2 排気及び排水の管理データ

(1) 放射性気体廃棄物

2014年度に各施設から大気中に放出された放射性塵埃と放射性ガスの年間放出量及び年間平 均濃度を表2.1.2-1に示す。各施設からの平均濃度は、いずれも法令に定められた濃度限度以下 であった。

(2) 放射性液体廃棄物

2014年度に各排水溝から海洋に放出された放射性液体廃棄物の1日平均濃度の最大値,3か月 平均濃度の最大値及び年間放出量を表 2.1.2-2 に示す。

排水溝へ放出された放射性液体廃棄物の³H, ¹⁴C 以外の核種の1日平均濃度の最大値は 5.1×10⁻³Bq/cm³, 3 か月平均濃度の最大値は 1.7×10⁻⁴Bq/cm³ であった。

年間放出量は、³H、¹⁴C 以外の核種が 1.7×10⁸Bq、³H が 1.6×10¹¹Bq であり、¹⁴C は検出され なかった。³H、¹⁴C 以外の核種及び ³H について 2013 年度と比較すると、それぞれ約 1.9 倍、約 0.6 倍であった。

また,2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響で¹³⁷Csが検出されたが、減少傾向である。

(3) 放出管理目標値との比較

放出管理目標値が定められている核種について,原子炉施設から放出された放射性気体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較を表 2.1.2-3 に示す。

全施設から各排水溝へ放出された放射性液体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較 を表 2.1.2-4 に示す。

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の年間放出量は、放出管理目標値を十分に下回った。

(倉持 彰彦)

表 2.1.2-1 放射性塵埃並びに放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度(1/3)

(2014年度)

項目		放射性塵埃*1			放射性ガス		
施設名		核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm ³)	核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm ³)
	西棟	全β ⁶⁰ Co ¹³¹ I ²⁴¹ Am		$\leq\!$	HT HTO	0 0	${<}1.6{ imes}10^{-5}$ ${<}1.6{ imes}10^{-5}$
为 4 训 九1休	東棟	全β ⁶⁰ Co ¹³¹ I ²⁴¹ Am		$\leq\!$	HT HTO	0 0	${<}1.6{ imes}10^{\cdot5}$ ${<}1.6{ imes}10^{\cdot5}$
±26±49±≖3€	西棟		_	_	HT HTO	0 0	${<}4.9{ imes}10^{\cdot5} \\ {<}4.9{ imes}10^{\cdot5}$
施設棟	東棟	全β ⁶⁰ Co ²⁴¹ Am	 0 0	$<\!$	_	_	_
タンデム加	速器建家	全β ⁶⁰ Co ²³⁷ Np	 0 0	$< 9.1 \times 10^{\cdot 11} \ < 9.1 \times 10^{\cdot 11} \ < 6.0 \times 10^{\cdot 11}$	_	_	_
ホットラボ	主排気口	全β ¹³⁷ Cs ²³⁸ Pu	 0 0	${<9.1{ imes}^{11}} {<9.1{ imes}^{11}} {<6.0{ imes}^{11}}$	⁸⁵ Kr	0	${<}6.2{\times}10^{.3}$
	副排気口		0	${<}9.1{ imes}10^{{ in}11} \\ {<}9.1{ imes}10^{{ in}11}$	_	_	_
JRR-	1	全β ⁶⁰ Co	0	${<}3.8{ imes}10^{\cdot10}\ {<}3.8{ imes}10^{\cdot10}$	_	-	_
JRR-	2	全β 全α ⁶⁰ Co	 0	${<3.8{ imes}10^{\cdot10}}\ {<2.5{ imes}10^{\cdot10}}\ {<1.5{ imes}10^{\cdot9}}$	зН	0	$<\!1.5\!\!\times\!\!10^{\cdot4}$
JRR-3		全 β 全 α 60 Co 131 I	 0 0	$\leq 9.1 imes 10^{\cdot 11} \ < 6.0 imes 10^{\cdot 11} \ < 3.3 imes 10^{\cdot 10} \ < 2.1 imes 10^{\cdot 9}$	$^{3}\mathrm{H}_{^{41}\mathrm{Ar}}$	0 0	${<}4.8{ imes}10^{\cdot5}$ ${<}1.3{ imes}10^{\cdot3}$
実験利用棟第2棟		全β ⁶⁰ Co ²³⁷ Np	 0 0	${<}1.3{ imes}10^{.9}\ {<}1.3{ imes}10^{.9}\ {<}7.9{ imes}10^{.10}$	зH	0	$<7.5 \times 10^{-4}$
JRR-4		全 β 全 α 60 Co 131 I	 0 0	${<}3.7{ imes}10^{\cdot10}\ {<}2.4{ imes}10^{\cdot10}\ {<}1.4{ imes}10^{\cdot9}\ {<}1.1{ imes}10^{\cdot8}$	⁴¹ Ar	0	$< 1.3 \times 10^{-3}$

表	2.1.2 - 1	放射性塵埃並びに放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度	(2/3)
---	-----------	-----------------------------	-------

,	項 目	放射性塵埃*1			放射性ガス		
施設名		核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm ³)	核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm ³)
	200 エリア	全β ⁶⁰ Co	0	$<3.8 imes10^{\cdot10}\ <3.8 imes10^{\cdot10}$	3H	0	$< 3.0 \times 10^{-4}$
DI制法抽	300 エリア	全β ⁶⁰ Co ²¹⁰ Po	 0 0	${<}3.8{ imes}10^{\cdot10}\ {<}3.8{ imes}10^{\cdot10}\ {<}2.4{ imes}10^{\cdot10}$	³ H	0	$< 3.0 \times 10^{-4}$
KI 爱垣保	400 エリア	$egin{array}{c} & & & \ & & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ $	0 0	${<}3.8{ imes}10^{\cdot10}\ {<}3.8{ imes}10^{\cdot10}\ {<}2.4{ imes}10^{\cdot10}$	зН	0	$< 3.0 \times 10^{-4}$
	600 エリア	全β ⁶⁰ Co	0	${<}1.8{ imes}10^{-9}$ ${<}1.8{ imes}10^{-9}$	_	_	_
核燃料	倉庫	全β Unat	0	${<}3.8{ imes}10^{\cdot10}\ {<}2.4{ imes}10^{\cdot10}$	_	_	_
高度環境分	析研究棟	全a ²³⁹ Pu	0	${<}6.0{ imes}10^{{ imes}11} \\ {<}6.0{ imes}10^{{ imes}11}$	_	_	_
トリチウム 研究	プロセス 棟	全β Unat	0	$3.3 imes 10^{-10} < 8.5 imes 10^{-11}$	HT HTO	1.4×10^9 3.2×10^{10}	${<}3.2{ imes}10^{\cdot5}$ 9.4 ${ imes}10^{\cdot5}$
プルトニ	排気口 I	全β ¹⁰⁶ Ru ²³⁹ Pu	 0 0	$< 4.8 \times 10^{-11} \\ < 4.8 \times 10^{-11} \\ < 3.0 \times 10^{-11}$	_	_	_
リム研究 1棟	排気口 Ⅱ・Ⅲ	全β ¹⁰⁶ Ru ²³⁹ Pu	 0 0	${<9.6{ imes}10^{\cdot11}} {<9.6{ imes}10^{\cdot11}} {<6.0{ imes}10^{\cdot11}}$	_	_	_
再処理特	スタック I	全β ¹³⁷ Cs ²³⁹ Pu	 0 0	$< 4.5 \times 10^{-11} \\ < 4.5 \times 10^{-11} \\ < 3.0 \times 10^{-11}$	_	_	_
別研究棟	スタック Ⅱ	全β ¹³⁷ Cs ²³⁹ Pu	 0 0	\leq 4.5×10 ⁻¹¹ < 4.5×10 ⁻¹¹ < 3.0×10 ⁻¹¹	—	_	_
ウラン濃約	宿研究棟	全β Unat	0	$< 1.0 \times 10^{-9}$ $< 6.2 \times 10^{-11}$	_	_	_
汚染除	去場		0 0	$< 1.8 \times 10^{-9} \\ < 6.6 \times 10^{-9} \\ < 1.2 \times 10^{-9}$	—	_	-
第1廃棄特	勿処理棟		 0 0	$<2.0 \times 10^{-10}$ $<6.4 \times 10^{-10}$ $<1.3 \times 10^{-10}$	³ H	1.3×10^{9}	<1.6×10 ⁻⁴
第2廃棄特	勿処理棟	全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	0 0	$< 4.7 \times 10^{-11} \\ < 1.6 \times 10^{-10} \\ < 3.0 \times 10^{-11}$	_	_	_
第3廃棄物処理棟			 0 0	${<}2.0{ imes}10^{\cdot10}\ {<}6.4{ imes}10^{\cdot10}\ {<}1.3{ imes}10^{\cdot10}$	_	_	_
液体処理建家		全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	 0	$\leq\!$	-	_	_
解体分别	保管棟	全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	 0 0	$\leq\!$	_	_	_
減容処	理棟		$\begin{array}{c} -\\ 0\\ 0 \end{array}$	${<}1.9{ imes}10^{\cdot10}\ {<}6.5{ imes}10^{\cdot10}\ {<}1.2{ imes}10^{\cdot10}$	зН	0	$< 3.2 imes 10^{\cdot 4}$

	項目	放射性塵埃*1			放射性ガス			
施設名		核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm ³)	核種*2	年間放出量*3 (Bq)	年間平均濃度*4 (Bq/cm ³)	
環境シミュレーション 試験棟		全β ¹³⁷ Cs ²³⁷ Np	 0 0	$< 4.7 \times 10^{-11} < 4.7 \times 10^{-11} < 3.0 \times 10^{-11}$	_	_	_	
廃棄物安全	試験施設	全β ¹³⁷ Cs ²⁴¹ Am	 0 0	$\leq 4.7 \times 10^{-11} \ \leq 4.7 \times 10^{-11} \ \leq 3.0 \times 10^{-11}$	⁸⁵ Kr	2.1×10^{8}	$< 8.4 \times 10^{.4}$	
FCA •	SGL	全β ¹³¹ I ¹³⁷ Cs ²³⁹ Pu		$\leq\!$	_	_	_	
TCA		全 β ^{60}Co ^{131}I ^{234}U		${<3.1 imes10^{\cdot10}}\ {<1.2 imes10^{\cdot9}}\ {<6.5 imes10^{\cdot9}}\ {<2.0 imes10^{\cdot10}}$	_	_	_	
FNS		全β	_	$< 4.1 \times 10^{-10}$	HT HTO ${}^{13}N$	2.7×10^9 3.1×10^9 1.2×10^{11}	$2.1 imes 10^{-5} \ < 4.2 imes 10^{-5} \ < 2.6 imes 10^{-3}$	
バック: 技術開	エンド 発建家	全β ⁶⁰ Co ²⁴¹ Am	 0 0	${<9.1{ imes}10^{-11}}\ {<9.1{ imes}10^{-11}}\ {<6.0{ imes}10^{-11}}$	_	_	_	
NSRR	原子炉棟	全 β 全 α 60 Co 131 I	 0 0	$\leq\!$	⁴¹ Ar	1.2×10^{8}	$< 2.3 \times 10^{-3}$	
	燃料棟	全β ⁶⁰ Co	0	${<}1.9{ imes}10^{{ imes}10}$ ${<}6.6{ imes}10^{{ imes}10}$	_	_	_	
燃料試験施設		全β ¹³¹ I ¹³⁷ Cs ²³⁹ Pu		$\leq\!$	$^{85}\mathrm{Kr}$	4.1×10^{10}	<7.7×10 ⁻³	
NUCEF STACY TRACY BECKY		全β ¹³¹ I ¹³⁷ Cs ²³⁹ Pu		$\leq\!$	¹³⁸ Xe	0	<9.0×10 ⁻⁴	

表 2.1.2-1 放射性塵埃並びに放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度 (3/3)

*1 揮発性核種も含む。

*2 核種欄が「-」の施設は、放射性塵埃又は放射性ガスの発生はない。

*3 検出下限濃度以上の放出量の合計。検出下限濃度未満の場合は、放出量を0とした。 なお、全α及び全βについては、評価を行っていないため、「-」とした。

*4 1年間連続して排気装置を運転した場合の総排風量で年間放出量を除した値。この値が検出 下限濃度未満の場合は "<検出下限濃度値"とした。

表 2.1.2-2 放射性液体廃棄物の1日平均濃度の最大値,3か月平均濃度の最大値 及び年間放出量(1/2)

(2014年度)

排水溝名	1 日平均濃度の 最大値*1 (Bq/cm ³)	3 か月平均濃度の 最大値*1 (Bq/cm ³)	年間放出量*2 (Bq)
	³ H, ¹⁴ C 以外 :6.6×10 ⁻⁶ (5.0×10 ⁻⁵)	³ H, ¹⁴ C 以外 :1.2×10 ⁻⁷ (2.0×10 ⁻⁶)	³ H, ¹⁴ C 以外 :5.9×10 ^{4*3} (1.1×10 ⁶) (内訳)
第1排水溝			$ \begin{pmatrix} {}^{60}\text{Co}:(1.9\times10^5)\\ {}^{137}\text{Cs}:2.3\times10^{4}{}^{*3}\\ (7.8\times10^5)\\ {}^{232}\text{Th}:3.6\times10^4\\ (8.3\times10^4) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^{238}\text{U}:4.6\times10^2\\ (3.0\times10^2)\\ {}^{U}_{\text{nat}}:(6.3\times10^4)\\ {}^{237}\text{Np}:(5.1\times10^3)\\ {}^{241}\text{Am}:(1.1\times10^3) \end{pmatrix}$
	³ H	³ H	³ H
	$0 (1.7 \times 10^{-4})$	(2.9×10^{-6})	$0 (1.0 \times 10^6)$
	³ H, ¹⁴ C以外 :5.1×10 ⁻³ (1 3×10 ⁻³)	³ H, ¹⁴ C 以外 :1.7×10 ⁻⁴ (1 8×10 ⁻⁴)	³ H, ¹⁴ C 以外 :1.7×10 ^{8 *3} (1 7×10 ⁸)
		(1.0/10)	(内訳)
第2排水溝			$ \begin{array}{c} {}^{7}\text{Be: } 1.3 \times 10^8 \\ (8.6 \times 10^7) \\ {}^{22}\text{Na: } 1.1 \times 10^7 \\ (7.2 \times 10^6) \\ {}^{54}\text{Mn: } 2.0 \times 10^7 \\ (3.1 \times 10^6) \\ {}^{90}\text{Sr: } 1.0 \times 10^6 \end{array} \begin{array}{c} {}^{106}\text{Ru: } (3.0 \times 10^5) \\ {}^{137}\text{Cs: } 7.2 \times 10^6 \ast 3 \\ (3.5 \times 10^7) \\ {}^{210}\text{Po: } (2.6 \times 10^3) \\ {}^{234}\text{U: } (7.8 \times 10^2) \\ {}^{239}\text{Pu: } (1.0 \times 10^5) \\ {}^{241}\text{Am: } (9.8 \times 10^6) \end{array} $
	³ H	³ H	³ H
	(7.5×10^{-3})	(2.7×10^{-4})	(2.8×10^{8})
	$^{14}\mathrm{C}$	$^{14}\mathrm{C}$	$^{14}\mathrm{C}$
	$0 (2.1 \times 10^{-2})$: 0 (1.5×10 ⁻³)	$0 (1.4 \times 10^9)$
	³ H, ¹⁴ C 以外	³ H, ¹⁴ C 以外	³ H, ¹⁴ C 以外
第	· 0 (5.1×10 ⁻⁴)	(4.4×10^{-4})	·0 (3.7×10 ⁵) (内訳)
3排水溝			$ \begin{pmatrix} {}^{60}\text{Co:}(2.0 \times 10^5) \\ {}^{137}\text{Cs:}(1.3 \times 10^5) \\ {}^{234}\text{U:}(1.1 \times 10^4) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} {}^{239}\text{Pu:}(1.3 \times 10^4) \\ {}^{241}\text{Am:}(1.6 \times 10^4) \end{pmatrix} $
	${}^{3}\text{H}$: 6.6×10 ⁻¹	^{3}H : 1.0×10 ⁻¹	^{3}H : 2.3×10 ⁷

表	2.1.2 - 2	放射性液体廃棄物の1日平均濃度の最大値,	3か月平均濃度の最大値
		及び年間放出量 (2/2)	

(2014)	在度)

	1 日平均濃度の 最大値*1 (Ba/cm ³)	3か月平均濃度の 最大値*1 (Ba/cm ³)	年間放出量*2 (Bq)	廃液量 (m ³)
/	3H, ¹⁴ C 以外 :5.1×10 ⁻³ (1.3×10 ⁻³)	3H, ¹⁴ C 以外 :1.7×10 ⁻⁴ (4.4×10 ⁻⁴)	³ H, ¹⁴ C 以外 :1.7×10 ^{8 *3} (1.7×10 ⁸)	1.8×10 ⁴
合			(内訳) $7Be: 1.3 \times 10^8$ (8.6×10^7) $2^2Na: 1.1 \times 10^7$ (7.2×10^6) $5^4Mn: 2.0 \times 10^7$ (3.1×10^6) $6^{00}Co: (3.2 \times 10^7)$ $9^0Sr: 1.0 \times 10^6$	
			$\begin{array}{c} 106 \mathrm{Ru} : (3.0 \times 105) \\ 106 \mathrm{Ru} : (3.0 \times 105) \\ 137 \mathrm{Cs} : 7.2 \times 106^{+3} \\ (3.6 \times 107) \\ 210 \mathrm{Po} : (2.6 \times 103) \\ 232 \mathrm{Th} : 3.6 \times 104 \\ (8.3 \times 104) \\ 234 \mathrm{U} : (1.2 \times 104) \\ 238 \mathrm{U} : 4.6 \times 102 \\ (3.0 \times 102) \\ \mathrm{U}_{\mathrm{nat}} : (6.3 \times 104) \end{array}$	
∃†			(5.1×10^{3}) $(237 \text{ Np} : (5.1 \times 10^{3})$ $(239 \text{ Pu} : (1.1 \times 10^{5})$ $(241 \text{ Am} : (9.8 \times 10^{6})$ (9.1×10^{6})	
	³ H : 1.6×10 ⁰ (7.5×10 ⁻³)	³ H : 1.5×10 ⁻¹ (2.7×10 ⁻⁴)	$^{9}\Pi$: 1.6×10 ¹¹ (2.8×10 ⁸)	
	$ \begin{array}{c} $	$ \begin{array}{c} $:0 (1.4×10 ⁹)	

*1 検出下限濃度以上の放出量を排水溝流量で除した値の最大値。検出下限濃度未満については、 検出下限濃度で放出したとして計算し、()内に示した。

*2 検出下限濃度以上と未満の放出量を区分して集計した。検出下限濃度未満の放出量については、検出下限濃度で放出したとして放出量を計算し、()内に示した。

*3 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

表 2.1.2-3 放射性気体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較

(2014年度)

原子炉施設	種類	核種	放出管理目標値 (Bq/年)	年間放出量*1 (Bq)	年間放出量 放出管理目標値
JRR-2	放射性ガス	$^{3}\mathrm{H}$	$1.5 imes 10^{12} {}^{*2}$	0	_
IDD-9	放射性希ガス	$^{41}\mathrm{Ar}$	6.2×10^{13}	0	_
JKK-3	放射性ガス	$^{3}\mathrm{H}$	$7.4 imes 10^{12}$	0	_
JRR-4	放射性希ガス	$^{41}\mathrm{Ar}$	9.6×10^{11}	0	—
NCDD	放射性希ガス	主に ⁴¹ Ar, ¹³⁵ Xe	4.4×10^{13}	1.2×10^{8}	2.7×10^{-6}
NSKK	放射性よう素	131 I	4.8×10^{9}	0	_
	放射性希ガス	主に ⁸⁹ Kr, ¹³⁸ Xe	8.1×10^{13}	0	_
STACY	放射性よう素	131I	$1.5 imes 10^{10}$	0	—
TRACY	プルトニウム (アメリシウムを含む)	主に ²³⁹ Pu, ²⁴¹ Pu	4.0×10^{7}	0	_

*1 検出下限濃度未満は放出量を0として集計した。

*2 維持管理期間中は 2.4×10¹¹ Bq/年とする。

表 2.1.2-4 放射性液体廃棄物の年間放出量と放出管理目標値との比較

(2014年度)

核種		放出管理目標値 (Bq/年)	年間放出量*1 (Bq)	年間放出量 放出管理目標値
³ H, ¹⁴ C 以外の核種	総量	1.8×10^{10}	$1.7 imes 10^8 {}^{st_2}$	9.4×10^{-3}
	⁶⁰ Co	3.7×10^{9}	0	0
	^{137}Cs	3.7×10^{9}	$7.2 imes 10^{6 *2}$	1.9×10^{-3}
$^{3}\mathrm{H}$		$2.5 imes 10^{13}$	1.6×10^{11}	6.4×10 ⁻³

*1 第1排水溝,第2排水溝及び第3排水溝の合計値

*2 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

2.1.3 環境における放射性希ガス及び放射性液体廃棄物による実効線量

原子炉施設保安規定に基づき,原子力科学研究所の周辺監視区域外における放射性希ガス及び 放射性液体廃棄物による年間の実効線量を算出した。

放射性希ガスに起因する年間の実効線量を,放出管理目標値が定められている JRR-3, JRR-4, NSRR, STACY 及び TRACY について,2014 年度の原子力科学研究所における気象統計を用い て算出した。その結果,最大実効線量は,NSRR 南西方向の周辺監視区域境界で7.4×10⁻⁷µSv で あった。原子炉施設ごとの放射性希ガスによる年間実効線量を表2.1.3-1 に示す。また,γ線及 びβ線による皮膚の等価線量は8.1×10⁻⁶µSv,γ線による眼の水晶体の等価線量は6.6×10⁻⁶µSv であった。

放射性液体廃棄物に起因する年間の実効線量を,原子力科学研究所全施設から放出された³H, ⁶⁰Co,¹³⁷Cs 等の核種について算出した結果,2.5×10⁻²µSv であった。核種別の放射性液体廃棄物 による年間実効線量を表 2.1.3-2 に示す。

なお,放出量算定値には,東京電力福島第一原子力発電所事故によって放出された¹³⁷Cs が含まれる。

放射性希ガス及び放射性液体廃棄物による年間実効線量の合計は2.5×10⁻²μSv であり、原子炉 施設保安規定に定められている周辺監視区域外における年間の実効線量の目標値(50μSv)の 0.1%未満であった。

(倉持 彰彦)

表 2.1.3-1 放射性希ガスによる年間実効線量

(2014年度)

原子炉施設	年間放出量* (Bq)	周辺監視区域外における年間の 実効線量(µSv)
JRR-3	0	0
JRR-4	0	0
NSRR	1.2×10^{8}	7.4×10 ⁻⁷
STACY TRACY	0	0
合	≓ ↓	7.4×10 ⁻⁷

* 検出下限濃度未満は放出量を0として集計した。

表 2.1.3-2 放射性液体廃棄物による年間実効線量

(2	01	4	年	:度)
	~ -			$1 \sim 1$

核	種	年間放出量(Bq)*1	年間の実効線量(µSv)
3 LI 14 C	$^{60}\mathrm{Co}$	0	0
5日, 40以	^{137}Cs	$7.2 imes 10^{6}$ *2	$5.5 imes 10^{-4}$ *2
2下07核裡	その他	1.6×10^{8}	$2.3 imes 10^{-2}$
$^{3}\mathrm{H}$		1.6×10^{11}	6.6×10 ⁻⁴
	合	計	$2.5 imes 10^{-2}$ *2

*1 検出下限濃度未満は放出量を0として集計した。

*2 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

2.1.4 放射性同位元素の保有状況

許可使用に係る放射性同位元素の保有状況調査は、放射線障害予防規程に基づき、2014年9 月 30 日現在及び 2015年3月31日現在の2回実施した。原子力科学研究所が保有している放射 性同位元素は、密封されていない放射性同位元素の総保有数量について約9.2×10³TBq、密封さ れた放射性同位元素の総保有数量について約4.7×10²TBq であった(2015年3月31日現在)。 密封された放射性同位元素のうち特定放射性同位元素は25個であった。また、原子力科学研究 所放射線安全取扱手引に定める密封微量線源等についても、2014年12月31日現在の保有状況 の調査を実施した。密封微量線源等の総保有個数は3,614個であった。

(高橋 健一)

2.1.5 原子力施設の申請等に係る線量評価

2014年度は、新規制基準への適合性確認のための試験研究用等原子炉施設(JRR-3, STACY, NSRR, 放射性廃棄物処理場)の設置変更許可申請書及びその添付資料作成に伴う被ばく評価を 実施した。また、核燃料物質使用施設(燃料試験施設,廃棄物安全試験施設,ホットラボ,バッ クエンド研究施設,プルトニウム研究1棟,放射性廃棄物処理場,JRR-3,JRR-4,NSRR,FCA) の安全上重要な施設の特定に関する報告書作成に伴う被ばく評価に必要な基礎情報(JRR-4を除 く施設の相対濃度及び相対線量)の評価を実施した。

(倉持 彰彦)

2.2 研究炉地区施設等の放射線管理

原子力科学研究所の研究炉地区では,原子炉等規制法等に基づく原子炉施設・核燃料物質使用 施設,放射線障害防止法に基づく放射性同位元素の使用及び加速器施設,電離放射線障害防止規 則に基づく放射線施設において,作業環境及びにこれらの施設で行われた放射線作業について保 安規定等に基づき放射線管理を実施した。

2014 年度に実施された放射性物質や核燃料物質の使用や運搬,JRR-2 における実験準備室等の管理区域解除作業,ホットラボ施設に保管されていた使用済み燃料の搬出作業等の各施設における放射線作業において異常な被ばくや放射線管理上の問題は生じず,作業環境モニタリングによる異常の検出もなかった。また,事故等による施設及び人体への放射性汚染並びに被ばくはなかった。

(菊地 正光)

2.2.1 原子炉施設の放射線管理

2014 年度は, JRR-2, JRR-3 及び JRR-4 の原子炉施設において, 以下に示す放射線管理業務 を原子炉施設保安規定等に基づき実施した。

① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中の放射性物質濃度の測定

- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の管理
- ④ 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物 及び液体廃棄物中の放射性物質の量は,原子炉施設保安規定等に定める放出管理目標値を十分下 回っており,放射線管理上の問題はなかった。

これらの保安活動について,法令に基づく原子炉施設保安規定遵守状況の検査を受検し,保安 規定違反はなかった。また,原子力科学研究所品質保証計画に基づく内部監査を受検した。

原子力保安検査官による巡視は, JRR-2 では 11 回, JRR-3 では 32 回, JRR-4 では 27 回実施 され,指摘事項はなかった。

原子炉施設での放射線作業として,JRR-2では,実験準備室等の管理区域解除作業等が実施された。また,JRR-3では,炉プール水モニタ事故時サンプリングライン調査及び設計基準事故時の対応訓練等が実施され,これに協力した。JRR-4では,12インチシリコン照射実験装置の撤去 準備作業及び廃棄物整理作業等が実施された。 原子炉施設の施設定期検査は,JRR-3 が 2010 年 11 月 20 日から,JRR-4 が 2010 年 12 月 27 日から実施されている。JRR-2 においては,2014 年 10 月 1 日から 12 月 19 日にかけて施設定 期自主検査が実施された。

また,JRR-3においては原子炉施設に関する新規制基準への適合確認にかかる原子炉設置変更許可申請が,2014年9月26日に行われた。

(山外 功太郎)

2. 2. 1-1 JRR-2

JRR-2 は,1996年に原子炉の運転を停止した後,原子炉本体,原子炉建家及びそれらの維持 管理に必要となる施設・設備を除く解体撤去が終了している。現在,すべての燃料要素の譲渡も 終え,廃止措置計画に基づき原子炉本体の撤去に向けた維持管理が行われている。

また,2012年に申請した廃止措置計画の変更の認可に基づき,廃棄設備等の一部解体撤去が進められている。

これら施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる γ 線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/ 週(25 μ Sv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス線量計(TLD)による γ 線の 1週間の線量当量の定点測定の結果, 1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤ法により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定 を実施した結果、いずれの測定点においても、 β (γ)線放出核種について 0.4 Bq/cm²未満で あった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果,すべて検出下限 濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

放射線作業は11件実施され、これらの放射線作業に対する計画の立案及び実作業での放射線 防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.2.1-1 に JRR-2 における線量当量率等による作業環境レベル区分ごとの放射線業従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

また,2014年度に実施された放射線作業の一例として,JRR-2建家の廃止措置における実験 準備室等の管理区域解除作業に係る放射線管理を2.2.1-2項に示す。

(庄司 雅隆)

表 2.2.1-1 JRR-2 における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量 及び放射線作業件数

(2014年度)

		作業環境レベル			
建家名	線量当量率 (µSv/h)	空気中放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	表面密度 (Bq/cm ²)	実効線量 (mSv)	放 射 線 作業件数
		_	β(γ)		
	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	10
JRR-2	<1	検出下限~<(DAC)	0.4~40	< 0.1	1

2.2.1-2 JRR-2 建家の廃止措置における実験準備室等の管理区域解除作業に係る放射線管理

JRR-2 は、東北地方太平洋沖地震(2011 年 3 月 11 日)の際に施設内の一般区域にある 15 ton クレーン室の主要な柱が被災し、耐震診断の結果倒壊の判定を受けた。そのため、2012 年度に廃 止措置計画の変更認可申請を行い、認可を受けた。その後、2013 年度は 15 ton クレーン室及び 中庭に設置された気体廃棄物廃棄設備の排気第 2・3 系統の排気ダクト及びフィルタチャンバの 撤去作業を実施した¹⁾。2014 年度は実験準備室及び一般居室建家の管理区域の解除に向け、残存 するフード、気体廃棄物廃棄設備(以下「排気ダクト」という。)及び液体廃棄物廃棄設備(以下 「排水配管」という。)の解体撤去作業を行うとともに、設備機器解体撤去後の汚染検査を実施し た。図 2.2.1-1 に管理区域解除エリア及び撤去した排気ダクト及び排水配管の配置図を示す。

排気ダクト及び排水配管の一部は非管理区域にあるため、作業用グリーンハウス(以下「GH」 という。)を設置するとともに一時的な第1種管理区域に指定した。また、GH内の空気は局所排 気装置及び専用ダクトを用いて炉室内(管理区域内)に排気した。排気ダクト及び排水配管等の 細断作業は局所排気装置を付した GH 内で実施し、放射性物質の飛散を防止した。

排気ダクト及び排水配管等の撤去物の細断作業はGH内で行われるが、ボルト等で接続された 継ぎ目を切り離す際はビニール養生を行い、内壁等に付着した放射性物質の飛散を防止する処置 を施した。また、継ぎ目以外の部分は、チップソー、プラズマ溶断機等により細断し、放射性廃 棄物容器に収納した。細断作業中のGH内の空気中放射性物質濃度は、可搬型ダストモニタによ り連続監視を行った。測定の結果、空気中放射性物質濃度はすべて検出下限濃度未満(β(γ): 2.1×10⁸Bq/cm³)であった。

設備機器解体撤去後,汚染検査を行った結果,実験準備室の床下にあったU字溝の床面から表 面密度が最大でβ(γ):46Bq/cm²(汚染核種⁶⁰Co,¹³⁷Cs)の汚染が検出された。汚染箇所をハ ンドブレーカ等の電動工具により除染(はつり作業)するため,汚染拡大防止措置として作業用 のGHを設置し,局所排気を行いながら実施した。その結果,表面密度及び空気中放射能濃度は 検出下限未満であり,作業者の被ばく線量は0.1mSv未満であった。 GH 内の作業者は、内部被ばく及び身体の汚染防止対策として半面マスク、特殊作業衣、タイ ベックスーツ、布手袋、ゴム手袋、RI 作業靴を着用し、除染及び細断作業時は全面マスクを着用 した。作業者の外部被ばく管理は、OSL バッジ及びポケット線量計を用い行った。その結果、当 該作業期間におけるすべての作業者の内部被ばく及び外部被ばくは検出されなかった。

2014年度に予定した実験準備室及び一般居室建家における解体撤去作業は,問題なく終了した。 2015年度は,実験準備室及び一般居室建家の管理区域について,原子炉施設保安規定に従い管理 区域を解除する予定である。

(庄司 雅隆)

参考文献

1) 久保田 晃玄:原子力科学研究所等の放射線管理(2013年度), JAEA-Review 2014-059, pp.24-25 (2015).



図 2.2.1-1 管理区域解除エリア及び撤去した排気ダクト,排水配管の配置図

2.2.1-3 JRR-3 及び JRR-4 等

JRR-3 及び JRR-4 では、設備機器等の性能維持のため、保守点検が行われた。JRR-3 におけ る主な放射線作業として、炉プール水モニタ事故時サンプリングライン調査及び設計基準事故発 生時の対応訓練を行い、原子炉建家から実験利用棟までのサンプリングラインの健全性が保たれ ており、正常に原子炉プール水のサンプリングが行えることを確認した。また、トリチウムモニ タの警報誤発報について、原因究明が行われた。詳細なノイズ発生原因の調査を行ったところ、 ビン電源の GND 線から多くのノイズ混入が確認されたことから、GND 線がノイズ混入源である と推定された。ノイズ混入の低減対策として GND 線の切離、BIN 電源と放射線監視盤との接触 箇所の絶縁処置を行った。JRR-4 における主な放射線作業として、12 インチシリコン照射実験装 置の撤去作業が開始され、No.1 プールに設置されている同装置に附属する照射ホルダー、照射筒、 駆動筒等の機材一式が解体、撤去された。装置本体の撤去は来年度行われる予定である。また、 廃棄物整理作業が行われ、炉心タンクの断熱材として使用されたパーライトを乾燥及び梱包後、 放射性廃棄物処理場に引き渡した。

JRR-3 実験利用棟(第2棟)では、共鳴分光分析容器へのウラン装荷作業が行われた。使用済燃料貯蔵施設(DSF)では、旧JRR-3の金属天然ウラン使用済燃料が乾式貯蔵されている。

これら施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

表 2.2.1-2 に各施設における作業環境監視結果を示す。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤ法により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定 を実施した結果、いずれの測定点においても、 $\beta(\gamma)$ 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であ った。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。

室内ガスモニタ及びトリチウムモニタによる連続監視の結果,1日平均濃度はすべて検出下 限濃度未満であった。

(角田 潤一)
表 2.2.1-2 各施設における作業環境監視結果

(2014年度)

施設		JRR-3	JRR-4	JRR-3 実験利用棟 (第2棟)	DSF
線量当量率(µSv/h)		$\leq 25~(\gamma + n)$	$\leq 25~(\gamma+n)$	$\leq 25~(\gamma)$	$\leq 25~(\gamma)$
線量当量	(µSv/週)	$\leq 23 (\gamma + n)$	$\leq 24 (\gamma + n)$	_	_
表面密度(全	(β) (Bq/cm ²)	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
空気中放射	ダスト(全 β)*1	$< 6.7 \times 10^{-10}$	$<\!2.7{ imes}10^{-9}$	$< 6.8 \times 10^{-10}$	_
性物質濃度	ת`ג (41 Ar) *2	$< 1.5 \times 10^{-3}$	$< 1.4 \times 10^{-3}$	_	_
(Bq/cm ³)	ガス(3H)*2	$< 1.3 \times 10^{-2}$	_	_	_

*1 1週間平均濃度の最大値

*2 1日平均濃度の最大値

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

JRR-3, JRR-4 等において,2014 年度に実施された放射線作業は170 件であり,これらの放 射線作業に対する計画の立案及び実作業に対する放射線防護上の助言及び支援を行った。

表 2.2.1-3 に各施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放 射線作業件数を示す。

(角田 潤一)

表 2.2.1-3 各施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(20)	4	年	度)
(ΔU)	14		1771

		作業環境レベル	宝动		
施設名	線量当量率 (µSv/h)	空気中放射性物質 濃度 (Bq/cm³)	表面密度 (Bq/cm ²) β (γ)	吴効 線量 (mSv)	放 射 線 作業件数
	<1	< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < _	< 0.4	< 0.1	55
	< I	> 仮山 政	$0.4 \sim 40$	< 0.1	2
	10/25	> 经山下阳	< 0.4	< 0.1	5
JRR-3	1.0 < 20	ヽ俠山下座	$0.4 \sim 40$	< 0.1	5
		/	< 0.4	< 0.1	17
	≥ 25	~ 俠 山 千 政	$0.4 \sim 40$	< 0.1	2
		検出下限~< (DAC) *	$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	29
		検出下限~< (DAC) *	$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
JBB-4	$1 \sim < 25$	/拎山下阻	< 0.4	< 0.1	2
51111 4		ヽ俠山下座	$0.4 \sim 40$	< 0.1	3
	>95	/ 上 四	< 0.4	< 0.1	7
	≥20	~ 俠 山 千 政	$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
JRR-3 実験利用棟	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	34
(第2棟)	≥ 25	<検出下限	< 0.4	< 0.1	1
DSF	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	4
	≥ 25	<検出下限	< 0.4	< 0.1	1

* 法令に定める空気中の濃度限度の値

(3) 施設定期検査

JRR-3 においては、2010 年 11 月 20 日から、JRR-4 においては、2010 年 12 月 27 日から施設定期検査が実施されている。

JRR-3 及び JRR-4 では,新規制基準への適合確認が終了しておらず原子炉停止中である。原 子炉停止中において継続的に機能を維持する必要がある施設については,一年を越えない期間ご とに性能の技術基準に適合していることの検査を実施している。

JRR-3 原子炉施設においては,2014年11月6日に排気筒モニタリング設備の警報検査を受検し、合格した。また、11月7日に放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力検査の受検に検査実施者として協力した。

JRR-4 原子炉施設においては,2014 年 12 月 2 日に排気モニタの警報検査及び設定値確認検査 を受検し、合格した。また、放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力検査の受検に検査実施者として 協力した。

(角田 潤一)

2.2.2 核燃料物質使用施設の放射線管理

2014年度は、核燃料物質使用施設において、以下に示す放射線管理業務を核燃料物質使用施設等保安規定等に基づき実施した。

① 定期的な線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定

- ② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定
- ③ 放射線管理施設の管理
- ④ 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物 及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度は,核燃料物質使用施設等保安規定等に定める放出管理基 準値を十分下回っており,放射線管理上の問題はなかった。

これらの保安活動については,法令に基づく核燃料物質使用施設等保安規定の遵守状況の検査 を受検し,保安規定違反はなかった。また,原子力科学研究所品質保証計画に基づく内部監査を 受検した。

原子力保安検査官による巡視は、ホットラボにおいて17回実施され、指摘事項はなかった。

主な放射線作業としては、定常業務、施設定期自主検査のほか、ホットラボに保管されていた 使用済核燃料物質の全てを廃止措置のため廃棄物安全試験施設及び燃料試験施設へ搬出する作業、 未照射核燃料物質の一括管理として原子燃料工業株式会社からの核燃料物質の受入れ作業が実施 され、これに協力した。

2014 年度の核燃料物質使用許可に関する変更許可申請等については,核燃料物質使用許可施設 全てにおいて,放射性廃棄物の区分,保管場所の明確化等の変更許可申請を2015 年 2 月 2 日に 行った。

(川崎 隆行)

2.2.2-1 ホットラボ

ホットラボでは、2002年度をもってすべての照射後試験を終了し、2003年度からは廃止措置 の一環として鉛セル等の解体・撤去が行われている。また、所内の未照射核燃料物質の一括管理 が2007年度に開始された。本年度においては、廃止措置のためケーブ内に保管されていた使用 済核燃料物質がすべて搬出された。

施設における主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線の線量当量率の測定の結果,立入 制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤ法により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定 を実施した結果、いずれの測定点においても、 β (γ)線放出核種について 0.4 Bq/cm²未満で あった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

ホットラボにおいては,放射線作業は37件実施され,これらの放射線作業に対する計画の立 案及び実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.2.2-1 にホットラボにおける線量当量率等による作業環境レベル区分ごとの放射線業務 従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(久保田 晃玄)

表 2.2.2-1 ホットラボにおける作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2014)	年度)
--------	-----

	作業環境レベル		実効	七 中 泊
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm ²)	線量	成
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm ³)	β(γ)	(mSv)	下未什奴
<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	8
<1	<検出下限	$0.4 \sim 40$	< 0.1	0
<1	検出下限~<(DAC)	< 0.4	< 0.1	1
<1	検出下限~<(DAC)	$0.4 \sim 40$	< 0.1	2
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.4	< 0.1	13
$1\sim < 25$	検出下限~<(DAC)	< 0.4	< 0.1	1
$1\sim < 25$	検出下限~<(DAC)	$0.4 \sim 40$	< 0.1	3
$25\sim < 100$	<検出下限	< 0.4	< 0.1	4
$25\sim < 100$	検出下限~<(DAC)	< 0.4	< 0.1	1
$25 \sim < 100$	検出下限~<(DAC)	$0.4 \sim 40$	< 0.1	3
$25 \sim < 100$	検出下限~< (DAC)	> 40	< 0.1	1

2.2.3 放射線施設の放射線管理

2014年度は、放射線施設において、以下に示す放射線管理業務を放射線障害予防規程等に基づき実施した。

① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中の放射性物質の濃度の測定

② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定

- ③ 放射線管理施設の管理
- ④ 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度について,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物 及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度は,放射線障害予防規程等に定める放出管理基準値を十分 下回っており,放射線管理上の問題はなかった。

2014年度の放射性同位元素使用許可に関する変更許可申請については,第4研究棟において, 密封された放射性同位元素の使用・貯蔵の追加,削除,それに伴う使用場所の追加・削除等のた め変更許可申請を2015年1月22日に行った。FEL研究棟において,密封された放射性同位元素の 使用の終了に伴い,管理区域の一部解除の変更許可申請を2015年1月22日に行った。JRR-3実験 利用棟(第2棟)において,研究及び実験計画への対応,管理区域の見直しによる拡大,現行法 令への対応等のため変更許可申請を2015年1月22日に行った。

上記の許可使用に係る変更許可申請の際には,放射線管理担当課として放射線防護上の助言を するとともに申請内容について確認する等の技術上の支援を行った。

また、高経年化対策として、第4研究棟西棟及び東棟のルーツブロワ操作盤を2015年1月22 日から26日にかけて更新した。

(秋野 仁志)

2.2.3-1 研究棟及びタンデム地区

第4研究棟では、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る試料の分析や放射性同位元素を用いた基礎研究・基礎技術開発などを目的とした実験が行われた。放射線標準施設棟では、放射線 測定器の校正及び単色中性子を用いた線量計等の照射試験を目的として静電加速器の運転が行われた。

タンデム加速器建家では、超アクチノイド科学、短寿命核科学及び重イオン科学に関する研究 を目的として、放射性核種及び安定核種のイオンビームを用いた実験が行われた。なお、タンデ ム加速器建家の運転状況としては、2014年4月1日から6月3日、6月16日から7月17日、 10月28日から12月25日、2月4日から3月31日に運転が行われた。

これら施設の運転及び管理区域内作業における,施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示 す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定の結果は管理基準値未満であり,施設に起因する異常は認められな かった。

(a)線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる γ 線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25 μ Sv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤ法により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータ又は 2π ガスフロー測 定装置による表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 α 線放出核種について 0.04Bq/cm²未満、 $\beta(\gamma)$ 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満、トリチウムについて 4Bg/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果,すべて検出下限 濃度未満であった。

(大貫 孝哉)

- (2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理
 - (a) 研究棟地区

研究棟地区(第1研究棟,第2研究棟,第4研究棟,放射線標準施設棟,工作工場,超高圧 電子顕微鏡建家,荒谷台診療所)の施設においては,放射線作業は126件実施され,これらの 放射線作業に対する計画の立案及び実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.2.3-1 に研究棟地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務従 事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

放射線標準施設棟においては、管理区域外廃液配管の点検作業が実施され、放射線標準施設 棟(既設棟)の2階廊下の一部及び1階廊下天井裏の一部を一時的な管理区域に設定し作業が行 われた。

(岩佐 晃)

表 2.2.3-1 研究棟地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

	作業環境レベル				
線量当量率 空気中放射性物質濃度		表面密度	(Bq/cm ²)	実効緑量 (mSv)	放 射 緑 作業件数
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm ³)	α	β(γ)		
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	106
$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	18
≥ 25	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	2

(b) タンデム地区

タンデム地区(タンデム加速器建家,リニアック建家,材料試験室,FEL研究棟,陽子加速 器開発棟)の施設においては,放射線作業は24件実施され,これらの放射線作業に対する計 画の立案及び実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.2.3-2 にタンデム地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務 従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(岡田 寿光)

表 2.2.3-2 タンデム地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

線量当量率	量率 空気中放射性物質濃度		(Bq/cm^2)	実効線量 (mSv)	放 射 緑 作業件数
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	β(γ)		
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	11
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	13

2.2.3-2 JRR-1 地区 (JRR-1, 原子炉特研)

JRR-1 は,我が国初の原子炉として建設され,炉物理実験,放射化分析の基礎研究等において 多くの成果を挙げ,所期の目的を達成したことから,1968年度にすべての運転を停止した。実験 室は,原子炉施設で照射した試料の測定等に利用されていたが,施設の老朽化により廃止措置す る計画で検討が進められている。本体施設は展示館として利用されている。

原子炉特研は,原子力に関する研究者及び技術者の養成訓練に係る研修等を1958年度から進め,原子力関係の人材育成を実施している。

これらの施設における主な放射線管理実施結果を下記に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

サーベイメータによるγ線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/週(25µSv/h)を超える区域 はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤ法により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定 を実施した結果、いずれの測定点においても、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm²未満で あった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理(JRR-1のみ)

室内ダストモニタ及び可搬型ダストサンプラにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施 した結果,すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

JRR-1 及び原子炉特研建家の放射線作業は合計 15 件実施され、これらの作業に対する計画の 立案及び実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.2.3-3 に JRR-1 地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事 者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(早坂 裕美)

表 2.2.3-3 JRR-1 地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

	作業環境レベル				
施設名	線量当量率 (µSv/h)	空気中放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	表面密度 (Bq/cm ²) β (γ)	実効線量 (mSv)	放 射 線 作業件数
JRR-1	<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	9
原子炉特研	<1	_	< 0.4	< 0.1	6

2.2.3-3 トリチウムプロセス研究棟地区

トリチウムプロセス研究棟(TPL)では,核融合炉燃料ガス精製・循環システムの基礎となる プロセス技術及びトリチウム安全取扱技術の開発が行われた。RI製造棟では,ラジオアイソトー プの製造及び各種研修実験が行われた。高度環境分析研究棟では,環境中の核物質などの極微量 分析における研究・開発が行われた。核燃料倉庫では,所内で不要となった天然ウラン・劣化ウ ランの貯蔵が行われた。

これら施設運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる γ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,1 mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤ法により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータ等による表面密度の測 定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04 Bq/cm²未満、

 $\beta(\gamma)$ 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満、トリチウムについて 4 Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタにより、1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果、すべて検出下限 濃度未満であった。また、室内ガスモニタにより空気中トリチウム濃度の監視を行った結果、 すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

TPL 地区においては, 放射線作業は 124 件実施され, これらの放射線作業に対する計画の立案 及び実作業での放射線防護上の助言, 指導及び支援を行った。

表 2.2.3-4 に TPL 地区における線量当量率等の作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(岩井 亮)

表 2.2.3-4 TPL 地区における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

	作業環境レベル	宝林姢具	七ヶ日十ヶ白		
線量当量率	空気中濃度	表面密度	(Bq/cm^2)	夫劝称里 (mSu)	风豹脉
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	β (γ)	(IIISV)	下未计数
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	59
<1	<検出下限	< 0.04	$0.4 \sim 40$	< 0.1	29 (内, ³ H 作業: 29)
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	31
<1	検出下限~<(DAC)	< 0.04	$0.4 \sim 40$	< 0.1	5(内,³H 作業 : 5)
≥ 25	検出下限~<(DAC)	$0.04 \sim 4$	$0.4 \sim 40$	< 0.1	0

2.3 海岸地区施設の放射線管理

原子力科学研究所の海岸地区では,原子炉等規制法等に基づく原子炉施設・核燃料物質使用施設,放射線障害防止法に基づく放射性同位元素の使用施設,廃棄施設,電離放射線障害防止規則 に基づく放射線施設において,作業環境及びこれらの施設で行われた放射線作業について保安規 定等に基づき放射線管理を実施した。

2014 年度に実施された STACY 及び TRACY における U・Pu 溶液安定化処理作業,再処理特 別研究棟の設備・機器等の解体作業(廃液貯槽 LV-1 残渣回収作業),廃棄物安全試験施設のマニ プレータ及びアームの交換並びに修復作業,第1廃棄物処理棟のセラミックフィルタ除染作業, 第3廃棄物処理棟の液体廃棄物処理設備の開放点検,第2保管廃棄施設における旧 JRR-3の改造 に伴って発生したコンクリートのクリアランス作業,燃料試験施設のβγコンクリート No.2 セ ル内装機器撤去作業及び照射後試験(LOCA・クエンチ試験),NSRR の原子炉運転(NSRR:11 日間)及び運転に伴い実施された実験カプセル組立・解体作業等において異常な被ばくや放射線 管理上の問題は生じず,作業環境モニタリングによる異常の検出もなかった。また,事故等によ る施設及び人体への放射性汚染並びに被ばくはなかった。

(宍戸 宣仁)

2.3.1 原子炉施設の放射線管理

2014 年度は,STACY, TRACY, NSRR, FCA, TCA 及び放射性廃棄物処理場の原子炉施設 において,以下に示す放射線管理業務を原子炉施設保安規定等に基づき実施した。

① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定

② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定

③ 放射線管理施設の管理

④ 放射線作業環境の監視

⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価

⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認

⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度に異常はなく,空気中放射性物質濃度において,一部で東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質の影響が確認されたが,施設に起因する異常はなかった。当該施設から放出された気体廃棄物及び液体廃棄物中の 放射性物質の量は,原子炉施設保安規定に定める放出管理目標値を十分下回っており,放射線管 理上の問題はなかった。

これらの保安活動については,法令に基づく原子炉施設保安規定遵守状況の検査を受検し,保 安規定違反はなかった。また,原子力科学研究所品質保証計画に基づく内部監査を受検し,指摘 事項はなかった。

原子力保安検査官による巡視は,STACY 及び TRACY において 34 回,NSRR で 28 回,FCA において 13 回,TCA において 15 回,放射性廃棄物処理場において,36 回実施された。各施設 の巡視において,検査官より保安記録における測定条件等の記載内容について検討するよう指示 があり,記録の見直しを実施した。

原子炉施設での放射線作業として,TRACYでは,溶液燃料の燃料貯蔵設備への貯蔵作業並び に安定化処理作業等が実施された。その他,施設の廃止措置に向けた汚染状況調査が実施された。 NSRRでは,原子炉施設のパルス運転及び300kW定出力運転が実施された。FCA及びTCAで は,濃縮ウラン燃料及びプルトニウム燃料の引渡し準備作業等が実施された。放射性廃棄物処理 場では,液体処理場低レベル廃液貯槽の解体作業,旧JRR-3の改造に伴って発生したコンクリー トのクリアランス作業等が実施された。

原子炉施設の施設定期検査は, NSRR が 2014 年 12 月 1 日から, STACY 及び TRACY が 2011 年 11 月 30 日から, FCA が 2011 年 8 月 1 日から, TCA が, 2011 年 1 月 11 日から, 放射 性廃棄物処理場が 2014 年 9 月 1 日から実施されている。

2014 年度に実施した原子炉設置変更許可申請等は, STACY の 2011 年 2 月 10 日に申請した変 更許可申請書の補正申請を 2015 年 3 月 31 日に行った。また, TRACY においては, 廃止措置計 画の認可申請を 2015 年 3 月 31 日に行った。

放射性廃棄物処理場,NSRR は,新規制基準への適合確認のための原子炉設置変更許可申請を それぞれ 2015 年 2 月 6 日,3 月 31 日に行った。

(安 和寿)

2.3.1-1 STACY 及び TRACY

STACY は、非均質炉心タンクを用いた溶液燃料の臨界量測定、TRACY は、溶液燃料体系の超 臨界事象の研究を目的とした原子炉施設である。2014 年度は、TRACY 溶液燃料の燃料貯蔵設備 への貯蔵作業並びに分離抽出試験で精製した U 溶液及び Pu 溶液の酸化物への安定化処理作業が 実施された。その他、TRACY 施設の廃止措置に向けた汚染状況調査が実施された。

これらの施設における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm²未満, β

(γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。また,室内ガスモニタによる連続監視の結果,1週間平均 濃度はすべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

STACY 及び TRACY においては, 49 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の立案及び実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.1-1 に STACY 及び TRACY における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実 効線量及び放射線作業件数を示す。

なお、STACY 及び TRACY において、一時的な管理区域を設定して行う作業はなかった。

表 2.3.1-1 STACY 及び TRACY における作業環境レベル区分ごとの 放射線業務従事者の実効線量及び放射線作業件数

(2014年度)

作業環境レベル				中州伯昌	+6 6+ 约
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm ²)		夫劝禄重 (mSu)	风
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	β (γ)	(1157)	TF 未 仟 剱
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	17
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	7
	> 按山下阳			< 0.1	19
≥25		< 0.04	< 0.4	0.1. < 1	5
検出下限~<(DAC)				0.1~<1	1

(3) 施設定期検査

STACY 及び TRACY においては、2011 年 11 月 30 日から施設定期検査が実施されている。

STACY 及び TRACY では、新規制基準への適合確認が終了しておらず、原子炉停止中である。 原子炉停止中も継続的に機能を維持する必要がある施設について1年を超えない期間ごとに、性能の技術基準に適合していることの検査を実施している。

2014 度においては, STACY 及び TRACY は, 放射線管理施設の排気筒モニタの警報検査を受検し, 2014 年 5 月 26 日に合格した。

(菅谷 雄基)

2.3.1-2 NSRR

NSRR は、高燃焼度改良型燃料に係る反応度事故時の燃料挙動に関するデータの取得のため、 高燃焼度改良型燃料等を対象とした反応度事故模擬実験等を実施している。2014 年度は、パルス 運転が合計 6 回、300kW 定出力運転が 1 回実施された。

施設における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測定を実施した結果、いずれの測定点においても、 β (γ)線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタにより,管理区域内の空気中塵埃を1週間採取したろ紙の測定を実施した 結果,すべて検出下限値未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

NSRR においては, 57 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の立案及 び実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.1-2 に NSRR における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放 射線作業件数を示す。

また,NSRR 燃料棟排風機室及び照射物管理棟排風機室,機械棟屋外(北側)が一時的な管理 区域に設定され,気体廃棄設備,液体廃棄設備の保守作業が実施された。

作業終了後には、区域放射線管理担当課が行う管理区域解除のための「一時的な管理区域を解除する際に汚染が残存していないことを確認する測定に関する要領書」に基づき、線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果、測定点すべてにおいて線量当量率はバックグラウンド値であり、表面密度は検出下限表面密度未満であった。これにより、保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。

表 2.3.1-2 NSRR における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2014年度)

作業環境レベル				
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm ²)	実効線量 (mSv)	放 射 線 作 業 件 粉
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm ³)	β(γ)		
<1	<検出下限	< 0.4	< 0.1	31
10.295	> 按山下阳	< 0.4	< 0.1	17
$1 \sim < 25$	< 快山 下咬	$0.4 \sim 40$	< 0.1	4
> 9 5		< 0.4	< 0.1	4
≤25	丶谀ഥ下欧	0.4~40	< 0.1	1

(3) 施設定期検査

NSRR においては、2014 年 12 月 1 日から施設定期検査が実施されている。

NSRR では,新規制基準への適合確認が終了しておらず,原子炉停止中である。原子炉停止中 も継続的に機能を維持する必要がある施設について1年を超えない期間ごとに,性能の技術基準 に適合していることの検査を実施している。

2014 年度においては, NSRR は, 排気筒モニタの警報検査を受検し, 2015 年 2 月 26 日に合格した。

(加藤 拓也)

2.3.1-3 FCA 及び TCA

FCA は反応度測定等の実験,TCA は炉心特性試験及び教育訓練等を目的とした原子炉施設で ある。2014 年度は,FCA の高濃縮ウラン燃料及びプルトニウム燃料をアメリカ合衆国エネルギ 一省に引き渡すための準備作業が実施された。その主な準備作業としては,FCA 及び TCA の管 理区域内整理作業(2014 年 6 月 19 日から 2015 年 3 月 31 日),炉心燃料(高濃縮ウラン燃料及 びプルトニウム燃料)装脱及び返却作業(2014 年 10 月 31 日から 2015 年 1 月 8 日)が行われ た。

これらの施設における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線及び中性子線の線量当量率の測定 の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミ ネセンス線量計(TLD)によるγ線及び中性子線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/ 週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm²未満、β

(γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果, すべて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

FCA においては 51 件, TCA においては 19 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業 に対する計画の立案及び実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.1-3 及び表 2.3.1-4 に FCA 及び TCA における作業環境レベル区分ごとの放射線業務 従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

また,FCAの排風機室,廃液貯槽室及び屋外の一部,TCAの排風機エリア,廃水タンク室及 び屋外の一部が一時的な管理区域に指定され,排気フィルタの捕集効率測定,液体廃棄設備の漏 えい検査及び埋設廃液配管の点検が実施された。作業終了後には,区域放射線管理担当課が行う 管理区域解除のための「一時的な管理区域を解除する際に汚染が残存していないことを確認する 測定に関する要領書」に基づき,線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果,測定点す べてにおいて線量当量率はバックグラウンド値であり,表面密度は検出下限表面密度未満の値で あった。これにより,保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び汚染が残存して いないことを確認した。

表 2.3.1-3 FCA における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

$(2014 \ \text{L})$	∓度)
---------------------	-----

	作業環境レベル	宝动绰号	七分月十公月		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm ²) α β(γ)		夫刘禄重	作業件数
(µSv/h)	(Bq/cm ³)			(1157)	
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	12
$1 \sim < 25$		< 0.04	< 0.4	< 0.1	4
	<検出下限			$0.1 \sim < 1$	1
		0.04~4	0.4~40	< 0.1	3
				$0.1 \sim < 1$	2
≥ 25		< 0.04	< 0.4	< 0.1	1
	<検出下限		< 0.4	$0.1 \sim < 1$	27
		0.04~4	0.4~40	0.1~<1	1

表 2.3.1-4 TCA における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2014年度)

	作業環境レベル	中共的具	十年自十分白		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm ²)		夫刘禄里 (mSv)	加利禄作業件数
(µSv/h)	(Bq/cm ³)	α	β(γ)		11 21811 224
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	9
$1\sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	1
>95	/按山下四	< 0.04	< 0.4	< 0.1	6
≤ 25	≤ 俠 ഥ 下 №	< 0.04	>0.4	$0.1 \sim < 1$	3

(3) 施設定期検査

FCA においては,2011 年 8 月 1 日から,TCA においては,2011 年 1 月 11 日から施設定期検 査が実施されている。

FCA 及び TCA では、新規制基準への適合確認が終了しておらず、原子炉停止中である。原子炉 停止中も継続的に機能を維持する必要がある施設について1年を超えない期間ごとに、性能の技 術基準に適合していることの検査を実施している。

2014年度においては、FCAは、年2回にわけて実施していた機能維持検査を年1回に統一するため、スタックダストモニタの設定値確認検査及び臨界モニタの警報検査を2014年7月29日及び2014年12月1日にそれぞれ受検し、合格した。TCAは、警報回路(排気筒ダストモニタ及び放射線エリアモニタ)の作動検査を放射線管理課が受験責任者として受検し、2014年12月9日に合格した。

(今橋 孝一)

2.3.1-4 放射性廃棄物処理場

放射性廃棄物処理場では、原子炉施設として第1廃棄物処理棟、第2廃棄物処理棟、第3廃棄物処理棟、解体分別保管棟、減容処理棟、汚染除去場及び第1・2保管廃棄施設があり、核燃料物質使用施設として上記の施設に加えて液体処理場、圧縮処理施設及び固体廃棄物一時保管棟がある。2014年度は、東北地方太平洋沖地震によって荷崩れした保管廃棄施設の廃棄物保管体の再配置作業による復旧作業が実施された。その他の施設については、年間処理計画に基づき運転が行われた。これらの施設における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。また、2010年度から開始された液体処理場の廃止措置として2013年度は、屋外に設置されている低レベル廃液貯槽6基のうち1基を解体分別保管棟へ移送し、解体作業が実施された。さらに旧JRR・3の改造に伴って発生したコンクリートの、国によるクリアランス対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の確認測定が実施され、確認証の交付を2015年2月6日に受けた。これにより2009年度から開始されたクリアランス作業の全工程が無事終了した。

液体処理場低レベル廃液貯槽の解体作業に係る放射線管理を 2.3.2-6 項,旧 JRR-3 の改造に伴って発生したコンクリートのクリアランス作業に係る放射線管理を 2.3.2-7 項に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,線量当量,表面密度及び 空気中放射性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率及び線量当量の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる γ 線の線量当量率の測定の結果,立入 制限区域を除き,1mSv/週(25 μ Sv/h)を超える区域はなかった。また,熱ルミネセンス(TLD) による γ 線の1週間の線量当量の定点測定の結果,1mSv/週を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04 Bq/cm²未満、β

(γ)線放出核種について 0.4 Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,管理区域内の空気中塵埃を1週間採取したろ紙の測定を実施した結果, α 線放出核種については検出下限濃度未満であり, β (γ)線放出核種については第1廃棄物処理棟において,最大で 3.8×10^{9} Bq/cm³であったが,すべて法令で定める空気中濃度限度を下回っていることを確認した。また,検出された核種は, γ 線核種分析の結果,可燃性固体廃棄物を搬入するため一時的に搬入シャッターを開放したことによって混入した東京電力福島第一原子力発電所事故によって放出された¹³⁷Cs であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

放射性廃棄物処理場においては、125 件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する計画の立案及び実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.3.1-5 に廃棄物処理場における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量 及び放射線作業件数を示す。 また,保管廃棄体の保管状況の点検に伴うH型ピット保管体取出し・点検作業のため,第1保管 廃棄施設のJ,K,Lブロック保管孔が,一時的な管理区域に設定され,作業が実施された。当該 作業期間における作業者の外部被ばく線量(ポケット線量計値)は,個人最大で0.2mSv,集団線 量で1.4人・mSv(作業者27名)であり,計画線量を超えることはなかった。

なお、作業終了後の管理区域解除については、2015年度に実施する予定である。

表 2.3.1-5 放射性廃棄物処理場における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2014年度)

作業環境レベル			中州伯昌	十年自十分自
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm ²)	夫劝禄重 (m Crr)	
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	β(γ)	(mSV)	旧未什奴
<1		< 0.4	< 0.1	81
	<検出下限	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	1
		$0.4{\sim}40$	< 0.1	1
	検出下限~<(DAC)	$0.4{\sim}40$	< 0.1	2
		< 0.4	< 0.1	13
	<検出下限	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	3
		> 40	< 0.1	1
$1 \sim < 25$	検出下限~< (DAC)	0.4- 40	< 0.1	2
		$0.4 \sim 40$	$0.1 \sim < 1$	2
		> 40	$0.1 \sim < 1$	1
≥ 25		< 0.4	< 0.1	12
	<検出下限	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	4
		0.4~40	0.1~<1	1
	検出下限~< (DAC)	0.4~40	$0.1 \sim < 1$	1

(3) 施設定期検査

放射性廃棄物処理場においては、2014年9月1日から施設定期検査が実施されている。

放射性廃棄物処理場では,新規制基準への適合確認が終了していないが,原子炉停止中も継続 的に機能を維持する必要がある施設について1年を超えない期間ごとに,性能の技術基準に適合 していることの検査を実施し,原子炉施設の維持管理に不可欠な活動であることから,一部の設 備を除き放射性廃棄物の処理を行っている。2014年度においては,放射性廃棄物処理場は,排気 筒モニタの警報検査を受検し,2014年10月31日に合格した。

(大塚 義和)

2.3.2 核燃料物質使用施設の放射線管理

2014年度は,BECKY,プルトニウム研究1棟,再処理特別研究棟,ウラン濃縮研究棟,燃料 試験施設及び廃棄物安全試験施設の各核燃料使用施設において,東北地方太平洋沖地震後の建家 補修等の工事が行われた。バックエンド技術開発建家を含むこれらの施設において,以下に示す 放射線管理業務を保安規定等に基づき実施した。

① 定期的な線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定

② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質濃度の測定

③ 放射線管理施設の管理

④ 放射線作業環境の監視

⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価

⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認

⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率及び表面密度に異常はなく,空気中放射性物質濃度に おいて,一部で東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質の影響が確認さ れたが,施設に起因する異常はなく,当該施設から放出された気体廃棄物の放射性物質の濃度は, 保安規定に定められた放出管理基準値以下であり,放射線管理上の問題はなかった。

これらの保安活動については,法令に基づく核燃料物質使用施設等保安規定遵守状況検査を受 検し,保安規定違反はなかった。また,原子力科学研究所品質保証計画に基づく定期内部監査を 受検し,指摘事項はなかった。

原子力保安検査官による巡視は,BECKYにおいて16回,プルトニウム研究1棟で17回,燃料試験施設で17回,廃棄物安全試験施設で17回実施された。各施設の巡視において,検査官より保安記録における測定条件等の記載内容について検討するよう指示があり,記録の見直しを実施した。

再処理特別研究棟では、廃止措置計画に従い廃液長期貯蔵施設に設置されている廃液貯槽

(LV-1)の解体撤去作業等が実施された。また,燃料試験施設では, β γ コンクリート No.2 セル内装機器撤去作業等が実施された。また,バックエンド技術開発建家では,2012 年 1 月から 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る支援分析を行っている。

2014年度の核燃料物質使用許可に関する変更許可申請等については,核燃料物質使用許可施設 全てにおいて,放射性廃棄物の区分,保管場所の明確化等の変更許可申請を2015年2月2日に 行った。

(山田 克典)

2.3.2-1 BECKY

BECKYでは、アクチノイド分析化学基礎試験、再処理プロセス試験、TRU 高温化学試験、 TRU 廃棄物試験、TRU 計測試験等が行われており、使用済燃料を含む核燃料物質や超ウラン元 素等の放射性物質が使用されている。その他に 2014 年度は、マニプレータスレーブアーム交換 作業、パワーマニプレータ本体保守点検作業、インセルモニタ点検が実施された。

施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる γ線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm²未満、β

- (γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。
- (c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより,管理区域内の空気中塵埃を1週間採取したろ紙 の測定を実施した結果,すべて検出下限値未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

BECKY においては、139 件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する計画の立 案及び実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表2.3.2-1にBECKYにおける作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放 射線作業件数を示す。

(長谷川 里絵)

表 2.3.2-1 BECKY における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2014年度)

	作業環境レベル	中州伯昌	+4 白土 2白		
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	表面密度(Bq/cm ²)		瓜 州 禄 佐 坐 仲 粉
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α β(γ)		(IIIOV)	作未件数
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	60
	捡 山 <u>下</u> 阻。 D AC	0.04~4	< 0.4	< 0.1	1
	快出下限~DAU		$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
$1 \sim < 25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	44
				$0.1 \sim < 1$	5
		$0.04 \sim 4$	$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
	検出下限~DAC	0.04~4	0.4~40	< 0.1	3
				$0.1 \sim < 1$	4
≥ 25		< 0.04	< 0.4	< 0.1	18
	<検出下限	< 0.04	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	1
		>4	>40	< 0.1	1

2.3.2-2 プルトニウム研究1棟等

プルトニウム研究1棟では、アクチノイド化合物の合成と物性研究、アクチノイドの溶液化学 に関する研究、アクチノイドの分離化学に関する研究、アクチノイドと微生物の相互作用に関す る研究が行われた。

再処理特別研究棟では、廃止措置作業の一環として、本体建家 323 号室内のウォークインフード(H-7)内に設置してある排ガスサンプリング装置の解体、廃液長期貯蔵施設の廃液貯槽(LV-1)内の残存放射性残渣の回収、貯槽内面の除染及び貯槽の撤去作業が行われた。

ウラン濃縮研究棟では、廃止措置の準備作業として、管理区域内の汚染調査が行われた。

各施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

サーベイメータによる γ 線の線量当量率の測定の結果, 1mSv/週(25 μ Sv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し,表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果,いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm²未満,β

(γ)線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

ダストサンプラ及びエアスニファにより、1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果、 α 線放出核種については検出下限濃度未満であり、 β (γ)線放出核種については最大で 2.0 ×10⁻⁹Bq/cm³であったが、すべて法令で定める空気中濃度限度を下回っていることを確認した。 また、検出された核種は、 γ 線核種分析の結果、東京電力福島第一原子力発電所事故により放 出された¹³⁴Cs、¹³⁷Cs であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

プルトニウム研究1棟においては27件,再処理特別研究棟においては28件,ウラン濃縮棟に おいては11件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する計画の立案及び実作業で の放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。なお,放射線作業届の提出を伴う作業として, 廃液長期貯蔵施設の廃液貯槽(LV-1)の解体作業が実施された。本作業における個人最大の実効 線量は0.5mSvであり,計画線量を下回った。

表 2.3.2-2 に建家別における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放 射線作業件数を示す。

また,各施設で気体廃棄設備,液体廃棄設備の保守作業等に伴い一時的な管理区域が設定され た。作業終了後には,区域放射線管理担当課が行う管理区域解除のための「一時的な管理区域を 解除する際に汚染が残存していないことを確認する測定に関する要領書」に基づき,線量当量率 及び表面密度の測定を行った。その結果,測定点すべてにおいて保安規定等に定める管理区域の 基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。

(荒川 侑人)

表 2.3.2-2 建家別における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(20144)	年度)
---------	-----

74	伯县北县本	空気中放射性 表面容		(Bq/cm^2)	実効線量	放射線
建豕石	禄里ヨ里平 (S/b)	物質濃度		0 ()	(\mathbf{mSv})	作業件数
	(μονη)	(Bq/cm^3)	α	β(γ)		
プルトーウ	<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	19
ノルトーワ	1 95	~	< 0.04	< 0.4	< 0.1	7
ム研先1侬	$1 \sim < 25$	く使出下欧	< 0.04	\0.4	0.1~<1	1
	< 1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	18
	< I	検出下限~ <dac< td=""><td>0.04~4</td><td>0.4~40</td><td>< 0.1</td><td>1</td></dac<>	0.04~4	0.4~40	< 0.1	1
再処理	$1\sim <\!25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	4
特別研究棟	>95	~	< 0.04	< 0.4	< 0.1	1
		く使出下政	< 0.04	< 0.4	0.1~<1	3
	$100 \sim < 1000$	検出下限~ <dac< td=""><td>>4</td><td>> 40</td><td>≧1</td><td>1</td></dac<>	>4	> 40	≧1	1
ウラン濃縮	< 1	/	< 0.04	< 0.4	< 0.1	11
研究棟	<u> </u>		< 0.04	~0.4	< 0.1	11

2.3.2-3 燃料試験施設

燃料試験施設では、βγコンクリートセル及びαγコンクリートセルにおいて、1979年度にホ ット試験を開始して以来、使用済燃料等の照射後試験として、燃料集合体信頼性実証試験、貯蔵 燃料長期健全性等確認試験、NSRRパルス照射後試験、高度軽水炉燃料安全技術調査の各種試験 が実施されている。その他に2014年度は、内装機器の保守点検作業及び新規試験装置更新に伴 う装置撤去・据付作業等が実施された。

施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線の線量当量率の測定の結果,立入 制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm²未満, β

 (γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより, 1週間捕集したろ紙の測定を実施した結果, す べて検出下限濃度未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

燃料試験施設においては、170 件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する計画 の立案及び実作業での放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。放射線作業届の提出を伴う 作業として、「 $\beta \gamma$ コンクリート No.1,2 セルガンマスキャン駆動機構修理作業」や「X線撮影装 置の据付調整作業」、「 $\beta \gamma$ コンクリート No.2 セル内装機器撤去作業」等が実施された。「 $\beta \gamma$ コ ンクリート No.1,2 セルガンマスキャン駆動機構修理作業」における個人最大の実効線量は 1.4mSv、等価線量は 3.9mSv であり、計画線量を下回った。

表 2.3.2-3 に燃料試験施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量 及び放射線作業件数を示す。

2014 年度に燃料試験施設で作業を行った放射線業務従事者の集団実効線量は 19.3 人・mSv (2013 年度の集団実効線量は 16.8 人・mSv) であった。

(鳥居 洋介)

表 2.3.2-3 燃料試験施設における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2014 年度)

作業環境レベル					十年月十分月
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度(Bq/cm ²)		夫劝禄里 (m Sri)	放 射禄 佐娄伊粉
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm^3)	α	β (γ)	(mSv)	旧未旧奴
< 1	> 按山玉阳	< 0.04	< 0.4	< 0.1	40
	≤快山下欧	$0.04 \sim 4$	0.4~40	< 0.1	7
			< 0.4	< 0.1	32
		< 0.04	< 0.4	0.1~<1	1
10/25	<検出下限		0.4~40	< 0.1	1
1~<25		0.04~4	0.4~40	< 0.1	6
				0.1~<1	1
	検出下限~<(DAC)	0.04~4	$0.4 \sim 40$	< 0.1	1
			0.4 \$ 40	0.1~<1	5
	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	28
				0.1~<1	3
>95		0.04~4	0.4~40	< 0.1	4
≤ 20				0.1~<1	8
	 ☆山工阻~(DAC)	$0.04 \sim 4$	0.4~40	0.1~<1	28
	「 () () () ()) (>4	0.4~40	0.1~<1	1
100- < 1000		0.040.4	0.40.40	$0.1 \sim < 1$	2
100~<1000	「「「「」」(●●●●)(「●●●●)(●●●●)(●●●●)(●●●●)(●●●●)(●●●●)(●●●●)(●●●●)(●●●●)(●●●●●●	$0.04 \sim 4$	$0.4 \sim 40$	≧1	2

2.3.2-4 高レベル放射性廃液貯槽 LV-1 の高濃度放射性残渣回収,除染,解体作業における放射 線管理

再処理特別研究棟は、1968 年から 1993 年にかけて使用済燃料の再処理試験などの目的で使用 されてきたが、それらの使用が終了し、1996 年より設備、機器等の解体に着手している。2013 年度及び 2014 年度は、再処理試験に伴い発生した廃液を貯蔵していた廃液長期貯蔵施設の高レ ベル放射性廃液貯槽 LV-1(以下「LV-1」という。)の底部に堆積した高濃度放射性残渣(¹³⁷Cs: 9.2×10⁵Bq/g、⁹⁰Sr:1.3×10⁶Bq/g、²³⁹Pu+²⁴⁰Pu:2.5×10³Bq/g)の回収、貯槽内の除染及び貯槽 の解体作業が実施された。

(1) 作業における放射線管理の検討

残渣の回収作業は集塵機を使用し遠隔で回収するため、集塵中の放射能濃度上昇による内部被 ばく及び残渣を回収した容器からの外部被ばくが懸念された。このため、作業者はエアラインス ーツを着用し、また、回収容器は塩化ビニルシートと鉛シートにより遮蔽することで被ばく低減 を図ることとした。作業者の外部被ばくモニタリングは、体幹部の他、手の皮膚についても実施 し、作業毎の被ばく線量を把握することとした。

残渣回収後の貯槽内除染作業はLV-1内に入り実施するため、身体汚染及び内部被ばく並びに体 幹部と末端部(手足)の外部被ばくが懸念された。このため、作業者はエアラインスーツを着用し、 LV-1内から退出する際はスーツの除染を実施するとともに、作業時間を管理し被ばく低減を図る こととした。作業者の外部被ばくモニタリングは、体幹部と手足の皮膚について実施した。

貯槽の解体作業では,残渣回収及び除染作業により貯槽内の空間線量当量率は低減されると予 測されたため,外部被ばくについては体幹部のみモニタリングを実施することとした。一方,内 部被ばくについては,貯槽の切断をチップソー等を用いた機械的切断手法で行うため,固着性汚 染の飛散を懸念し,エアラインスーツを着用して作業することとした。

また,作業における汚染の拡大防止措置として,8つのグリーンハウスによる区画管理を実施 することとし,各所でダストサンプリングを実施することとした。図2.3.2-1にグリーンハウス 設置箇所とサンプリング箇所を示す。

全作業の計画線量は、各作業における作業時間と作業場における線量当量率を計算評価し、実 効線量8.0mSvとした。

(2) 放射線管理の結果

作業者の被ばく線量測定結果の一例を表 2.3.2-3 に示す。個人の最大実効線量は 1.1mSv, 手の最大等価線量は 1.3mSv, 足の最大等価線量は 0.55mSv であった。内部被ばくについては,作業後の全身カウンタでの測定で有意な値は検出されなかった。また,毎日実施した作業後におけるグリーンハウス内の汚染検査では,作業場所である解体用 GH-1 において $\beta(\gamma)$ 線で最大 8Bq/cm² (間接法)程度の汚染が検出されたが,作業場所外のグリーンハウスで汚染は検出され なかった。空気中放射能濃度は,作業場所である解体用 GH-1 において,除染作業時に最大 6.7×10⁻⁴Bq/cm³ (全 α)を検出したが,作業場所外の GH-2, GH-3' においては有意な値は検出 されず,解体用 GH-1 以外に汚染が拡大することはなかった。

実効線量が作業前の想定よりも低く抑えられた理由として、上記の被ばく低減措置が有効であったこと、作業手順を事前に確認及び検討することにより計画より短い時間で作業できたこと、

残渣の回収により LV-1 内の線量当量率が予測よりも低減されたことがあげられる。また,汚染 拡大防止対策として実施した8つのグリーンハウスによる区画管理は,汚染の検出が解体用 GH-1 のみであったことから有効に機能していたことを確認した。

貯槽の解体作業については、2015年度も引き続き実施される予定である。

(荒川 侑人)



図 2.3.2-1 グリーンハウス設置箇所及びダストサンプリング箇所

表 2.3.2-3 作業者の被ばく線量

単位:mSv

作業者	実効線量	等価線量(手)	等価線量(足)
А	1.1	1.3	0.55
В	1.1	0.9	0.29
С	0.9	1.1	0.26
D	0.8	0.4	0.25

2.3.2-5 廃棄物安全試験施設

廃棄物安全試験施設(WASTEF)では,福島技術開発関連として,使用済燃料プールから取り 出した燃料集合体等の長期健全性評価に係る照射後試験,燃料デブリの臨界管理技術の開発に係 る照射後試験,模擬燃料デブリを用いた特性の把握に係るホット試験が行われ,受託研究等関連 試験として,原子力プラント用材料の照射誘起応力腐食割れ研究に係る照射後試験,耐食材料研 究に係るホット環境試験,核変換実験施設の核破砕中性子源ターゲット容器材料の開発に係る照 射後試験,核融合炉構造材料の研究に係る照射後試験,燃料研究に係る照射後試験,マイナーア クチノイド含有燃料の物性研究に係るホット試験が行われた。

施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線の線量当量率の測定の結果,立入 制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm²未満, β

(γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより、1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果、 α 線放出核種については検出下限濃度未満であり、 β (γ)線放出核種については最大で2.7 ×10⁻⁹Bq/cm³であったが、すべて法令で定める空気中濃度限度を下回っていることを確認した。 また、検出された核種は、 γ 線核種分析の結果、東京電力福島第一原子力発電所事故により放 出された¹³⁴Cs、¹³⁷Cs であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

WASTEF においては、99 件の放射線作業が実施され、これらの放射線作業に対する計画立案 及び実作業における放射線防護上の助言、指導及び支援を行った。

表 2.3.2-4 に WASTEF における作業環境レベル区分ごとの実効線量及び放射線作業件数を示す。

また,WASTEF 電気室及び地階コールド機械室が一時的な管理区域に設定され,放射性物質 移送配管の再点検,管理区域外廃液配管の定期的な点検が実施された。作業終了後には,区域放 射線管理担当課が行う管理区域解除のための「一時的な管理区域を解除する際に汚染が残存して いないことを確認する測定に関する要領書」に基づき,線量当量率及び表面密度の測定を行った。 その結果,測定点すべてにおいて線量当量率はバックグラウンド値であり,表面密度は検出下限 表面密度未満であった。これにより,保安規定等に定める管理区域の基準に該当しないこと及び 汚染が残存していないことを確認した。 (3) エックス線装置の廃止に伴う第2種管理区域解除

物理実験室に設置されていたエックス線装置の廃止に伴い、原子力科学研究所エックス線保安 規則に定める第2種管理区域の解除を実施した。管理区域を解除するに当たり、区域放射線管理 担当課が行う管理区域解除のための「エックス線装置の廃止に伴う第2種管理区域解除要領」を 作成し、線量当量率の測定を行った。その結果、測定点すべてにおいて線量当量率はバックグラ ウンド値であった。表面密度については、対象区域がエックス線装置のみに伴う第2種管理区域 であり、表面汚染のおそれがないため省略した。これにより、保安規定等に定める管理区域の基 準に該当しないことを確認した。

(正路 卓也)

					(2014 年度)
	中共的月	七中幼			
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	(Bq/cm ²)	美 <u>刘</u> 禄重	成 射 禄 佐娄伊粉
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm ³)	α	α β (γ)		TF耒什级
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	18
	> 按山下阳	< 0.04	< 0.4	< 0.1	40
	≤快田下胶	< 0.04	0.4~40	< 0.1	1
		0.04~4	0.4~40	< 0.1	4
$1 \sim < 25$	検出下限~<(DAC)	0.04~4	0.4~40	$0.1 \sim < 1$	1
		>4	0.4~40	$0.1 \sim < 1$	1
		>4	> 40	< 0.1	2
		>4	> 40	$0.1 \sim < 1$	3
		< 0.04	< 0.4	< 0.1	5
≥ 25	< (検出下限			$0.1 \sim < 1$	1
		< 0.04	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	1
		0.04~4	0.4~40	$0.1 \sim < 1$	16
	(m山下版~く (DAC)		> 40	< 0.1	1
		>4	>40	0.1~<1	5

表 2.3.2-4 WASTEF における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

2.3.2-6 液体処理場低レベル廃液貯槽の解体作業

液体処理場は、放射性廃棄物の処理技術の開発を目的として 1958 年に建設され、原子力科学 研究所内外における放射性液体廃棄物の処理運転が行われた。各設備の老朽化に伴い 2009 年度 に核燃料物質使用施設等保安規定を変更し、設備の使用を停止した。所期の目的が達成したため 廃止措置対象施設となり、中期計画に従って 2010 年度から 2021 年度までの 12 年間で廃止措置 を行う計画である。廃止措置作業は、処理設備のうち屋外に設置されている低レベル廃液貯槽の 解体撤去から実施することとなった。なお、低レベル廃液貯槽は、蒸発濃縮等の処理を行う無機 性の放射性廃液(β (γ): 3.7×10⁻¹Bq/cm³から 3.7×10¹Bq/cm³未満)を貯留するための横型貯 槽(直径約 2700mm×長さ約 6750mm)で、36m³/基(6 基合計 216m³)の貯蔵能力を有した 設備である。

(1) 低レベル廃液貯槽の解体準備

解体作業は解体分別保管棟解体室にて行われるため、廃液貯槽の解体準備作業として、2010 年度は低レベル廃液貯槽に接続されている配管との切り離し、2011年度は震災により作業中断、 2012年度は移送用の専用冶具の製作、2013年度に解体分別保管棟解体室へ移送を行った。

2014 年度から解体作業が実施され、6 基(No.1 から No.6)の低レベル廃液貯槽のうち No.1 について実施した。

(2) 低レベル廃液貯槽の解体作業時の放射線管理の検討

解体作業による,解体分別保管棟解体室の汚染拡大防止対策として,グリーンハウス(以下 「GH」という。)を設置し作業を行うこととした。貯槽の切断は,チップソーを用いた機械的切 断手法により行われるため,切断により発生する放射性塵埃の飛散防止のため局所排気装置を設 置することとした。また,作業者の内部被ばく及び身体の汚染防止対策として,過去に実施され た低レベル廃液貯槽閉止作業及び除染作業時の汚染データを参考に,特殊作業衣,布手袋,ゴム 手袋,RI 作業靴,エアラインマスク,全面マスク,タイベックスーツ,RI 長靴,靴カバー等の 防護具を着用することとした。外部被ばく管理として,基本線量計である OSL バッジの他に補 助線量計を着用し,日々の被ばく状況を確認することとした。

(3) 放射線管理の結果

作業場の1センチメートル線量当量率は,全ての測定箇所についてバックグラウンド値であり, タンク内部の表面密度(間接測定法)は,最大で α :1.2Bq/cm²(検出核種²⁴¹Am), $\beta(\gamma)$:46Bq/cm² (検出核種¹³⁷Cs)であった。また,低レベル廃液貯槽内溜まり水(100 cm³ポリ瓶)の放射能濃 度は,0.16Bq/cm³(検出核種²⁴¹Am),2.1Bq/cm³(検出核種¹³⁷Cs)であった。作業期間中のGH 内における空気中放射性物質濃度の監視は,移動型ダストモニタを用いて実施し,当該期間中に おける空気中放射性物質濃度は、 α 線放出核種はすべて検出下限濃度未満であったが、 $\beta(\gamma)$ 線放出核種は最大で7.1×10⁸Bq/cm³(検出核種¹³⁷Cs)であった。また、日々の作業毎における 被ばく管理を行った結果、すべての作業者について0.1mSv未満であった。なお、作業期間中に おける作業者の身体汚染の発生はなく、GH内においても作業終了の都度表面密度の測定を実施 した結果、全ての測定箇所について検出下限表面密度未満であった。

写真 2.3.2-1 に低レベル廃液貯槽 No.1 解体作業状況を示す。

(川松 頼光)



写真 2.3.2-1 低レベル廃液貯槽 No.1 解体作業状況

2.3.2-7 旧 JRR-3 の改造に伴って発生したコンクリートのクリアランス作業に係る放射線管理 (1) クリアランスの概要

2005年5月の核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正によって「クリ アランス制度」が導入された。原子力科学研究所では本制度に基づき,「JRR-3原子炉施設」(旧 JRR-3)の改造工事に伴って発生した,第2保管廃棄施設内の保管廃棄施設・NLのピット(以下 「NLピット」という。)に保管廃棄しているクリアランス対象物をクリアランスするため,2007 年11月8日に放射性物質濃度の測定及び評価方法の認可申請(2008年5月22日 一部補正申請) を行い,2008年7月25日に認可された。クリアランスされたコンクリートは,原子力科学研究 所内の駐車場や道路整備のための路盤材等として再利用されている。また,空いた保管スペース は将来の処分に備えた廃棄物の分別保管に利用される。

(2) クリアランス対象物の確認状況

クリアランス対象物の取出し作業が2013年度で全て終了し、残りのクリアランス対象物について確認申請を行った。NL ピット No.5(約106トン)、No.6(約151トン)、No.11(約256トン)の計3ピットについて、国によるクリアランス対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の現地確認が2015年1月8日に終了し、確認証の交付を2015年2月6日に受けた。これにより2009年度から実施された旧JRR-3の改造に伴って発生したコンクリートのクリアランス作業の全行程が終了し、合計約4000トンのクリアランス対象物がクリアランスされた。

(3) クリアランス作業時の放射線管理

NL ピットは第2種管理区域であるが、クリアランス対象物を非密封放射性物質として取り扱うため、ピット毎に仮設上屋を設置し、一時的な第1種管理区域に指定して作業が行われた。クリアランス作業期間中の仮設上屋内の線量当量率はすべてバックグラウンド値であり、表面密度はすべて検出下限表面密度未満であった。空気中放射性物質濃度は、クリアランス作業中の仮設上屋内の空気試料を移動型ダストサンプラにより採取し測定した。作業期間中の空気中放射性物質濃度は、全βにおいてすべて検出下限濃度未満であった。また、クリアランス作業期間中の仮設上屋から排気される空気中の放射性物質濃度監視は、移動型ダストモニタ及び固体捕集法により実施した。作業期間中の排気中放射性物質濃度は、全β及び³Hともすべて検出下限濃度未満であった。クリアランス作業における外部被ばくは、作業者全員が0.1 mSv 未満であり、身体汚染はなかった。

(4) 一時的な第1種管理区域の解除に伴う放射線管理

作業終了後,上屋の一時的な第1種管理区域の解除を行うにあたり,区域放射線管理担当課が 行う管理区域解除のための「一時的な管理区域を解除する際に汚染が残存していないことを確認 する測定に関する要領書」に基づき線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果,すべて の測定点において線量当量率はバックグラウンド値であり,表面密度は直接測定法及び間接測定 法ともに検出下限表面密度未満であった。これにより,保安規定等に定める管理区域の基準に該 当しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。なお,当該区域は一時的に指定した第 1種管理区域の解除後,第2種管理区域として管理されている。

(古谷 美紗)
2.3.3 放射線施設の放射線管理

2014 年度は, FNS, 環境シミュレーション試験棟, バックエンド技術開発建家及び大型非定 常ループ実験棟等の各放射線施設において, 以下に示す放射線管理業務を放射線障害予防規程等 に基づき実施した。

① 定期的な線量当量率,線量当量,表面密度及び空気中放射性物質濃度の測定

② 気体廃棄物中及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度の測定

- ③ 放射線管理施設の管理
- ④ 放射線作業環境の監視
- ⑤ 放射線作業に対する助言及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価
- ⑥ 管理区域からの物品の搬出に対する確認
- ⑦ 作業に係る放射線管理の総括

その結果,作業環境における線量当量率,表面密度及び空気中放射性物質濃度において,一部 で東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質の影響が確認されたが,施設 に起因する放射性物質の漏えい等の異常はなかった。また,当該施設から放出された気体廃棄物 及び液体廃棄物中の放射性物質の濃度は,放射線障害予防規程等に定める放出管理基準値を十分 下回っており,放射線管理上の問題はなかった。また,各放射線施設の放射線作業に対し,助言 及び同意並びに放射線作業に係る線量の評価などの放射線管理を遂行した。

2014年度は原子力科学研究所において,放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律 第12条の9に係る定期検査及び第12条の10に係る定期確認を,2014年5月12から23日に 受検し合格証及び確認証を受領した。

また,放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律に基づく官庁への申請としては, バックエンド技術開発建家において,放射能確認技術の研究開発の進捗に対応するため,使用核 種の追加及び数量の変更等の変更許可申請を2015年1月22日に行い,2015年4月8日に許可 された。上記の許可使用に係る変更許可申請の際には,放射線管理担当課として放射線防護上の 助言をするとともに,申請内容について再確認する等,技術上の支援を行った。

(藤井 克年)

2.3.3-1 FNS 及び環境シミュレーション試験棟

FNS では主な作業として、共同研究実験等を行うため加速器の運転が行われ、照射した試料は 共同研究を行っている大学等に運搬された。環境シミュレーション試験棟(STEM)では、X線 分析装置による分析作業や排気筒点検作業が行われた。

これらの施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は,管理基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによる y 線及び中性子線の線量当量率の測定の結果,立入制限区域を除き,1mSv/週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm²未満, β

- (γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm² 未満であった。
- (c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより、1週間採取した捕集ろ紙の測定を実施した結果、 すべて検出下限濃度未満であった。また、FNSでは、室内ガスモニタ及びトリチウム捕集装置 により、管理区域内の空気中トリチウムを1ヶ月捕集したシリカゲルの測定を実施した結果、 最大で 6.6×10⁻⁵Bq/cm³であったが、すべて法令で定める空気中濃度限度を下回っていることを 確認した。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

FNS においては 50 件, STEM においては 24 件の放射線作業が実施され,これらの放射線作業に対する計画の立案及び実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表2.3.3-1 及び表2.3.3-2 にFNS 及びSTEMにおける作業環境レベル区分ごとの放射業務 従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

また,STEMのタンクローリー用ボックス周辺が一時的な管理区域に指定され,排水設備の保 守作業が実施された。作業終了後には,区域放射線管理担当課が行う管理区域解除のための「一 時的な管理区域を解除する際に汚染が残存していないことを確認する測定に関する要領書」に基 づき,線量当量率及び表面密度の測定を行った。その結果,線量当量率は東京電力福島第一原子 力発電所事故により放出された放射性物質の影響があったが,一時的な管理区域の指定前と同様 の0.3µSv/hであり,また,表面密度は検出下限表面密度未満であった。これにより,保安規定等 に定める管理区域の設定基準に該当しないこと及び汚染が残存していないことを確認した。

(東 大輔)

表 2.3.3-1 FNS における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(4014 + 72)	(20)	14	年	度)
-------------	------	----	---	----

	作業環境レベル		宝林姢县	长白	
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	(Bq/cm ²)	关	瓜 别 禄 佐 娄 伊 粉
$(\mu Sv/h)$	(Bq/cm ³)	α	β(γ)	(1157)	11 未 17 数
< 1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	22
<1	検出下限~<(DAC)	< 0.04	0.4~40	< 0.1	1
1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	4
1, ~ ~ 20	<検出下限	< 0.04	0.4~40	< 0.1	2
>95	> 按山下阳	< 0.04	< 0.4	< 0.1	18
≤ 25	~ 俠 山 下 咬	< 0.04	< 0.4	$0.1 \sim < 1$	3

表 2.3.3-2 STEM における作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の 実効線量及び放射線作業件数

(2014 年度)

	作業環境レベル			宇林始昌	长的
線量当量率	空気中放射性物質濃度	表面密度	(Bq/cm ²)	关劝禄里 (m S-v)	成
(µSv/h)	(Bq/cm ³)	α	β(γ)	(mSV)	TF 未 什 剱
<1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	24

2.3.3-2 バックエンド技術開発建家及び大型非定常ループ実験棟

バックエンド技術開発建家は,放射能確認技術の開発に関する研究を行う施設で,⁶⁰Co,¹³⁷Cs 等の非密封放射性同位元素が使用されている。同施設では,2012年1月から東京電力福島第一 原子力発電所内で採取された瓦礫等の試料の放射化学分析等を継続して実施されている。また, 2014年度は放射線管理用モニタ(スタックダストβ,室内ダストβ,ガンマエリアモニタ(調製 室 3)),モニタ盤及び警報表示盤の更新並びにガンマエリアモニタ(RI保管室前)の増設を行っ た。

大型非定常ループ実験棟(LSTF)は、加圧水型原子炉(PWR)を模擬した熱水力総合試験装置であり、PWR事故時の冷却材の挙動に関する研究を継続して実施されている。LSFTでは、気液二相流の密度測定のためのγ線密度計として、合計23個の密封線源(¹³⁷Csを21個,²⁴¹Amを2個)を実験装置に設置しており、2014年度においては19回のγ線照射が行われた。

これらの施設の運転における施設内の主な放射線管理実施結果を以下に示す。

(1) 作業環境の放射線監視結果

管理区域内の人が常時立ち入る場所における作業環境の線量当量率,表面密度及び空気中放射 性物質濃度の測定結果は基準値未満であり,施設に起因する異常は認められなかった。

(a) 線量当量率の管理

エリアモニタ(連続監視)及びサーベイメータによるγ線の線量当量率測定の結果, 1mSv/ 週(25µSv/h)を超える区域はなかった。

(b) 表面密度の管理

スミヤろ紙により定点で試料を採取し、表面汚染検査用サーベイメータによる表面密度の測 定を実施した結果、いずれの測定点においても、α線放出核種について 0.04Bq/cm²未満、β

(γ) 線放出核種について 0.4Bq/cm²未満であった。

(c) 空気中放射性物質濃度の管理

室内ダストモニタ及びエアスニファにより、1週間採取したろ紙の測定を実施した結果,す べて検出下限値未満であった。

(2) 放射線作業の実施状況及び被ばく管理

バックエンド技術開発建家においては 19 件,LSTF では 3 件の放射線作業が実施され,これ らの放射線作業に対する計画の立案及び実作業での放射線防護上の助言,指導及び支援を行った。

表 2.3.3-3 にバックエンド技術開発建家及び LSTF における作業環境レベル区分ごとの放射 線業務従事者の実効線量及び放射線作業件数を示す。

(鳥居 洋介)

表 2.3.3-3 バックエンド技術開発建家及び大型非定常ループ実験棟における 作業環境レベル区分ごとの放射線業務従事者の実効線量及び放射線作業件数

(2014年度)

		作業環境レ~	ベル			
施設名	始昌尘昌索	空気中放射性	表面密度	(Bq/cm^2)	実効線量	放射線
	禄重∃重卒 (μSv/h)	物質濃度 (Bq/cm ³)	α	β (γ)	(mSv)	作業件数
バックエンド 技術開発建家	< 1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	17
	$1{\sim}{<}25$	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	2
大型非定常ルー プ実験棟	< 1	<検出下限	< 0.04	< 0.4	< 0.1	3

2.4 環境の放射線管理

原子力科学研究所の周辺監視区域内外における環境放射線及び環境試料のモニタリングを 2013年度に引き続き実施した。実施項目は、環境放射線モニタリングでは、環境中の空気吸収線 量率、積算線量、気象観測等であり、環境試料のモニタリングでは、大気塵埃、陸土、陸水、海 産生物、農産物の環境試料、沿岸海域の海洋試料等である。また、原子炉施設等から放出された 気体放射性廃棄物中、液体放射性廃棄物中の放射性ストロンチウムの放射能濃度を化学分析によ り定量した。これらのうち茨城県環境放射線監視計画に基づく監視測定結果は、四半期ごとに茨 城県東海地区環境放射線監視委員会に報告した。なお、空気吸収線量率、積算線量、大気塵埃、 降下塵の測定結果において、東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質の 影響が見られた。

2013年度に引き続き,東京電力福島第一原子力発電所事故による影響調査として,原子力科学研究所構内の線量率の測定を実施した。また原子力科学研究所の非管理区域における核燃料物質による汚染についての対応としては,原子力科学研究所構内の地下水の採取,測定を実施した。

試験研究炉再稼働に向けた新規制基準の対応としては,設計基準事故時における迅速な対応の ためモニタリングポストの情報を伝達する多様な手段を確保することを目的として,業務用無線 による情報伝達設備を整備した。

また,2013年度に更新した誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)について,前年度に検討したバイオアッセイ試料の測定条件を適用した。

(滝 光成)

2.4.1 環境放射線のモニタリング

(1) 空気吸収線量率の監視

図 2.4.1-1 に示すモニタリングポスト (MP) 及びモニタリングステーション (MS) における 空気吸収線量率の測定結果をそれぞれ表 2.4.1-1 及び表 2.4.1-2 に示す。測定結果は、雨及び 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響が見られるものの、原子力科学研究所の原子炉施設等 からの影響は認められなかった。モニタリングポストでの最大値は、MP-19 で観測され、10 分 間値で 183nGy/h (4月 18日 11時 00分) であった。その他のモニタリングポスト及びモニタリ ングステーションでの最大値も、雨及び東京電力福島第一原子力発電所事故の影響によるもので あった。モニタリングポスト及びモニタリングステーションの空気吸収線量率は、周辺環境や立 地条件によりばらつきがみられるものの、時間の経過とともに減少傾向にあった。

(2) 大気塵埃中の長半減期放射能濃度の監視

モニタリングステーションのダストサンプラにより大気塵埃を捕集した試料について、長半減 期放射能濃度の測定を行った。各月ごとの平均値を図 2.4.1-2 に示す。大気中の全 α 放射能濃度 及び全 β 放射能濃度は、大気塵埃中放射能濃度測定装置により放射性塵埃を固定ろ紙 (HE-40TA) 上に 1 週間連続捕集し、捕集後 72 時間以上経過した後、2 π ガスフロー型比例計数管装置により 測定評価したものである。MS-1 から MS-4 における全 α 放射能濃度及び MS-1, MS-2 における 全 β 放射能濃度については、東京電力福島第一原子力発電所事故以前の測定値と比較して同程度 であった。MS-3 及び MS-4 における全 β 放射能については、東京電力福島第一原子力発電所事 故の影響により東京電力福島第一原子力発電所事故以前と比較して高い値で推移している。東京 電力福島第一原子力発電所事故以前の過去 5 年間 (2006 年 4 月から 2011 年 2 月までの間)の全 β 放射能平均濃度が、MS-3:8.8×10⁻¹⁰Bq/cm³、MS-4:8.7×10⁻¹⁰Bq/cm³に対して、2014 年度 の年間平均値はそれぞれ、1.4×10⁻⁹Bq/cm³、1.2×10⁻⁹Bq/cm³であった。全 α 放射能濃度,全 β 放射能濃度はともに、春季に高い傾向が見られた。なお、原子力科学研究所の原子炉施設等を起 因とする放射性核種は検出されておらず、異常は認められなかった。

(3) 定点におけるγ線空気吸収線量率の監視

定点における γ線空気吸収線量率は、2013 年 4 月、10 月に 5 地点での測定、7 月、12 月に 4 地点での測定を実施した。各地点の測定結果を表 2.4.1-3 に示す。これらの測定結果には、東京 電力福島第一原子力発電所事故の影響が見られる。各地点での空気吸収線量率は、周辺環境によ りばらつきがみられるものの、時間の経過とともに減少傾向にあった。

(4) 環境中の積算線量の監視

ガラス線量計による3月間の積算線量測定を、2014年6月、9月、12月及び2015年3月に 実施した。各地点の測定結果を表2.4.1-4に示す。その結果、東京電力福島第一原子力発電所事 故の影響を受け、最大で772µGy (MP-18)を観測した。その他の地点についても、東京電力福 島第一原子力発電所事故の影響がみられるものの、各地点の積算線量は時間の経過とともに減少 傾向にあった。

(5) 気象観測

原子力科学研究所の敷地内に気象観測設備を設置し、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気 象指針」(昭和57年1月28日原子力安全委員会決定,平成13年3月29日一部改訂)に準拠し て風向,風速,降水量,大気温度,大気安定度等の各気象要素について連続観測を行っている。 気象観測項目及び気象測器を表 2.4.1-5 に示す。

また,2014年4月から2015年3月までの40m高における風向出現頻度を図2.4.1-3,風向 別平均風速を図2.4.1-4,風向別大気安定度頻度を図2.4.1-5,月別降水量を図2.4.1-6,月別 大気温度及び湿度を図2.4.1-7にそれぞれ示す。

2014年度における降水量は10月が例年に比べて多かった。大気温度は、例年と同程度であった。

(6) その他

2014年10月6日に台風18号の影響による雨漏れをMS-2, MP-14, 気象観測室で確認した。 気象観測室については、2015年1月28日、29日に雨漏れ補修工事を実施した。MS-2, MP-14 についても、今後雨漏れ補修工事を実施する予定。

2015年2月5日,6日に気象観測室に非常用電源設備として自動起動式設置型発電機を設置した。

2015年2月12日にMP-13の温度制御装置の更新を行った。

2015年3月2日に MP-24 の計測部の不具合のため観測値が欠測となったが、3月4日に予備 品と交換し測定を開始した。

本年度の環境放射線監視機器及び気象観測機器に係る主な障害の発生状況について,参考として 以下に示す。

・老朽化が原因として考えられる機器障害

MS-4 自動濾紙交換装置

- ・ 落雷, 強風等が原因と考えられる機器障害 なし
- ・ 落雷, 強風等が原因と考えられる停電及び通信障害
 4 件(MS-3, MP-21, 23)
- ・その他の不具合等

2件(MS-1 ダストサンプラ吸引停止, MS-2 データ伝送装置エラー)

(大森 修平)



2.4.1-1 モニタリングポスト及びモニタリングステーション配置図 义



 図 2.4.1-2 モニタリングステーションにおける大気塵埃中の 長半減期放射能濃度の月平均



図 2.4.1-4 風向別平均風速(40m高)



図 2.4.1-5 風向別大気安定度頻度(40m 高)

大気安定度の分類;A型:強い不安定,B型:中程度の不安定,C型:弱い不安定 D型:中立,E~F型:弱い安定



図 2.4.1-6 月別降水量



表 2.4.1-1 モニタリングポストにおける空気吸収線量率の月平均と月間最大値

(年							2014 年	1					2015 年	1		標進
ľ,	MP No		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3月	年間	偏差
		平均	99	98	96	94	96	96	95	95	94	93	88	87	94	3.6
	MP-11	最大	117	111	114	115	110	123	116	110	116	132	116	104	_	_
		平均	73	71	69	69	70	69	69	69	67	67	66	65	69	2.2
	MP-12	最大	91	90	86	94	81	80	87	87	95	102	87	80	_	_
	100.40	平均	78	76	74	73	74	74	73	73	71	71	68	65	73	3.5
	MP-13	最大	97	93	93	97	89	85	96	93	93	113	97	83	_	_
	ND 14	平均	112	109	106	104	108	108	107	107	103	102	100	97	105	4.2
構	MP-14	最大	122	123	119	126	117	117	117	117	124	136	118	109	_	_
内		平均	91	89	86	85	86	85	84	84	82	82	80	80	85	3.3
ホフ	MP-15	最大	110	105	106	110	103	95	104	97	104	126	111	98	_	_
Г Т		平均	100	97	94	92	94	94	93	92	89	89	85	83	92	4.8
	MP-16	最大	120	114	114	120	112	106	117	111	112	134	118	102	_	_
	ND 15	平均	94	92	90	89	91	91	90	89	87	86	85	82	89	3.3
	MP-17	最大	115	111	111	121	109	104	117	110	113	134	120	105	_	_
	MP-18	平均	145	141	138	136	141	140	139	138	133	131	126	120	136	7.1
		最大	153	153	152	157	151	147	153	150	158	160	140	131	_	_
	MD 10	平均	176	171	165	162	163	161	158	156	151	149	145	139	158	10.7
	MP-19	最大	183	182	180	174	169	169	167	171	164	170	156	149	—	—
	MD o1	平均	75	74	71	70	69	69	68	67	66	66	64	63	69	3.7
	MP-21	最大	94	90	93	91	86	80	93	86	85	108	97	83	—	_
	MD oo	平均	61	60	59	58	58	59	59	59	58	58	57	57	59	1.2
構	MP-22	最大	77	75	77	79	72	68	79	76	76	96	84	73	—	—
外	MD oo	平均	55	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	52	54	0.8
ホス	MP-23	最大	70	71	72	74	66	67	72	73	72	90	78	67	—	_
ŀ	MD-94	平均	56	56	56	56	55	55	55	55	55	55	54	53	55	0.9
	WIP-24	最大	74	76	73	77	68	67	75	75	76	89	80	70	_	_
	MD or	平均	55	54	54	53	53	52	52	53	52	52	51	51	53	1.2
	MP-25	最大	76	74	76	77	68	66	78	75	77	93	82	70	-	-

(原子力科学研究所, 2014 年度)(単位:nGy/h)

(注)検出器は、NaI(Tl)シンチレーション型 DWM 方式であり、「最大」は、10 分間平均の月間 最大値を示す。

東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

表 2.4.1-2 モニタリングステーションにおける空気吸収線量率の月平均値と月間最大値

	年 月					2014 年				2015 年	年間	標準			
MS N	No.	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2 月	3 月	平间	偏差
	平均	209	200	192	185	191	189	188	184	177	176	172	172	186	11.2
MS-1	最大	218	215	207	210	201	199	204	195	199	215	197	184	_	_
	平均	197	191	186	183	185	184	182	181	176	174	171	167	181	8.4
MS-2	最大	208	202	199	201	194	191	196	191	191	203	194	182	_	_
	平均	63	62	62	61	60	60	60	60	60	60	59	59	61	1.2
MS-3	最大	81	80	82	94	77	70	84	85	81	104	93	77	_	_
	平均	87	82	82	82	82	83	84	84	83	83	82	81	83	1.6
MS-4	最大	97	107	108	109	98	102	98	110	113	127	113	99	—	_

(原子力科学研究所, 2014年度)(単位:nGy/h)

(注)検出器は、NaI(TI)シンチレーション型 DWM 方式であり、「最大」は、10 分間平均の月間 最大値を示す。

東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

表 2.4.1-3 定点における γ 線空気吸収線量率測定結果

/	── 測定日	2014 年	2014 年	2014 年	2015 年
地	点名	4月23,24日	7月23日	10月24日	1月14日
1	舟石川(長堀駐車 場)	85	76	76	75
2	照沼(如意輪寺)	89	80	82	85
3	宮前(酒列神社)	76		75	
4	須和間(住吉神社)	92	85	85	81
5	稲田(今鹿島神社)	59	53	54	53

(原子力科学研究所, 2014 年度)(単位:nGy/h)

(注) 2014年4月の測定は、23日に舟石川、須和間、稲田で、24日に照沼で実施 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

表 2.4.1-4 積算線量測定結果

(原子力科学研究所, 2014年度)(単位:µGy)

\bigwedge	》。如今期間	第1	四半期	第2	四半期	第3	四半期	第4	四半期	在
地	測定 測定	2014年 ~	3月20日 6月19日	2014年 へ	6月19日 - 9月18日	2014年 ~	9月18日 12月18日	2014年 ~2015年	12月18日 手3月18日	- 間 積
点 番 号	結果地点名	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	泉 量
M-1	構 内 (MS-1)	370	370	366	366	333	333	320	323	1392
M-2	周辺監視区域境界 (MP-11)	419	419	424	424	395	395	380	384	1622
M-3	構 内 (Pu 研裏)	157	157	152	152	142	142	142	143	594
M-4	周辺監視区域境界 (MP-17)	234	234	235	235	223	223	216	218	910
M-5	周辺監視区域境界 (MP-18)	772	772	793	793	780	780	679	686	3031
M-6	村 松 (MS-2)	337	337	336	336	314	314	300	303	1290
M-7	宿	157	157	154	154	147	147	143	144	602
M-8	新川下流	216	216	212	212	204	204	193	195	827
M-9	阿漕ヶ浦南西	243	243	236	236	222	222	207	209	910
M-10	阿漕ヶ浦西	139	139	136	136	130 130		123	124	529
M-11	白 方	158	158	154	154	143	143	141	142	597
M-12	原電グラウンド 北西	130	130	129	129	121	121	118	119	499
M-13	川根	165	165	167	167	161	161	151	152	645
M-14	須和間 (MS-3)	119	119	119	119	117	117	109	110	465
M-15	亀 下 (MS-4)	167	167	167	167	164	164	152	153	651
M-16	東 海 中	160	160	158	158	150	150	135	136	604
M-17	豊岡	239	239	231	231	221	221	197	199	890
M-18	水戸気象台	126	126	125	125	118	118	110	111	480

(注)表中各測定値は、5cm厚の鉛箱内の値(宇宙線、自己汚染などの寄与分)を差し引いてある。測定器は、蛍光ガラス線量計(旭テクノグラス製:SC-1)を使用した。

年間積算線量は、各四半期の91日換算線量の和とした。

東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質放出の影響を含む。

観測項目	気象測器	観測場所
		気象観測露場(地上10m高)
風向	プロペラ型自記風向風速計	情報交流棟屋上(地上 20m 高)
		高架水槽屋上(地上 40m 高)
風速	同上	同上
日射量	全天日射計	気象観測露場(地上 2.9m 高)
放射収支量	防塵型放射収支計	同上(地上1.5m高)
大気温度	白金抵抗温度計	同上(地上1.5m高)
湿度	静電容量型湿度計	同上(地上 1.5m 高)
降水量	転倒ます型雨量計	同上(地上 0.5m 高)
気圧	電気式気圧計	気象観測室

表 2.4.1-5 気象観測項目及び気象測器

2.4.2 環境試料のモニタリング

環境試料中放射能のモニタリングとして,降下塵,雨水,大気塵埃,大気中トリチウム,農産 物,陸土,陸水,海水,海底土,海産物,排水溝排水及び排水口近辺土砂の採取,前処理及び放 射能測定を実施した。

(大倉 毅史)

2.4.2-1 環境試料の放射能測定

(1) 環境試料中の放射能濃度

農産物,海産物,海底土,土壌,排水口近辺土砂,陸水(飲料水,河川水)及び海水について, 全β放射能濃度及び放射性核種濃度の測定を行った。測定結果を表 2.4.2-1(a)及び表 2.4.2-1(b) に示す。これらの試料は,東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「福島第一原発事故」とい う。)の影響により,全β,¹³⁷Cs などの放射能濃度が平常の変動範囲を超える値で検出された。

2014年8月に茨城県環境放射線監視計画が改訂され,2014年度から,第2排水溝排水口近辺 土砂の対象核種に²²Naが追加された。また,第3排水溝排水口近辺土砂は,環境の変化により 採取できない状況であるため,採取が廃止された。なお,2014年度の下期における海産物につい ては,カレイが採取できなかったためヒラメを対象とした。

(2) 大気塵埃中の放射能濃度

モニタリングステーションにおいて大気塵埃を連続捕集したろ紙について、1か月ごとに放射 性核種濃度の測定を行った。MS-3(須和間)における測定結果を表 2.4.2-2に示す。2011 年 3 月の福島第一原発事故の影響により、¹³⁷Cs などの放射能濃度が福島第一原発事故以前の平常の 変動範囲を超える値で検出された。

(3) 降下塵中の放射能

大型円形水盤(直径 80cm)により1か月ごとに採取した降下塵について,全β放射能及び核 種別放射能の測定を行った。測定結果を表 2.4.2-3に示す。福島第一原発事故の影響により,全 β,¹³⁷Cs などの放射能が福島第一原発事故以前の平常の変動範囲を超える値で検出された。

(4) 降雨中の放射能濃度

降水採取器により採取した降雨について、1か月ごとに全 β 放射能濃度の測定を行った。測定 結果を表 2.4.2-4 に示す。これらの測定値は、平常の変動範囲内であり、異常は認められなかった。

(5) 排水溝排水中の放射能濃度

第1排水溝及び第2排水溝において連続採水装置により1週間連続採取した試料並びに第3排 水溝において排水の都度に採取した試料について,全β放射能濃度及び第2排水溝排水試料の トリチウム濃度の1か月平均濃度を表2.4.2-4に示す。各排水溝排水試料の全β放射能濃度は, 福島第一原発事故以前の測定値と比較して同程度であった。

(6) 大気中のトリチウム濃度

MP-17 に設置した採取装置により,原則 10 日間連続採取した試料について,トリチウム(HTO) 濃度の測定を行った。大気中 HTO 濃度の測定結果を図 2.4.2-1 に示す。これらの測定値は,平 常の変動範囲内であり,異常は認められなかった。

(大倉 毅史)

2.4.2-2 環境試料の化学分析

茨城県環境放射線監視計画に基づき,沿岸海域の海洋試料(海水,海底土),海産物試料(カレ イ,シラス,ヒラメ)及び近隣地区の農産物試料(ほうれん草,精米)中の⁹⁰Sr並びに海洋試料 (海底土のみ)及び海産物試料(カレイ,シラス,ヒラメ)中の²³⁹⁺²⁴⁰Puの放射能濃度を化学分 析により求めた。なお,海産物試料の対象のひとつとしてカレイを採取しているが,2014年度の 下期については,カレイが採取できなかったためヒラメを対象とした。分析結果を表2.4.2-1(a) 及び表2.4.2-1(b)に示す。

⁹⁰Srは,ほうれん草から検出されたが,その濃度はいずれも平常の変動範囲内であり,異常は 認められなかった。それ以外の海洋試料(海水,海底土),海産物試料(カレイ,シラス,ヒラメ), 農産物試料(精米)からは⁹⁰Srは検出されなかった。

²³⁹⁺²⁴⁰Puは海底土から検出されたが、その濃度は平常の変動範囲内であり、異常は認められなかった。それ以外の海産物試料(カレイ、シラス、ヒラメ)からは²³⁹⁺²⁴⁰Puは検出されなかった。

(平賀 隼人)

表 2.4.2-1(a) 環境試料中の全 β 放射能濃度及び放射性	該種濃度
-----------------------------------	------

(2014年度)

種類	採取月	採取地点	全 β ^{*1}	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	$^{90}{ m Sr}^{*2}$	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	$^{137}\mathrm{Cs}^{*1}$	¹⁴⁴ Ce	²² Na	239+240Pu*2	単位
精米	10 月	東海村 須和間	1.9×10 ⁻²	<9.2×10 ⁻⁶	<1.1×10 ⁻⁵	<2.1×10 ⁻⁵	<2.3×10 ⁻⁵	<1.5×10 ⁻⁵	<7.9×10 ⁻⁵	3.9×10 ⁻⁴	<4.6×10 ⁻⁵	_	_	
カレイ*3	6月		1.0×10^{-1}	$<1.8 \times 10^{-5}$	$<\!\!2.4 \times 10^{\cdot 5}$	$<1.5 \times 10^{-5}$	$<\!\!4.0\!\!\times\!\!10^{\cdot5}$	$<\!\!2.4 \times 10^{\cdot 5}$	$<1.4 \times 10^{-4}$	2.2×10^{-3}	$<\!\!8.8 \times 10^{.5}$	_	<4.8×10 ⁻⁷	
ヒラメ*3	12 月	市治洲	1.3×10^{-1}	$<\!\!2.0 \times 10^{-5}$	$<\!\!2.5\!\!\times\!\!10^{\cdot5}$	$<\!\!2.1 \times 10^{-5}$	$<\!\!5.0\!\!\times\!\!10^{\cdot5}$	$<3.2 \times 10^{-5}$	$< 1.7 \times 10^{-4}$	1.7×10 ⁻³	$<1.0 \times 10^{-4}$	-	$<4.5 \times 10^{-7}$	Bq/g・生
3/37	5 月	來傳作	9.4×10^{-2}	$< 1.7 \times 10^{-5}$	$<\!\!2.2{ imes}10^{\cdot5}$	$<1.4 \times 10^{-5}$	$<4.1 \times 10^{-5}$	$<\!\!2.6\!\!\times\!\!10^{\cdot5}$	$<\!\!1.5\!\!\times\!\!10^{\cdot4}$	2.1×10^{-4}	$<9.5 \times 10^{-5}$	-	$<1.2 \times 10^{-6}$	
~/~	11 月		9.0×10^{-2}	<1.8×10 ⁻⁵	$<\!\!2.1 \times 10^{-5}$	$<1.4 \times 10^{-5}$	$<3.8 \times 10^{-5}$	$<\!\!2.4 \times 10^{-5}$	$<1.3 \times 10^{-4}$	2.5×10^{-4}	$<\!\!8.5\!\times\!10^{-5}$	-	$<5.2 \times 10^{-7}$	
海底十	7月	原科研沖	6.7×10^{-1}	$<1.8 \times 10^{-4}$	$<1.2 \times 10^{-4}$	$<1.5 \times 10^{-4}$	$<5.4 \times 10^{-4}$	$<\!\!2.2{ imes}10^{-4}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	6.4×10^{-3}	$<1.1 \times 10^{-3}$	_	1.9×10^{-4}	
144/65.1	1月	C海域	6.3×10^{-1}	$<1.8 \times 10^{-4}$	$<1.2 \times 10^{-4}$	$<1.8 \times 10^{-4}$	$<\!\!5.4 \times 10^{-4}$	$<\!\!2.0 \times 10^{\cdot 4}$	$<1.0 \times 10^{-3}$	5.0×10^{-3}	$<1.0 \times 10^{-3}$	_	2.0×10^{-4}	
	5 月	原科研	7.7×10^{-1}	$<1.0 \times 10^{-4}$	$<1.1 \times 10^{-4}$	_	$<2.4 \times 10^{-4}$	$<1.9 \times 10^{-4}$	$<1.3 \times 10^{-3}$	1.5×10^{-1}	$<1.7 \times 10^{-3}$	_		
	11 月	構内	7.3×10^{-1}	$<1.9 \times 10^{-4}$	$<1.2 \times 10^{-4}$	-	$<\!\!5.6\!\!\times\!\!10^{\cdot4}$	$<\!\!2.1 \times 10^{\cdot 4}$	$<1.5 \times 10^{-3}$	1.7×10^{-1}	$<1.9 \times 10^{-3}$	-	-	
	5 月	東海村 須和間 7.2×10 ⁻¹	$<1.7 \times 10^{-4}$	$<1.3 \times 10^{-4}$	-	$<\!\!8.2\!\times\!10^{\cdot4}$	$<\!\!4.6\!\!\times\!\!10^{\cdot4}$	$<3.7 \times 10^{-3}$	1.0×10^{-0}	$<4.0 \times 10^{-3}$	_	—		
	11 月		7.2×10^{-1}	$<3.2 \times 10^{-4}$	$<1.4 \times 10^{-4}$	-	$<1.0 \times 10^{-3}$	$<4.1 \times 10^{-4}$	$<\!\!5.1 \times 10^{\cdot_3}$	9.0×10^{-1}	$<\!\!4.2 \times 10^{\cdot 3}$	-	-	
	5月	東海村	1.0×10^{0}	$<\!\!4.2 \times 10^{\cdot 4}$	$<\!\!4.3\! imes\!10^{\cdot4}$	_	$<1.2 \times 10^{-3}$	$<9.7 \times 10^{-4}$	$<\!\!8.4\!\!\times\!\!10^{\cdot_3}$	8.7×10^{-1}	$<\!\!5.9 \times 10^{\cdot 3}$	_	-	
_1_445	11 月	石神	1.0×10^{0}	$<\!\!8.0 \times 10^{.4}$	$<\!\!4.6\!\!\times\!\!10^{\cdot_4}$	-	$<2.8 \times 10^{-3}$	<1.1×10 ⁻³	$<\!\!8.8 \times 10^{\cdot 3}$	1.0×10^{0}	<6.1×10 ⁻³	-	-	
上楼	5月	ひたちなか	5.3×10^{-1}	$<\!\!6.2 \times 10^{-4}$	$<3.7 \times 10^{-4}$	-	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<\!\!8.2\!\times\!10^{\cdot4}$	$<\!\!6.8 \times 10^{-3}$	5.4×10^{-1}	$<\!\!5.0\! imes\!10^{\cdot3}$	-	-	D /
	11 月	市稲田	4.7×10^{-1}	$<1.1 \times 10^{-3}$	$<3.3 \times 10^{-4}$	_	$<1.9 \times 10^{-3}$	$<\!\!8.5\! imes\!10^{\cdot4}$	$<6.0 \times 10^{-3}$	4.1×10^{-1}	$<4.4 \times 10^{-3}$	_	I	Bd/g・乾
	5月	ひたちなか	4.8×10^{-1}	$<7.5 \times 10^{-4}$	$<3.5 \times 10^{-4}$	_	$<\!\!2.0\! imes\!10^{\cdot_3}$	$<\!\!8.2 \times 10^{.4}$	$<\!\!6.5\!\!\times\!\!10^{\cdot_3}$	5.2×10^{-1}	$<\!\!4.5\!\!\times\!\!10^{\cdot_3}$	_	-	
	11 月	市高場	3.8×10^{-1}	$<7.0 \times 10^{-4}$	$<3.6 \times 10^{-4}$	_	$<1.4 \times 10^{-3}$	$<\!\!8.0 \times 10^{-4}$	$<\!\!5.0 \times 10^{\cdot_3}$	2.3×10^{-1}	$<3.7 \times 10^{-3}$	_	I	
	5月	那珂市	3.1×10^{-1}	$<\!\!5.4 \times 10^{\cdot 4}$	$<3.1 \times 10^{-4}$	_	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<\!\!5.9\!\!\times\!\!10^{\cdot4}$	$<\!\!4.3\! imes\!10^{\cdot3}$	2.6×10^{-1}	$<\!\!4.2 \times 10^{\cdot 3}$	_	-	
	11 月	横堀	2.9×10^{-1}	$<\!\!5.2 \times 10^{-4}$	$<3.1 \times 10^{-4}$	_	$<1.5 \times 10^{-3}$	$<\!\!6.3 \times 10^{-4}$	$<4.0 \times 10^{-3}$	1.2×10^{-1}	$<3.1 \times 10^{-3}$	_		
	7月	第1排水溝	5.3×10^{-1}	$<7.7 \times 10^{-5}$	$<1.0 \times 10^{-4}$	_	$<3.8 \times 10^{-4}$	$<1.6 \times 10^{-4}$	$<\!\!6.7 \times 10^{-4}$	1.1×10^{-3}	$<\!\!6.9 \times 10^{-4}$	_	-	
排水口	1月	出口	6.5×10^{-1}	$<1.5 \times 10^{-4}$	$<1.1 \times 10^{-4}$	-	$<4.1 \times 10^{-4}$	<1.8×10 ⁻⁴	$<7.7 \times 10^{-4}$	1.3×10^{-3}	$<7.4 \times 10^{-4}$	_	-	
土砂	7月	第2排水溝	6.1×10^{-1}	$<1.7 \times 10^{-4}$	$<1.1 \times 10^{-4}$	-	$<\!\!4.5\! imes\!10^{\cdot4}$	$<1.7 \times 10^{-4}$	$<9.2 \times 10^{-4}$	1.6×10^{-3}	$<\!\!8.4 \times 10^{-4}$	$<1.3 \times 10^{-4}$	-	
	1月	出口	6.2×10^{-1}	<1.7×10 ⁻⁴	<1.0×10 ⁻⁴	-	<3.0×10 ⁻⁴	<1.7×10 ⁻⁴	$<\!\!8.6\!\!\times\!\!10^{\cdot_4}$	7.9×10 ⁻⁴	$<\!\!8.5\!\times\!10^{\cdot4}$	<1.4×10 ⁻⁴	-	

*1 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

*2⁹⁰Sr 及び²³⁹⁺²⁴⁰Puは、化学分析により求めた。

*3 可食部。

表 2.4.2-1(b) 環境試料中の全 β 放射能濃度及び放射性核種濃度

(2014年度)

種類	採取月	採取地点	$\pm \beta^{*1}$	³ H	⁵⁴ Mn	⁶⁰ Co	$^{90}{ m Sr}^{*2}$	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	^{131}I	$^{137}Cs^{*1}$	¹⁴⁴ Ce	単位
*6 m 1.	4月	東海村	6.7×10^{-5}	1.1×10^{-3}	<8.1×10 ^{.7}	<8.2×10 ^{.7}	-	<1.8×10 ⁻⁶	$<1.0 \times 10^{-6}$	<6.7×10 ⁻⁶	<1.3×10 ⁻⁴	3.1×10^{-6}	<4.9×10 ⁻⁶	
<u></u> 取科水	10 月	須和間	7.0×10 ⁻⁵	<8.6×10·4	<6.9×10 ^{.7}	<7.2×10 ^{.7}	_	<1.7×10 ⁻⁶	<1.1×10 ⁻⁶	$<5.9 \times 10^{-6}$	<1.3×10 ^{.4}	3.7×10 ⁻⁶	<4.8×10 ⁻⁶	
	4月	久慈川	5.9×10^{-5}	9.1×10 ⁻⁴	<1.1×10 ⁻⁵	<1.4×10 ⁻⁵	-	$<\!\!2.7 \times 10^{\cdot 5}$	$<1.6 \times 10^{-5}$	<1.0×10 ⁻⁴	<1.4×10 ⁻⁴	$<1.6 \times 10^{-5}$	$<\!\!5.4 \times 10^{-5}$	
	10 月	取水口跡	7.2×10^{-5}	<7.8×10 ⁻⁴	$<1.0 \times 10^{-5}$	$<1.4 \times 10^{-5}$	_	$<3.1 \times 10^{-5}$	$<1.8 \times 10^{-5}$	<1.1×10 ⁻⁴	<1.4×10 ⁻⁴	1.5×10^{-5}	$<\!\!5.6\!\!\times\!\!10^{\cdot5}$	
河川水	4月	如川中海	1.3×10 ⁻⁴	1.1×10 ⁻³	<8.2×10 ⁻⁷	<8.0×10 ⁻⁷	_	<2.9×10 ⁻⁶	<1.3×10 ⁻⁶	<7.7×10 ⁻⁶	$<1.5 \times 10^{-4}$	1.0×10^{-5}	<8.1×10 ⁻⁶	Bq/cm ³
	10 月	新川甲流	1.2×10 ⁻⁴	8.0×10 ⁻⁴	<8.5×10 ⁻⁷	<8.1×10 ^{.7}	-	<2.2×10 ⁻⁶	<1.2×10 ⁻⁶	<7.0×10 ⁻⁶	<1.4×10 ⁻⁴	1.2×10 ⁻⁵	<5.1×10 ⁻⁶	
₩-L	4月	原科研沖	1.3×10^{-5}	9.3×10 ⁻⁴	<8.3×10 ^{.7}	<8.4×10 ^{.7}	$<1.5 \times 10^{-6}$	<1.9×10 ⁻⁶	<1.2×10 ⁻⁶	<6.9×10 ⁻⁶	-	1.1×10 ⁻⁵	$<5.0 \times 10^{-6}$	
御小	10 月	C海域	7.5×10 ⁻⁶	<5.3×10 ⁻⁴	<9.3×10 ^{.7}	<9.3×10 ⁻⁷	<1.9×10 ⁻⁶	$<\!\!2.6\!\times\!10^{-6}$	<1.6×10 ⁻⁶	<8.0×10 ⁻⁶	_	6.6×10 ⁻⁶	<4.8×10 ⁻⁶	
けたわり 世	4月	東海村	1.5×10^{-1}	-	$<2.1 \times 10^{-5}$	$<\!\!2.5\! imes\!10^{\cdot5}$	6.8×10^{-5}	$<4.8 \times 10^{-5}$	$<3.1 \times 10^{-5}$	$<1.5 \times 10^{-4}$	$<\!\!2.9\! imes\!10^{\cdot4}$	3.0×10^{-4}	<9.1×10 ⁻⁵	
はリルル早	10 月	須和間	1.3×10^{-1}	-	$<1.7 \times 10^{-5}$	$<\!\!2.4 \times 10^{-5}$	5.1×10^{-5}	$<3.9 \times 10^{-5}$	<2.3×10 ⁻⁵	<1.3×10 ⁻⁴	$<2.9 \times 10^{-4}$	3.6×10^{-4}	<1.1×10 ⁻⁴	Data . H
ワカメ	5月	日立市	1.3×10 ⁻¹	-	$<2.0 \times 10^{-5}$	$<\!\!2.9 \times 10^{-5}$	_	<4.4×10 ⁻⁵	$<3.2 \times 10^{-5}$	$<1.5 \times 10^{-4}$	$<2.2 \times 10^{-4}$	$2.0 \times 10^{.4}$	<1.0×10 ⁻⁴	ъq/g•生
カジメ	11 月	久慈浜	3.3×10 ⁻¹	-	$<7.6 \times 10^{-5}$	$<\!\!5.4 \times 10^{-5}$	_	<1.1×10 ⁻⁴	<1.1×10 ⁻⁴	<3.8×10 ⁻⁴	$<2.4 \times 10^{-4}$	2.8×10^{-4}	<2.3×10 ⁻⁴	

*1 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。 *2 ⁹⁰Sr は、化学分析により求めた。

表 2.4.2-2 大気塵埃 (MS-3) 中の放射性核種濃度

(2014年度)

採取年月	⁷ Be	$^{54}\mathrm{Mn}$	60 Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	106 Ru	$^{137}Cs^*$	¹⁴⁴ Ce	単位
2014年4月	6.1×10 ⁻⁹	$<6.5 \times 10^{-12}$	$<7.0 \times 10^{-12}$	$<1.7 \times 10^{-11}$	<1.1×10 ⁻¹¹	$<6.7 \times 10^{-11}$	1.0×10^{-9}	$<3.4 \times 10^{-11}$	
5 月	4.6×10^{-9}	$<5.1 \times 10^{-12}$	$<6.0 \times 10^{-12}$	$<2.2 \times 10^{-11}$	$< 8.8 \times 10^{-12}$	$<4.9 \times 10^{-11}$	5.0×10^{-10}	$<2.6 \times 10^{-11}$	
6月	3.5×10^{-9}	$<5.6 \times 10^{-12}$	$< 6.3 \times 10^{-12}$	$<1.6 \times 10^{-11}$	$< 8.8 \times 10^{-12}$	$<5.2 \times 10^{-11}$	1.5×10^{-10}	$<3.0 \times 10^{-11}$	
7 月	2.8×10^{-9}	$<5.0 \times 10^{-12}$	$<4.9 \times 10^{-12}$	<1.4×10 ⁻¹¹	$< 8.5 \times 10^{-12}$	$<4.8 \times 10^{-11}$	3.9×10^{-10}	$<2.5 \times 10^{-11}$	
8月	2.4×10^{-9}	$<4.9 \times 10^{-12}$	$<7.4 \times 10^{-12}$	$<1.6 \times 10^{-11}$	$< 8.1 \times 10^{-12}$	$<5.0 \times 10^{-11}$	3.2×10^{-10}	$<2.9 \times 10^{-11}$	
9月	4.7×10 ⁻⁹	$<6.1 \times 10^{-12}$	$<6.9 \times 10^{-12}$	$<1.7 \times 10^{-11}$	$<9.6 \times 10^{-12}$	$<5.5 \times 10^{-11}$	1.4×10^{-10}	$<3.0 \times 10^{-11}$	D / °
10 月	5.0×10^{-9}	$<4.5 \times 10^{-12}$	$<4.5 \times 10^{-12}$	$<1.2 \times 10^{-11}$	$<6.8 \times 10^{-12}$	$<3.9 \times 10^{-11}$	1.5×10^{-10}	$<2.5 \times 10^{-11}$	Dq/cm ³
11 月	4.5×10^{-9}	$<6.1 \times 10^{-12}$	$<6.8 \times 10^{-12}$	$<1.6 \times 10^{-11}$	$<9.8 \times 10^{-12}$	$<5.6 \times 10^{-11}$	1.7×10^{-10}	$<3.0 \times 10^{-11}$	
12 月	2.5×10^{-9}	$<6.0 \times 10^{-12}$	$< 6.7 \times 10^{-12}$	$<1.6 \times 10^{-11}$	$<9.7 \times 10^{-12}$	<6.1×10 ⁻¹¹	5.8×10^{-10}	$<3.6 \times 10^{-11}$	
2015年1月	2.8×10^{-9}	$<4.9 \times 10^{-12}$	$<5.6 \times 10^{-12}$	$<1.4 \times 10^{-11}$	$<7.9 \times 10^{-12}$	$<4.8 \times 10^{-11}$	3.9×10^{-10}	$<3.8 \times 10^{-11}$	
2 月	3.5×10^{-9}	$<6.0 \times 10^{-12}$	$<5.8 \times 10^{-12}$	$<1.5 \times 10^{-11}$	$<9.4 \times 10^{-12}$	$<6.4 \times 10^{-11}$	1.9×10 ⁻⁹	$<3.5 \times 10^{-11}$	
3 月	4.7×10 ⁻⁹	$<5.9 \times 10^{-12}$	$<6.3 \times 10^{-12}$	<1.6×10 ⁻¹¹	$<9.4 \times 10^{-12}$	<6.4×10 ⁻¹¹	8.0×10^{-10}	$<5.0 \times 10^{-11}$	

* 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

表 2.4.2-3 降下塵中の全 β 放射能及び核種別放射能

(2014年度)

採取年月	全 <i>β</i> *	⁷ Be	$^{54}\mathrm{Mn}$	⁶⁰ Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	$^{137}\mathrm{Cs}^{*}$	¹⁴⁴ Ce	単位
2014年4月	1.6×10^{1}	1.7×10^{2}	$<5.0 \times 10^{-2}$	$<5.9 \times 10^{-2}$	$<1.5 \times 10^{-1}$	<8.6×10 ⁻²	$<5.1 \times 10^{-1}$	4.4×10^{0}	$<3.1 \times 10^{-1}$	
5 月	2.0×10^{1}	2.3×10^{2}	$<6.3 \times 10^{-2}$	$<6.8 \times 10^{-2}$	$<1.9 \times 10^{-1}$	$<1.1 \times 10^{-1}$	$<5.6 \times 10^{-1}$	4.9×10^{0}	$<3.9 \times 10^{-1}$	
6月	2.2×10^{1}	2.0×10^{2}	$<6.2 \times 10^{-2}$	<6.7×10 ⁻²	$<1.7 \times 10^{-1}$	$<1.0 \times 10^{-1}$	$<6.1 \times 10^{-1}$	3.2×10^{0}	$<5.1 \times 10^{-1}$	
7 月	1.1×10^{1}	6.8×10^{1}	$<4.5 \times 10^{-2}$	<4.8×10 ⁻²	$<1.2 \times 10^{-1}$	$<6.5 \times 10^{-2}$	$<4.1 \times 10^{-1}$	2.0×10^{0}	$<2.4 \times 10^{-1}$	
8月	1.4×10^{1}	9.4×10^{1}	$<4.6 \times 10^{-2}$	$<5.2 \times 10^{-2}$	$<1.3 \times 10^{-1}$	<7.1×10 ⁻²	$<4.3 \times 10^{-1}$	2.1×10^{0}	$<3.7 \times 10^{-1}$	
9月	6.1×10^{0}	3.6×10^{1}	$<4.0 \times 10^{-2}$	$<5.2 \times 10^{-2}$	$<1.1 \times 10^{-1}$	$<6.3 \times 10^{-2}$	$<3.7 \times 10^{-1}$	1.2×10^{0}	$<2.3 \times 10^{-1}$	D - 1 9
10 月	$7.9 \times 10^{\circ}$	9.6×10^{1}	$<5.2 \times 10^{-2}$	$<5.4 \times 10^{-2}$	$<1.4 \times 10^{-1}$	$< 8.8 \times 10^{-2}$	$<4.7 \times 10^{-1}$	1.7×10^{0}	$<2.6 \times 10^{-1}$	Бq/m²
11 月	8.0×10^{0}	7.1×10^{1}	$<4.2 \times 10^{-2}$	$<4.9 \times 10^{-2}$	$<1.1 \times 10^{-1}$	$<6.5 \times 10^{-2}$	$<5.0 \times 10^{-1}$	9.6×10^{-1}	$<2.4 \times 10^{-1}$	
12 月	5.9×10^{0}	4.6×10^{1}	$<4.9 \times 10^{-2}$	$<4.6 \times 10^{-2}$	$<1.1 \times 10^{-1}$	<6.4×10 ⁻²	$<4.2 \times 10^{-1}$	3.1×10^{0}	$<2.5 \times 10^{-1}$	
2015年1月	8.4×10^{0}	6.3×10^{1}	$<4.1 \times 10^{-2}$	$<4.8 \times 10^{-2}$	$<1.1 \times 10^{-1}$	$<6.9 \times 10^{-2}$	$<3.8 \times 10^{-1}$	2.3×10^{0}	$<2.4 \times 10^{-1}$	
2 月	1.6×10^{1}	1.1×10^{2}	$<4.8 \times 10^{-2}$	$<5.3 \times 10^{-2}$	$<1.5 \times 10^{-1}$	<8.0×10 ⁻²	$<5.7 \times 10^{-1}$	$7.3 \times 10^{\circ}$	<3.3×10 ⁻¹	
3 月	6.8×10^{0}	5.5×10^{1}	$<4.9 \times 10^{-2}$	<4.8×10 ⁻²	<1.1×10 ⁻¹	<7.3×10 ⁻²	$<4.0 \times 10^{-1}$	2.2×10^{0}	$<2.5 \times 10^{-1}$	

* 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。

表 2.4.2-4 降雨中の全 β 放射能濃度及び排水溝における排水中放射能濃度

(2014年度)

	降雨	第1排水溝	第24	非水溝	第3排水溝	用臣
休収十月	全 β*	全 β*	全 β *	зН	全 β*	中位
2014年4月	3.9×10^{-5}	1.2×10^{-4}	9.9×10^{-5}	3.7×10^{-2}	1.3×10^{-4}	
5 月	2.4×10^{-5}	9.7×10^{-5}	8.1×10^{-5}	4.0×10^{-2}	1.9×10^{-4}	
6月	3.4×10^{-5}	1.1×10 ⁻⁴	8.8×10^{-5}	3.5×10^{-2}	9.3×10^{-5}	
7 月	4.3×10^{-5}	8.8×10 ⁻⁵	7.5×10^{-5}	7.6×10^{-2}	8.3×10^{-5}	
8月	5.2×10^{-5}	9.7×10^{-5}	8.1×10^{-5}	3.4×10^{-2}	7.1×10^{-5}	
9月	1.0×10^{-4}	8.2×10^{-5}	6.0×10^{-5}	3.9×10^{-2}	1.2×10^{-4}	D = / a = = 3
10 月	<2.2×10 ⁻⁵	1.0×10^{-4}	7.9×10^{-5}	2.4×10^{-2}	8.6×10^{-5}	Bq/cm ³
11 月	5.7×10^{-5}	9.7×10^{-5}	1.1×10^{-4}	5.9×10^{-2}	8.4×10 ⁻⁵	
12 月	3.9×10^{-5}	1.1×10^{-4}	8.9×10^{-5}	5.3×10^{-2}	8.8×10^{-5}	
2015年1月	4.8×10^{-5}	1.1×10^{-4}	9.4×10^{-5}	5.2×10^{-2}	1.3×10^{-4}	
2 月	4.1×10^{-5}	1.2×10^{-4}	9.1×10^{-5}	7.2×10^{-2}	7.6×10^{-5}	
3月	3.1×10^{-5}	9.7×10^{-5}	6.9×10^{-5}	6.0×10^{-2}	1.0×10^{-4}	

* 東京電力福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質の影響を含む。



2.4.3 排気・排水の⁸⁹Sr 及び⁹⁰Sr の化学分析

2014年度に原子力科学研究所の原子炉施設等から放出された排気・排水中の⁸⁹Sr 及び⁹⁰Sr の 放射能濃度を「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」を準用し, 化学分析により求めた。分析結果を表 2.4.3-1 に示す。

排気中の⁸⁹Sr及び⁹⁰Sr並びに排水中の⁸⁹Srは、いずれの施設からも検出されなかった。一方,排水中⁹⁰SrはRI製造棟,再処理特別研究棟,液体処理建家,第2廃棄物処理棟及び第3廃棄物処理棟の5施設の試料から検出された。ただし、これらの排水中の⁹⁰Srの濃度は、いずれも排水中の濃度限度を十分に下回っていた。

(野崎 天生)

表 2.4.3-1 排気及び排水中の⁸⁹Sr, ⁹⁰Sr 放出濃度

(2014年度)

うち 本川	±a: ∋n	Þ	第12	日半期	第22	日半期	第3日	日半期	第42	口半期	展 臣
武科	旭 砹	名	$^{89}\mathrm{Sr}$	$^{90}\mathrm{Sr}$	$^{89}\mathrm{Sr}$	$^{90}\mathrm{Sr}$	$^{89}\mathrm{Sr}$	$^{90}\mathrm{Sr}$	$^{89}\mathrm{Sr}$	$^{90}\mathrm{Sr}$	₽ 1⊻
	キットラボ	主排気口	< 1.1	< 1.2	< 1.1	< 1.2	< 1.1	< 1.2	< 0.93	< 1.1	
	ハクトノハ	副排気口	< 1.1	< 1.2	< 1.1	< 1.2	< 1.1	< 1.2	< 1.0	< 1.2	
	JRR-2		< 4.7	< 5.2	< 5.3	< 5.8	< 6.1	< 6.7	< 5.2	< 6.1	
	JRR-3		< 1.3	< 1.4	< 1.3	< 1.4	< 1.2	< 1.3	< 1.4	< 1.7	
	JRR-4		< 4.8	< 5.3	< 5.4	< 6.0	< 5.6	< 6.2	< 5.6	< 6.6	
	RI 製造棟		< 5.3	< 5.9	< 5.6	< 6.3	< 5.8	< 6.4	< 5.0	< 6.0	
	JRR-3 実験利用棟	(第2棟)	< 1.1	< 1.2	< 1.4	< 1.6	< 26	< 29	< 2.6	< 3.1	
	再処理特別研究棟	スタック I	< 0.59	< 0.65	< 0.68	< 0.75	< 0.57	< 0.64	< 0.61	< 0.72	
		スタック Ⅱ	< 0.59	< 0.65	< 0.69	< 0.76	< 0.58	< 0.64	< 0.60	< 0.73	
	液体処理建家		< 54	< 59	< 65	< 71	< 36	< 40	< 72	< 86	
排気	第1廃棄物処理棟		< 2.9	< 3.2	< 2.4	< 2.7	< 3.3	< 3.6	< 2.1	< 2.4	$\mu Bq/m^3$
	第2廃棄物処理棟		< 0.68	< 0.76	< 0.62	< 0.68	< 0.75	< 0.82	< 0.66	< 0.79	
	第3廃棄物処理棟		< 3.1	< 3.4	< 2.7	< 3.0	< 3.6	< 3.9	< 2.3	< 2.8	
	汚染除去場		< 42	< 46	< 62	< 69	< 48	< 53	< 83	< 100	
	廃棄物安全試験施	設	< 0.56	< 0.61	< 0.54	< 0.59	< 0.51	< 0.57	< 0.61	< 0.72	
	環境シミュレーション試験	棟	< 0.59	< 0.65	< 0.55	< 0.60	< 0.56	< 0.63	< 0.61	< 0.71	
	NSRR		< 2.4	< 2.7	< 2.7	< 3.0	< 4.7	< 5.2	< 2.8	< 3.3	
	燃料試験施設試験	棟	< 0.59	< 0.64	< 0.59	< 0.65	< 0.56	< 0.62	< 0.62	< 0.73	
	NUCEF 施設		< 0.59	< 0.65	< 0.59	< 0.64	< 0.57	< 0.63	< 0.58	< 0.70	
	解体分別保管棟		< 3.0	< 3.3	< 3.3	< 3.6	< 3.0	< 3.3	< 2.8	< 3.3	
	減容処理棟		< 2.9	< 3.2	< 2.7	< 3.0	< 2.9	< 3.2	< 2.7	< 3.2	
	第4研究棟		< 59	< 65	< 160	< 53	< 57	< 64	—	—	
	放射線標準施設棟		< 58	< 64	—	—	—	—	< 53	< 63	
	JRR-1		< 61	< 67	< 57	< 65	< 60	< 66	< 51	< 61	
	JRR-2		—	—	—	—	< 58	< 64	—	—	
	JRR-3		—	—	< 140	< 56	< 58	< 64	—	—	
	JRR-4		< 58	< 64	< 57	< 65	< 56	< 62	< 51	< 61	
	RI 製造棟		—	_	—	_	< 180	67	—	_	
	JRR-3 実験利用棟	(第2棟)	< 57	< 62	< 62	< 68	—	—	—	_	
	再処理特別研究棟		—	_	—	_	_	_	< 360	760	
	液体処理建家		—	—	< 440	710	< 160	< 55	< 50	< 59	
排水	圧縮処理装置建家		—	—	—	—	—	—	—	_	µBq/cm ³
	第1廃棄物処理棟		—	—	—	—	< 57	< 63	—	—	
	第2廃棄物処理棟		< 350	450	< 210	75	< 690	2400	< 53	< 63	
	第3廃棄物処理棟		< 59	< 65	< 250	210	< 57	< 63	< 51	< 60	
	汚染除去場		—	—	—	—	—	—	—	—	
	廃棄物安全試験施	設	—	—	—	—	—	—	—	—	
	環境シミュレーション試験	棟	—	—	—	—	—	—	—	_	
	NSRR		< 61	< 67	< 54	< 60	< 56	< 62	< 51	< 62	
	NUCEF 施設		< 59	< 65	< 57	< 64	< 57	< 63	< 53	< 63	
	解体分別保管棟		< 60	< 66	_	_	< 57	< 63	—	_	
	減容処理棟		-	-	-	-	< 57	< 63	-	—	

(注)表中の"--"は、分析試料がなかったことを示す。

2.4.4 原子力科学研究所構内の空間線量率分布

2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響に より,原子力科学研究所構内における空間線量率のレベルは,事故以前と比較して上昇した。構 内における空間線量率の分布状況及び経時変化を把握するため,2011年8月より約半年毎に空間 線量率の測定を行っている。以下,2014年度分として実施した2回の測定結果を示す。

(1) 測定場所, 方法

空間線量率の測定は、周辺監視区域境界付近、構内の路上、林内の各場所から測定地点を選定 して実施した。測定は Aloka 製 NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ(TCS-161)を使用 し、地上高 1m において時定数 10 秒で 3 回測定を実施しその平均を求めた。

(2) 測定結果

2014年9月の測定結果及び2015年3月の測定結果を,図2.4.4-1及び図2.4.4-2にそれぞ れ示す。2015年3月の各測定地点における空間線量率は概ね0.1~0.5µSv/hであり,2014年9 月の測定結果よりも大部分の地点で低下した。ただし,国道245号線沿いや地点39においては 局所的に高い値を示した。これは,環境省のガイドラインにあるように,雨水・排水が集まる場 所,風雨等により泥・土等がたまりやすい場所,植物が生えている場所,放射性物質が付着しや すい構造物,等において観測される高い濃度の放射性物質の影響によるものである¹⁾。なお,東 京電力福島第一原子力発電所事故以前の構内の空間線量率は,原科研の正門付近において今回と 同様の方法で測定した際には約0.04µSv/hであった。

測定を開始した 2011 年 8 月の結果(一部,2012 年 1 月に測定した結果を含む。)²と 2015 年 3 月の測定結果を比較すると,25%から 76%の空間線量率の低下が確認され,全体平均で約 60% 低下している。局所的に高い値を示した地点(地点 4~8,15,39)では 40%から 68%低下して いる。70%を超える低下率を示した地点の内,地点 23 及び 24 は,排水溝の盛替え工事やフェン スの更新工事が行われており,表土が広範囲に入れ替えられたために空間線量率が大きく低下し たと考えられる。一方,地点 29 は 25%の低下で横ばい傾向である。理由は上記の通り,雨水・ 排水が集まる場所であるため,他の地点と比べて,空間線量率が低下しにくいと考えられる。 (大内 重幸)

参考文献

1) 環境省:放射性物質による局所的汚染箇所への対処ガイドライン",3(2012年3月).

 大石 哲也:原子力科学研究所等の放射線管理(2011年度), JAEA-Review 2012-041, pp.81-82 (2013).



図 2.4.4-1 2014年9月の構内における空間線量率分布



図 2.4.4-2 2015年3月の構内における空間線量率分布

2.4.5 非管理区域における核燃料物質等による汚染確認に伴う地下水のモニタリング

(1) 地下水のモニタリングにいたる経緯

2007年6月に「①モックアップ試験室建家の引込溝及び共同溝」及び「②開発試験室建家の 排水枡及び蒸気引込溝」の非管理区域において,放射性物質による汚染が発見された。それらを 受けて,原子力科学研究所では,2007年7月から8月の約1か月間,安全確認点検調査を実施 した。その結果,新たに3箇所「③再処理試験室ープルトニウム研究2棟周辺」,「④再処理特別 研究棟の排風機室」及び「⑤ホットラボ廃液輸送管の点検孔」において放射性物質による汚染が 発見された(丸数字は,図2.4.5-1に示す汚染発見場所を示す。)。

これらの汚染発見箇所については、その汚染が拡大することのないように措置を施した上で、 原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則(以下「少量核燃保安規則」という。)にお いて「汚染閉込区域」として管理することとなった。また、雨水等による浸食の影響により放射 性物質による汚染が地下水へ移行する可能性も考慮して、当時の規制当局である文部科学省への 報告書 ¹において、「汚染閉込区域の管理として、外観検査及び汚染検査を定期的に実施し、閉 込機能が維持されていることを確認することとする。さらに、地下水の放射能レベルを定期的に 観測し、環境への影響のないことを確認する。」と記載されたことにより、定期的な地下水のモ ニタリングを実施することとなった。対象核種は⁶⁰Co, ¹³⁷Cs, ²³²Th 及び ²³⁸U とした。 (2)地下水のモニタリング結果

上記に基づき,2007年度下期から原子力科学研究所構内約30地点で採取した地下水試料のモ ニタリングを年2回実施してきた。地下水試料の採取箇所は,汚染箇所からのおおよその地下水 の流れを考慮の上,原子力科学研究所構内を全体的に網羅するように選定された。地下水試料の 採取場所を上記の汚染発見場所とともに図2.4.5-1に示す。また,表2.4.5-1及び表2.4.5-2 にこれまでのモニタリング結果を示す。2011年上期採取試料からは¹³⁷Csが検出され,さらに対 象核種以外の¹³⁴Csが検出された。しかし,それ以外は,いずれの採取時期においても対象核種 は検出されなかった。なお,2011年度上期採取試料から検出された¹³⁴Cs及び¹³⁷Csは,これら の核種の放射能濃度の比について,物理的減衰と経過時間から推定される存在比を基に考察した 結果,東京電力福島第一原子力発電所事故の影響であると判断した。

(3) 地下水のモニタリングの終了

①,②,③及び⑤の4箇所については,汚染等の除去や設備等の廃止(撤去)が完了したこと を受けて,少量核燃保安規則の一部改正(2014年7月4日付け施行)により,汚染閉込区域の 指定は解除されている。また,④の再処理特別研究棟の排風機室については,汚染閉込区域とし て残っているものの,屋内であるため,雨水等の影響により放射性物質による汚染が地下水に流 入するおそれはない。

屋外の汚染閉込区域がすべて解除されたこと,また 2014 年度下期採取試料のモニタリング結 果からも有意な汚染は検出されなかったことから,2014 年度をもって地下水のモニタリングを終 了することとした。

(野崎 天生)

参考文献

1) 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 原子力科学研究所の非管理区 域における核燃料物質による汚染について(原因及び対策),19 原機(科バ)015,(2007).



表 2.4.5-1(a) 地下水のモニタリング結果 (60Co, 238U, 232Th)

採取地点	2007年度(下)	07.01	3.5	C0 10	3.5	0 1 0 3	3.5		07-04 3.5		3.7		0./-00 3.4		3.5	00 E0	3.5		3.6	01 20	3.6	11 20	3.5	07 13	3.6	07 13	3.7	51 EQ	0/-14 4.(07 15	3.4	07.16	3.7	21 20	-1-/A
Co-60	朝) ~ 2014年度(下期)	検出下限未満	5×10 -5 ~ 5.4×10 -5	検出下限未満	$3 \times 10^{-5} \sim 5.4 \times 10^{-5}$	検出下限未満	5×10 -5 ~ 5.5×10 -5	検出下限未満	$> 10^{-5} \sim 5.2 \times 10^{-5}$	検出下限未満	$7 \times 10^{-5} \sim 4.8 \times 10^{-5}$	検出下限未満	×10 -5 ~ 5.1×10 -5	検出下限未満	$3 \times 10^{-5} \sim 5.4 \times 10^{-5}$	検出下限未満	$3 \times 10^{-5} \sim 5.4 \times 10^{-5}$	検出下限未満	$5 \times 10^{-5} \sim 5.0 \times 10^{-5}$	検出下限未満	$5 \times 10^{-5} \sim 4.6 \times 10^{-5}$	検出下限未満	7×10 -5 ~ 5.0×10 -5	検出下限未満	5×10 -5 ~ 5.1×10 -5	検出下限未満	$^{7\times10^{-5}}$ ~ 5.1×10 $^{-5}$	検出下限未満)×10 -5 ~ 5.9×10 -5	検出下限未満	$1 \times 10^{-5} \sim 5.0 \times 10^{-5}$	検出下限未満	7×10 -5 ~ 4.6×10 -5	検出下限未満	
放射能濃度(Bq/cm ³)(上段)、検出下限濃度 U-238	2007年度(下期) ~ 20	検出下限未満	$4.4 \times 10^{-3} \sim 5$	検出下限未満	$4.3 \times 10^{-3} \sim 5$	検出下限未満	$4.0 \times 10^{-3} \sim 5$	検出下限未満	4.1×10 -3 ~ 7	検出下限未満	4.1×10 ⁻³ ~ 5	検出下限未満	4.0×10 ⁻³ ~ 5	検出下限未満	$4.0 \times 10^{-3} \sim \epsilon$	検出下限未満	$4.3 \times 10^{-3} \sim 5$	検出下限未満	$4.1 \times 10^{-3} \sim 5$	検出下限未満	4.0×10^{-3} \sim 5	検出下限未満	$4.2 \times 10^{-3} \sim 5$	検出下限未満	$3.9 \times 10^{-3} \sim 5$	検出下限未満	4.0×10^{-3} \sim 5	検出下限未満	$4.3 \times 10^{-3} \sim 5$	検出下限未満	$3.9 \times 10^{-3} \sim 5$	検出下限未満	$4.1 \times 10^{-3} \sim 5$	検出下限未満	
[*(Bq/cm ³) (下段)	14年度(下期)		.5×10 -3		(.7×10 -3		.9×10 -3		.1×10 -3		.5×10 -3		.5×10 -3		.0×10 -3		.8×10 -3		.7×10 -3		(.7×10 -3		(2×10 ⁻³		(2×10 -3		.6×10 -3		.4×10 -3		.6×10 -3		.7×10 -3		
Th-232	2007年度(下期) ~	検出下限未満	1.4×10 $^{-4}$ \sim	検出下限未満	1.4×10 $^{-4}$ \sim	検出下限未満	1.2×10 4 \sim	検出下限未満	$_{1.3 imes 10}$ 4 \sim	検出下限未満	1.4×10 4 \sim	検出下限未満	$_{1.3 imes 10}$ $^{-4}$ \sim	検出下限未満	1.3×10 4 \sim	検出下限未満	1.4×10 4 \sim	検出下限未満	1.3×10 4 \sim	検出下限未満	1.3×10 $^{-4}$ \sim	検出下限未満	1.4×10 $^{-4}$ \sim	検出下限未満	1.2×10 $^{-4}$ \sim	検出下限未満	$_{1.3 imes 10^{-4}}$ \sim	検出下限未満	1.4×10 $^{-4}$ \sim	検出下限未満	1.4×10 $^{-4}$ \sim	検出下限未満	$_{1.3 imes 10}$ $^{-4}$ \sim	検出下限未満	
	2014年度(下期)		3.8×10 -4		2.8×10 -4		2.2×10 -4		1.7×10 -4		2.4×10 -4		2.1×10 ⁻⁴		2.7×10 -4		2.3×10 -4		2.2×10 -4		2.6×10 -4		2.4×10 -4		1.9×10 -4		2.2×10 ⁻⁴		2.4×10 -4		2.2×10 -4		2.3×10 -4		

$^{232}\mathrm{Th})$
²³⁸ U,
(60Co,
グ結果
タリン
のモニ
地下火
-1(b)
2.4.5
表

採取地点	Co-60	放射能濃度(Bq/cm ³)(上段)、検出下限濃度*(Bq/cm ³)(T U-238	·段) Th-232
	2007年度(下期) ~ 2014年度(下期)	2007年度(下期) ~ 2014年度(下期)	2007年度(下期) ~ 2014年度(下期)
01	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
Q1-/0	$3.5 \times 10^{-5} \sim 4.8 \times 10^{-5}$	$4.1 \times 10^{-3} \sim 5.2 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-4}$
01 20	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
61-70	$3.7 \times 10^{-5} \sim 4.8 \times 10^{-5}$	$4.1 \times 10^{-3} \sim 5.2 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-4}$
96 1 39	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
07-70	$3.4 \times 10^{-5} \sim 4.8 \times 10^{-5}$	4.0×10^{-3} ~ 5.7×10^{-3}	$1.3 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-4}$
10 20	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
17-70	$3.7 \times 10^{-5} \sim 4.8 \times 10^{-5}$	3.9×10^{-3} ~ 7.7×10^{-3}	1.2×10^{-4} \sim 2.2×10^{-4}
55 EQ	検出下限未満	檢出下限未満	検出下限未満
77-10	$3.7 \times 10^{-5} \sim 4.8 \times 10^{-5}$	$4.0 \times 10^{-3} \sim 6.0 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.4 \times 10^{-4}$
07 33	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
C7-/ 0	$3.8 \times 10^{-5} \sim 4.8 \times 10^{-5}$	$3.9 \times 10^{-3} \sim 6.7 \times 10^{-3}$	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-4}$
	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
N0.A	$3.8 \times 10^{-5} \sim 4.7 \times 10^{-5}$	4.2×10^{-3} ~ 5.0×10^{-3}	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-4}$
	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
10.D-2	$3.5 \times 10^{-5} \sim 5.1 \times 10^{-5}$	4.0×10^{-3} ~ 5.4×10^{-3}	$1.2 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-4}$
	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
10°C	$4.0 \times 10^{-5} \sim 4.5 \times 10^{-5}$	$4.1 \times 10^{-3} \sim 4.9 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-4}$
N° E	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
10.5	$3.6 \times 10^{-5} \sim 5.2 \times 10^{-5}$	4.0×10^{-3} ~ 5.1×10^{-3}	1.2×10^{-4} \sim 2.4×10^{-4}
No. L. I	検出下限未満	檢出下限未満	検出下限未満
1-1.0VI	$4.0 \times 10^{-5} \sim 5.0 \times 10^{-5}$	4.0×10^{-3} ~ 5.1×10^{-3}	$1.2 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-4}$
C I ON	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
7-7*0N	$3.8 \times 10^{-5} \sim 5.1 \times 10^{-5}$	$4.1 \times 10^{-3} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	1.4×10^{-4} ~ 2.3×10^{-4}
1 I N	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
	$3.2 \times 10^{-5} \sim 4.9 \times 10^{-5}$	$3.6 imes 10^{-3}$ ~ $5.5 imes 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-4} \sim 3.1 \times 10^{-4}$
1 LU	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
T- IN-00	3.7×10^{-5} ~ 5.0×10^{-5}	3.9×10^{-3} ~ 7.0×10^{-3}	$1.3 \times 10^{-4} \sim 2.3 \times 10^{-4}$
18 DT CE	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
	$3.9 \times 10^{-5} \sim 5.0 \times 10^{-5}$	4.4×10^{-3} ~ 5.9×10^{-3}	1.3×10^{-4} \sim 2.3×10^{-4}
08-RT-S	検出下限未満	検出下限未満	検出下限未満
	$3.8 \times 10^{-5} \sim 5.0 \times 10^{-5}$	$4.2 imes 10^{-3}$ \sim $5.7 imes 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-4} \sim 2.4 \times 10^{-4}$
	* 検出下限未満の期間については、検出下限濃度の範囲を	रे म _ि	

$(137 C_S)$
ング結果
地下水のモニシ
2.4.5 - 2(a)
表

採取地点	(中二/地口のの)	放射能濃度(Bq/cr 2010年 #17	n ³)(上段)、検出下限濃度*(Bq Cs-137 2011年席/ L 柏1	(sm ³) (下段)	1011年年(元祖八
	200/牛皮(下別) ~ ~ やして間も進	2010年度(下别)	2011年度(上朔) 1 5-10 4	2011年度(下別) ~ 2011年度	2014年度(「別)
07-01		ų	01×C.1	使日二岐不適	
	$4.1 \times 10^{-5} \sim$	4.9×10 ->	7.3×10 2	5.6×10^{-2} \sim	7.0×10 ~
0.7.02	檢出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	
70-/0	4.2×10 $^{-5}$ \sim	5.1×10 -5	7.0×10 -5	$5.6 imes 10^{-5}$ \sim	6.2×10 ⁻⁵
02.02	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	1000
c0-/0	4.4×10 -5 \sim	5.2×10 -5	1.0×10 ⁻⁴	$5.3 imes10^{-5}$ \sim	7.1×10 -5
10.70	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	1000
0/-04	$3.8 imes10$ -5 \sim	4.6×10 -5	7.0×10 -5	$5.8 imes10^{-5}$ \sim	7.6×10 -5
20 20	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	1987
cn-/n	$3.9 imes10^{-5}$ \sim	6.9×10 -5	6.8×10 ⁻⁵	$5.4 imes10^{-5}$ \sim	7.7×10 -5
90.70	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	1000
00-/0	$4.5 imes10$ -5 \sim	7.0×10 -5	7.1×10 -5	$5.6 imes10^{-5}$ \sim	6.2×10 -5
20 20	検出下限未満		1.3×10 ⁻⁴	検出下限未満	100
/ 0-/ 0	$3.8 imes10$ -5 \sim	4.9×10 -5	6.8×10 ⁻⁵	$5.5 imes10^{-5}$ \sim	6.6×10 -5
00 20	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	100
80-/0	$3.8 imes 10^{-5}$ \sim	4.8×10 -5	6.8×10 ⁻⁵	$5.2 imes10^{-5}$ \sim	7.6×10 -5
00 20	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	100
60-/0	4.2×10 ⁻⁵ \sim	4.6×10 ⁻⁵	6.7×10 ⁻⁵	$5.3 imes10^{-5}$ \sim	7.5×10 -5
01 20	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	1
01-/0	$3.9 imes 10^{-5}$ \sim	4.6×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁴	$5.2 imes10^{-5}$ \sim	7.3×10 -5
11 20	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	10-
TT-/ 0	4.0×10 $^{-5}$ \sim	4.8×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁴	$5.2{ imes}10^{-5}$ \sim	6.2×10 ⁻⁵
CT 20	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	100
71-/0	4.0×10 -5 \sim	4.7×10 -5	1.4×10 ⁻⁴	$5.6 imes10^{-5}$ \sim	6.2×10 ⁻⁵
07 13	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	1000
c1-/0	$_{3.7 imes 10}$ -5 \sim	4.5×10 -5	7.0×10 -5	$5.4{ imes}10^{-5}$ \sim	6.8×10 ⁻⁵
11 20	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	1000
+T-/ A	$3.7 imes 10$ -5 \sim	4.8×10 -5	1.4×10 ⁻⁴	$5.5{ imes}10^{-5}$ \sim	7.5×10 -5
97 15	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	
CT-/ A	4.0×10 -5 \sim	4.7×10 -5	1.0×10 ⁻⁴	$5.5 imes10^{-5}$ \sim	6.7×10 -5
91-16	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	lana
01-10	$3.6 imes10$ -5 \sim	4.6×10 -5	1.4×10 ⁻⁴	5.2 $ imes$ 10 -5 \sim	6.6×10 ⁻⁵
07-17	検出下限未満		1.6×10 ⁻⁴	検出下限未満	
11-10	4.1×10 $^{-5}$ \sim	4.6×10 -5	6.9×10 -5	$5.6 imes10^{-5}$ \sim	7.6×10 -5
	* 検出下限未満の期間については、検出下	限濃度の範囲を示す。			

表 2.4.5-2(b) 地下水のモニタリング結果 (137Cs)

ſ

林市去市		放射能濃度(Bq/c	m ³)(上段)、検出下限濃度*(Bq Cs-137	µcm³) (下段)	
	2007年度(下期) ~	2010年度(下期)	2011年度(上期)	2011年度(下期) ~	2014年度(下期)
	検出下限未満		1.0×10 ⁻⁴	検出下限未満	載
07-18	$3.9 imes10^{-5}$ \sim	4.7×10 -5	6.8×10 ⁻⁵	$5.1 imes 10^{-5}$ \sim	6.5×10 ⁻⁵
	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	友
61-70	$3.8 imes10^{-5}$ \sim	4.5×10 -5	6.8×10 -5	$5.3{ imes}10^{-5}$ \sim	7.6×10 -5
	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	粔
07-70	$3.8 imes10^{-5}$ \sim	4.8×10 -5	1.0×10^{-4}	$5.6 imes10^{-5}$ \sim	6.5×10 ⁻⁵
2	検出下限未満		4.0×10 ⁴	検出下限未満	志
17-/0	$3.9 imes10^{-5}$ \sim	4.5×10 ⁻⁵	7.1×10 -5	$5.3{ imes}10^{-5}$ \sim	6.6×10 ⁻⁵
22	樂半勏上田躰		検出下限未満	検出下限未満	歯
77-10	$3.5 imes10^{-5}$ \sim	4.6×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁴	5.2×10 $^{-5}$ \sim	7.4×10 -5
5	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	蔏
c7-/0	$3.9 imes10^{-5}$ \sim	4.5×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁴	$5.5 imes 10^{-5}$ \sim	7.5×10 ⁻⁵
14	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	菌
No.A	$3.7 imes10^{-5}$ \sim	4.7×10 ⁻⁵	7.2×10 -5	5.2×10 $^{-5}$ \sim	5.6×10 ⁻⁵
N- 10	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	菌
7-9-0V	4.2×10 $^{-5}$ \sim	4.8×10 -5	1.4×10 ⁻⁴	$5.3{ imes}10^{-5}$ \sim	6.5×10 ⁻⁵
U IN	検出下限未満		検出下限未満	検出下限未満	菌
70.0	4.0×10 $^{-5}$ \sim	4.6×10 -5	6.9×10 -5	5.5×10 $^{-5}$ \sim	5.9×10 -5
	樂半勏上田躰		検出下限未満	検出下限未満	歯
10.1	$3.8{ imes}10^{-5}$ \sim	4.3×10 -5	7.1×10 -5	5.4×10 $^{-5}$ \sim	6.1×10 ⁻⁵
No L	樂半创上田與		検出下限未満	検出下限未満	南
1-7.0VI	$4.0 imes10^{-5}$ \sim	5.6×10 ⁻⁵	1.4×10 ⁻⁴	6.4×10 $^{-5}$ \sim	6.5×10 ⁻⁵
No L 3	换出了限未满		検出下限未満	検出下限未満	南
7-T.ON	$3.9 imes10^{-5}$ \sim	5.5×10 ⁻⁵	7.2×10 -5	5.2×10 $^{-5}$ \sim	7.4×10 -5
No.L.4	换出 了现于满		1.1×10 ⁴	検出下限未満	萳
10.L-4	$3.7 imes 10^{-5}$ \sim	5.1×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁴	5.6×10 $^{-5}$ \sim	6.2×10 ⁻⁵
00 DT F	换出 了现于满		検出下限未満	検出下限未満	萳
T- IN-00	$3.6 imes 10^{-5}$ \sim	4.3×10 ⁻⁵	1.4×10^{-4}	$5.5{ imes}10^{-5}$ \sim	6.6×10 ⁻⁵
08 DT CF	樂半劭上田執		検出下限未満	検出下限未満	軭
76-14-00	4.1×10 $^{-5}$ \sim	6.8×10 ⁻⁵	1.0×10^{-4}	5.7×10 $^{-5}$ \sim	6.5×10 ⁻⁵
08 D.T.S	検出下限未満		1.3×10^{-4}	檢出下限未過	框
C- T VI-00	$3.9 imes10^{-5}$ \sim	4.7×10 -5	7.1×10 -5	$5.1 imes 10^{-5}$ \sim	7.6×10 -5
	* 検出下限未満の期間については、検出 ⁻	下限濃度の範囲を示す。			

Т

Т

Т

Т

Т

Т

2.4.6 モニタリングポストの必要な情報を伝達する多様な手段の確保(新規制基準対応)

(1) 目的

環境放射線管理課では,環境放射線監視システムにより原子炉施設等から環境への放射線によ る影響を常時連続して監視している。

試験研究の用に供する原子炉等の位置,構造及び設備の基準に関する規則(以下「新規制基準」 という。)の施行(平成25年12月18日施行)を受けて,原子力科学研究所のモニタリングポス トにおいても,非常用電源設備を設けるとともに,高出力炉であるJRR-3原子炉施設については, 設計基準事故時における迅速な対応のためにモニタリングポストの必要な情報を伝達する多様な 手段の確保が必要となった。

そこで、これらの要求を満足するために、原子力科学研究所の環境放射線監視システムにおいて、2013年度にはモニタリングポストに非常用電源設備を整備しており、2014年度には情報を 伝達する多様な手段として、既設の有線による情報伝達設備(以下「有線情報伝達設備」という。) に加えて、新たに無線による情報伝達設備(以下「無線情報伝達設備」という。)を整備したので 以下に報告する。

(2) 設備概要

無線情報伝達設備は、モニタリングポスト(MP-11,16,17,18,19)及び気象観測室(以下「子 局」という。)と環境放射線中央監視室に設置されている中央監視装置(以下「親局」という。) との間で無線によるデータ通信を行うための無線データ伝送装置,無線データ伝送装置を介して 子局のデータの収集及び処理を行うための無線データ収集装置,JRR-3 中央制御室及び安全管理 棟緊急時対策所においてデータの表示を行うためのデータ表示装置から構成される。子局におけ る測定データは、無線データ収集装置により、1分間周期で収集され、収集したデータを無線 LAN により JRR-3 中央制御室に、また、親局と同じ安全管理棟内にある緊急時対策所には専用 LAN (有線)により伝達し表示することができる。データ表示装置において表示できる情報は、線量 率トレンド、気象トレンド及びマップ画面表示(線量率及び気象)である。なお、本無線情報伝 達設備は、既設の有線情報伝達設備とは完全に独立した系であるため、有線情報伝達設備が停止 した場合でも、無線情報伝達設備により監視を継続することができる。本無線情報伝達設備が導 入された後の環境放射線監視システムの概要図を図 2.4.6-1 に示す。

(3) 無線回線選定の検討

無線情報伝達設備における通信方法を選定するために,原子力科学研究所のモニタリングポストの配置状況等を踏まえ次の4点を考慮した。①災害発生時において通信規制の影響を受けないこと,②周辺の遮蔽物(建物,地形,樹木)の影響が少ないこと,③天候(降雨,降雪等)による影響を受けないこと,④通信に必要な伝送速度を確保できること。

通信方法の検討の結果,「400MHz帯デジタル業務用無線」を無線情報伝達設備における子局 と親局との通信手段として採用した。この無線回線を運用するためには無線従事者の専任が必要 であるが,環境放射線管理課では,既に緊急時用として無線従事者を選任し,無線局を開設・運 用しているので,これまでの資格区分の免許証で対応が可能である。また,無線情報伝達設備の 設計に必要となる無線電波伝搬調査については,2013年度に実施した¹⁾。 なお,親局が設置されている安全管理棟とJRR-3原子炉制御室との間の通信を行うための無線 回線については,互いの通信局間に遮蔽物がなく見通しが良いことから,比較的安価で導入がで き高速通信が可能な無線LANを採用した。

(4) まとめ

新規制基準にて要求されるモニタリングポストの非常用電源設備については 2013 年度に整備 を完了しており¹⁾,今回の無線情報伝達設備の導入により,環境放射線監視システムの多様性が 確保され,新規制基準の要求を満足することができた。今後は,既設のモニタリングポストの代 替測定設備として用いる可搬型モニタリングポストの無線による情報伝達設備の整備について検 討を進め,緊急時におけるモニタリング体制のさらなる強化を図っていく。

なお、本システムの導入に当たっては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法 律に基づく規制当局の使用前検査が必要である。2015年度以降に放射線管理施設の変更に係る設 計及び工事の方法の認可申請を行い、使用前検査を受検合格後に使用を開始する。

(川崎 将亜)

参考文献

1) 金子 百合子: 原子力科学研究所等の放射線管理(2013年度), JAEA-Review 2014-059, pp.66-77 (2015).



図 2.4.6-1 多様な手段を確保した環境放射線監視システムの概要図

2.5 個人線量の管理

外部被ばく及び内部被ばくによる個人線量の測定評価、記録の保管及び通知を行った。

外部被ばくについては、原子力科学研究所並びに保安規定等に基づいて個人線量の測定等を依 頼された大洗研究開発センター、那珂核融合研究所、高崎量子応用研究所、関西光科学研究所、 青森研究開発センター及び J-PARC センター(以下「測定対象事業所」という。)において指定 された放射線業務従事者を対象に線量の測定評価を行った。2014 年度の全対象実人員は 8,916 人(測定評価件数は 34,061 件。以下、実人員に続く括弧書きは測定評価件数を示す。)であり、 このうち、原子力科学研究所は 2,619 人(9,042 件)であった。

内部被ばくについては、年度当初及び3月ごとに行った放射線作業状況調査等の結果、原子力 科学研究所において、内部被ばくが3月間2mSvを超えるおそれのある者はいなかった。また、 妊娠中の女子は1人(1件)であった。原子力科学研究所における入退域検査及び内部被ばくの 確認検査の2014年度の件数は、それぞれ136件及び144件であった。臨時測定はなかった。

外部被ばく及び内部被ばく線量の測定結果によると、原子力科学研究所での放射線作業に関して、保安規定等に定められた線量限度及び警戒線量を超える被ばくはなかった。2014年度における原子力科学研究所の放射線業務従事者の総線量、平均実効線量及び最大実効線量は、それぞれ49.8人・mSv,0.02mSv及び2.4mSvであった。また、測定対象事業所におけるこれらの線量は、それぞれ114.0人・mSv,0.01mSv及び2.4mSvであった。

原子炉等規制法関係及び放射線障害防止法関係の被ばく線量登録管理制度に基づいて実施した 個人被ばく線量等の放射線従事者中央登録センターへの登録,経歴照会等の件数は,原子力科学 研究所及び測定等を依頼された事業所の放射線業務従事者について 39,187 件であった。

また,東京電力福島第一原子力発電所事故支援活動においては,車載型全身カウンタによる福 島県民の内部被ばく検査に協力した。

(木内 伸幸)

2.5.1 外部被ばく線量の測定

2014 年 10 月から J-PARC センターを除き,個人線量計をガラス線量計から OSL (Optically Stimulated Luminescence)線量計に変更した。2014 年上期はガラス線量計,下期は OSL 線量 計 (J-PARC センターのみガラス線量計)を用いて測定した結果について報告する。

放射線業務従事者に対する外部被ばく線量の測定は,個人線量計により3月ごと(女子については1月ごと)の1cm線量当量(実効線量及び妊娠中の女子の腹部表面の等価線量)及び70µm線量当量(皮膚の等価線量)について実施した。眼の水晶体の等価線量については,1cm線量当量又は70µm線量当量のうち大きい方の測定値を記録した。

原子力科学研究所における外部被ばく線量測定対象実人員は2,619人(9,042件)であり、妊娠中の女子は1人(1件)であった。このうち、体幹部不均等被ばくが予想された74人(175件)については、不均等被ばく測定用の個人線量計により頭頸部の測定を行った。また、身体末端部位の線量が最大となるおそれがあった140人(271件)については、OSLリングバッジにより手先の測定を行った。個人線量計による測定が不可能な場合に行う推定評価は3件で、原因は、X線CT検査室にOSLバッジを持ち込んだことによる誤検出、ガラスバッジを手荷物X線検査に通したことによる誤検出、破損であった。なお、保安規定等に定められた臨時測定基準に該当する測定はなかった。

測定対象事業所における外部被ばく線量測定評価件数を表 2.5.1-1 に示す。

(高橋 聖)

					(2014 平度)
	事業所	ガラスバッジ	不均等被ばく	OSL リング	
	管理期間	/ OSL バッジ	測定用バッジ	バッジ	
原	第1四半期	1,862	48	56	1,966
子力	第2四半期	2,164	19	51	2,234
科学	第3四半期	2,200	44	85	2,329
一研	第4四半期	2,370	64	79	2,513
究 所	年 間	8,596	175	271	9,042
ī	高崎量子応用研究所	2,599	0	0	2,599
大洗	研究開発センター(北)	2,633	0	3	2,636
大洗	研究開発センター(南)	2,992	0	192	3,184
青	「森研究開発センター	545	0	0	545
	那珂核融合研究所	1,701	0	0	1,701
関西	ī光科学研究所(木津)	264	0	0	264
関西	ī光科学研究所(播磨)	267	0	0	267
	J-PARC センター	13,180	0	0	13,180
	全事業所 *1	33,420	175	466	34,061

表 2.5.1-1 外部被ばく線量測定評価件数

(2014年度)

*1 測定対象事業所以外での作業による被ばくの測定評価を含む。

2.5.2 内部被ばく線量の測定

内部被ばくに係る放射線作業状況調査の結果,有意な内部被ばく線量(3月間2mSvを超える 線量)を受けるおそれのある者はいなかった。また,妊娠中の女子の内部被ばく線量測定は1人 (1件)であった。なお,臨時測定を必要とする事例はなかった。

内部被ばく線量測定の対象とならなかった者のうち,内部被ばくがなかったことを確認するために行う検査は,バイオアッセイ法により26人(89件),体外計測法により21人(55件)について実施した。また,第1種管理区域入域者の内部被ばくの有無を確認するために行う入退域検査は,体外計測法により87人(136件)について実施した。検査の結果,内部被ばく線量測定を必要とする者はいなかった。測定対象事業所における内部被ばく線量測定及び検査件数を表2.5.2-1に示す。

(小松崎 恭子)

	車 坐 正			内部被1	ずく検査	र्म-सर्ग	
	● 未 ∩ 管 理 期 間	線量測定	臨時測定	バイオ アッセイ	体外計測	人 返 域 検査	合 計
原子	第1四半期	0	0	27	11	34	72
力	第2四半期	0	0	18	12	20	50
科学	第3四半期	0	0	27	19	29	75
研究	第4四半期	1	0	17	13	53	84
所	年 間	1	0	89	55	136	281
	高崎量子応用研究所	0	0	0	102	0	102
大洗	会研究開発センター(北)	0	0	34	55	48	137
大洗	会研究開発センター (南)	0	0	0	247	770	1,017
書	「森研究開発センター	0	0	0	0	0	0
	那珂核融合研究所	0	0	0	0	0	0
関西	5光科学研究所(木津)	0	0	0	0	0	0
関西	5光科学研究所(播磨)	0	0	0	0	0	0
	J-PARC センター	0	0	88	75	19	182
	全事業所 *1	1	0	211	534	973	1,719

表 2.5.2-1 内部被ばく線量測定及び検査件数

(2014年度)

*1 測定対象事業所以外での作業による被ばくの測定評価を含む。
2.5.3 個人被ばく状況

(1) 原子力科学研究所の被ばく状況

実効線量に係る被ばく状況は,総線量が49.8人・mSv,平均実効線量が0.02mSv,最大実効 線量が2.4mSvで,最大被ばく者は燃料試験施設における試験装置の修理作業に伴う,セル内立 入作業に従事した者であった。なお,有意な内部被ばくはなかった。原子力科学研究所における 管理対象実員,線量分布,総線量,平均実効線量及び最大実効線量について,四半期別及び作業 者区分別(職員等,外来研究員等,請負業者及び研修生に区分)に集計した結果を表2.5.3-1及 び表2.5.3-2に示す。

皮膚の等価線量に係る被ばく状況は,総線量が194.0mSv,平均線量が0.07mSv,最大線量が10.3mSvで,最大被ばく者はSTACYにおけるMOX燃料の運搬,貯蔵作業に従事した者であった。

眼の水晶体の等価線量に係る被ばく状況は,総線量が77.0mSv,平均線量が0.03mSv,最大線量が3.7mSvで,最大被ばく者は燃料試験施設等におけるマニプレータ及びセル内装置修理作業に従事した者であった。

これらの被ばくは、いずれも計画管理された作業によるものであった。

(2) 測定対象事業所の被ばく状況

測定対象事業所における管理対象実員,線量分布,総線量,平均実効線量及び最大実効線量について,四半期別,作業者区分別及び事業所別に集計した結果を表 2.5.3-3,表 2.5.3-4 及び表 2.5.3-5 に示す。

(高橋 聖)

			線量						
管理期間	放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
第1四半期	1,652	1,613	37	2	0	0	15.0	0.01	1.4
第2四半期	1,866	1,824	42	0	0	0	7.1	0.00	0.7
第3四半期	1,848	1,789	59	0	0	0	15.1	0.01	1.0
第4四半期	1,973	1,912	61	0	0	0	12.6	0.01	0.9
在 問*	2,619	2,485	127	7	0	0	49.8	0.02	2.4
午 间"	(2,910)	(2,757)	(143)	(10)	(0)	(0)	(63.4)	(0.02)	(2.1)

表 2.5.3-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(原子力科学研究所, 2014年度)

* カッコ内の数値は,2013年度の値。

表 2.5.3-2 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況

(原子力科学研究所, 2014年度)

			線量	量分布()					
作業者区分	放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
職員等	927	906	20	1	0	0	8.2	0.01	1.3
外来研究員等	329	329	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請負業者	1,275	1,162	107	6	0	0	41.6	0.03	2.4
研修生	98	98	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	2,619	2,485	127	7	0	0	49.8	0.02	2.4

*同一作業者が、当該年度中に作業者区分を変更した場合、作業者区分ごとに1名として集計した。

表 2.5.3-3 実効線量に係る四半期別被ばく状況*1

(測定対象事業所, 2014年度)

			線量	量分布()					
管理期間	放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
第1四半期	5,896	5,791	103	2	0	0	30.4	0.01	1.4
第2四半期	6,779	6,630	148	1	0	0	32.0	0.00	1.8
第3四半期	7,125	7,001	124	0	0	0	26.9	0.00	1.0
第4四半期	7,387	7,270	117	0	0	0	24.7	0.00	0.9
年 間*2	8,916 (8,371)	8,583 (7,929)	318 (381)	15 (61)	0 (0)	0 (0)	114.0 (254.3)	0.01 (0.03)	2.4 (4.9)

*1 測定対象事業所以外での作業による被ばくを含む。

*2 カッコ内の数値は, 2013 年度の値。

表 2.5.3-4 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況*1

(測定対象事業所, 2014年度)

			線量	量分布()					
放: 作業者 務 [:] 区分 ^{*2} 実	放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	半均 実効線量 (mSv)	_{取大} 実効線量 (mSv)
職員等	1,914	1,848	63	3	0	0	22.2	0.01	1.5
外来研究員等	2,063	2,045	17	1	0	0	7.6	0.00	2.4
請負業者	4,884	4,635	238	11	0	0	84.2	0.02	2.4
研修生	98	98	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	8,916	8,583	318	15	0	0	114.0	0.01	2.4

*1 測定対象事業所以外での作業による被ばくを含む。

*2 同一作業者が、当該年度中に作業者区分を変更した場合、区分ごとに1名として集計した。

			線量	とうわう しょうしん しょうしん しょうしん しんしょう しんしょ しんしょ					
事業所*1	放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	_{最大} 実効線量 (mSv)
原子力科学 研究所	2,619	2,485	127	7	0	0	49.8	0.02	2.4
高崎量子応用 研究所	685	678	7	0	0	0	1.5	0.00	0.4
大洗研究開発 センター (北)	949	936	13	0	0	0	3.2	0.00	0.5
大洗研究開発 センター (南)	892	819	66	7	0	0	31.3	0.04	2.1
青森研究開 発センター	200	200	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
那珂核融合 研究所	599	599	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
関西光科学 研究所(木津)	60	60	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
関西光科学 研究所(播磨)	64	64	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
J-PARC センター	3,942	3,829	112	1	0	0	28.2	0.01	2.4
全事業所*2	8,916	8,583	318	15	0	0	114.0	0.01	2.4

表 2.5.3-5 実効線量に係る事業所別被ばく状況

(2014 年度)

*1 同一作業者が、当該年度中に事業所を変更した場合、事業所ごとに1名として集計した。

*2 測定対象事業所以外での作業による被ばくを含む。

2.5.4 個人被ばく線量等の登録管理

原子力関係法令に基づき,放射線業務従事者の被ばく記録の交付及び保管を行った。原子力科 学研究所における放射線業務従事者の外部被ばく測定記録及び内部被ばく測定記録については、 3月ごと(女子については1月ごと)及び1年間の実効線量及び等価線量を算定し,個人線量通 知票を作成して放射線業務従事者本人へ交付するとともに,その記録を保管した。また,法令報 告用被ばく線量統計資料及び被ばく線量分布資料を作成し,関係箇所へ報告した。

原子炉等規制法及び放射線障害防止法の適用を受ける事業者が参加して運用されている「被ば く線量登録管理制度」に基づき,放射線従事者中央登録センターに対して,J-PARC センターを 除く測定対象事業所における放射線業務従事者に係る各種登録を行うとともに,関係法令に定め られている記録の引渡し規定に基づく指定解除者の放射線管理記録の引渡しを行った。放射線従 事者中央登録センターに対して 2014 年度に行った登録及び放射線管理記録の引渡し件数の詳細 を,表 2.5.4-1 に示す。

個人線量管理システムサーバーのリース期間満了及び OS のサポート終了のため,新たにサー バー,OS 及びデータベースソフトウェアを購入し更新を行った。データベースソフトウェアの 更新に伴い,クライアント PC のプログラムのリコンパイル(機械語への再変換)を行った。サ ーバー等の更新作業は2月19日から2月27日に実施し,滞りなく終了した。

(菊本 祐理)

							, in the second s	() IIII() 2 ·			, 1 011 <u>(</u>)
登録	〜 デー	〜 タの	種類	管	理期	間	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	合計
損	事		前	登	Ŷ.	録	99	107	62	27	295
制	指		定	登	Ķ.	録	1,156	1,213	1,429	1,627	5,425
沙土	指	定	解	除	登	録	1,481	1,104	1,114	2,149	5,848
伝	個	人讀	哉 別	変	更登	録	7	0	4	1	12
ド	手	帳	発	行	登	録	51	4	10	4	69
係	定	期	線	量	登	録	6,255	6	2	0	6,263
障咕	個	人	識	別	登	録	269	345	164	317	1,095
防法	記	録	引	渡	登	録	1,481	1,102	1,161	2,149	5,893
) 係	定	期	線	量	登	録	0	5,760	0	0	5,760
経		歴		照			464	319	261	294	1,338
指定角	解除	者の	放射	才線管	管理語	記録	2,338	1,307	1,277	2,267	7,189
合	•				計	•	13,601	11,267	5,484	8,835	39,187

表 2.5.4-1 登録及び放射線管理記録の引渡し件数

2.5.5 福島県民の内部被ばく検査対応

福島県では,東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能汚染を踏まえ,将来にわたる県 民の健康不安の解消や健康管理の推進等を図ることを目的とした「県民健康管理調査」を実施し ている。

当該調査の一環として,福島県からの要請に基づき,2011年3月11日時点での福島県内居住 者で,関東圏内への避難者を対象として,核燃料サイクル工学研究所所有の「車載型全身カウン タ」で福島県民の内部被ばく検査(以下「WBC検査」という。)を実施した。2014年度のWBC 検査の月別受検者数を表2.5.5-1に示す。その結果,有意な内部被ばくはなかった。

(小松崎 恭子)

検査実施月	受検者数 (人)
4月	0
5 月	5
6月	2
7月	19
8月	26
9月	7
10 月	4
11 月	3
12 月	15
1月	2
2 月	14
3 月	22
合計	119
月平均	10

表 2.5.5-1 福島県民の WBC 検査の月別受検者数

(2014年度)

- 10	03 -
------	------

2.6 放射線測定器の管理

サーベイメータ,環境放射線モニタ,施設放射線モニタ等の放射線計測器の維持管理として, 定期点検,校正,故障の修理等を行った。

(木内 伸幸)

2.6.1 サーベイメータ等の管理

原子力科学研究所,原子力緊急時支援・研修センター,J-PARC センター,高崎量子応用研究 所,那珂核融合研究所,関西光科学研究所,青森研究開発センター及び福島環境安全センターで 使用しているサーベイメータ等の校正を実施した。2014 年度の原子力科学研究所における校正台 数は,延べ 978 台であった。これらの内訳を表 2.6.1-1 に示す。また,ガラス線量計等の基準照 射を 640 個実施した。

(二川 和郎)

表 2.6.1-1 サーベイメータ等保有台数及び校正台数

(原子力科学研究所, 2014年度)

	(原丁刀杆子研开	5月,2014 平度)
サーベイメータ等の種類	保有台数*	校 正 台 数*
GM 管式サーベイメータ	195	185
GM 管式サーベイメータ(高線量率用)	24	13
GM 管式表面汚染検査計	329	317
NaI シンチレーション式サーベイメータ	43	25
ZnS シンチレーション式表面汚染検査計	171	157
プラスチックシンチレーション式サーベイメータ(β線用)	2	2
プラスチックシンチレーション式サーベイメータ(γ線用)	59	42
シンチレーション式表面汚染検査計 (α , β 線用)	15	11
シンチレーション式表面汚染検査計(β線用)	2	0
中性子レムカウンタ	39	39
電離箱式サーベイメータ	100	93
比例計数管式サーベイメータ(中性子線用)	8	3
比例計数管式表面汚染検査計(α,β線用)	29	29
比例計数管式表面汚染検査計(3H, 14C用)	8	8
アラームメータ	14	14
電子式ポケット線量計 (γ線用)	33	33
電子式ポケット線量計(中性子線用)	7	7
合 計	1,078	978

*保有台数及び校正台数は、線量管理課以外の課室の所管分を含む台数である。

2.6.2 放射線モニタ等の管理

(1) 環境放射線モニタの維持管理

原子力科学研究所内及び東海村内に設置されている環境放射線モニタについて,定期点検・校 正を実施した。

(2) 施設放射線モニタの維持管理

原子力科学研究所各施設の放射線モニタについて,定期点検・校正を実施した。原子炉施設の 放射線モニタについては,施設ごとに原子力規制委員会による施設定期検査を受検した。

表 2.6.2-1 に 2014 年度の放射線モニタ等(環境用モニタを含む。)の保有台数及び校正台数 を示す。

(仁平 敦)

表 2.6.2-1 放射線モニタ等の保有台数と校正台数

		·, <u> </u>
モニタ等の種類	保有台数	校正台数
排気ダストモニタ	63	65
室内ダストモニタ	56	56
Pu ダストモニタ	12	16
可搬型ダストモニタ	56	57
排気ガスモニタ	21	21
室内ガスモニタ	16	15
可搬型ガスモニタ	19	18
y線エリアモニタ	164	167
可搬型γ線エリアモニタ	73	73
中性子線エリアモニタ	36	40
非常用モニタ	9	10
ハンドフットクロスモニタ(α線用)	3	1
ハンドフットクロスモニタ (β線用)	47	47
ハンドフットクロスモニタ (α線・β線用)	23	25
環境用γ線モニタ(モニタリングステーション・ポスト)	18	18
環境用中性子線モニタ	3	3
環境用ダストモニタ	4	4
排水モニタ	2	2
合計	625	638

(原子力科学研究所,2014年度)

2.7 校正設備・管理試料計測の管理

放射線標準施設棟(FRS)に設置されているγ線照射装置,X線照射装置,各種 RI 線源の維持管理を行い,放射線管理用モニタ,サーベイメータ,線量計等の校正及び特性試験に供した。 また,ファン・デ・グラーフ型加速器の運転及び維持管理を行った。

FRS では,研究開発を目的とした原子力機構内への施設利用及び原子力機構外への施設供用を 実施している。2014年度の原子力機構内外の利用件数は26件であり,2013年度とほぼ同数で あった。その内,機構内の利用件数は18件であり,2013年度と比較して11件増加した。

核燃料サイクル工学研究所で運用されている計測機器校正施設の252Cf1GBq中性子線源の更新に際し,放射線計測技術課で開発された可搬型ロングカウンタを使用して基準フルエンス率の決定に協力した。アジア太平洋州における放射線防護計測の中核施設として継続的に実施している研究員受入れ及び相互比較に関し,取りまとめ結果の国際会議での発表,文部科学省原子力研究交流制度に基づくフィリピン共和国研究所からの研究生の受け入れ等を実施した。

原子力科学研究所における施設及び環境の放射線管理に必要な試料,東京電力福島第一原子力 発電所事故関連試料等について,放射能の測定評価(測定件数17,186件)を行った。これらの 測定に用いる放射線管理用試料集中計測システムの維持管理を行うとともに,Ge 半導体検出器4 台,α/β線測定装置1台,液体シンチレーションカウンタ3台の定期校正を行った。東京電力 福島第一原子力発電所事故支援活動としては,公益財団法人海洋生物環境研究所がサンプリング した海域モニタリング試料(海底土)のγ線スペクトル測定(測定件数87件)を行った。この ほか,日本郵便株式会社の依頼に基づく郵便コンテナ内の船便小包試料の測定評価に協力した。 (大石 哲也)

2.7.1 放射線標準施設棟における校正設備の管理

放射線防護用測定機器の校正,特性試験,施設供用に用いる放射線標準場を提供するため,放 射線標準施設棟に設置されているファン・デ・グラーフ型加速器,γ線照射装置,RI中性子線照 射装置,X線照射装置等の校正設備機器を維持・管理している。γ線校正場については,基準器 を使用した放射線場の定期的な確認測定を2013年度に引き続き行った。この測定は,校正場の 基準空気カーマ率を維持することを目的としており,測定結果をもって放射線管理業務の品質保 証に資するものである。あわせて,γ線校正場と同様に基準維持のため,RI中性子校正場の基準 量の定期的な確認測定を実施するにあたっての技術的検討及び予備測定を継続して行っている。 これまでの検討の結果,確認測定で評価すべき基準量を線源からの直接成分による中性子フルエ ンスとし,中性子フルエンス測定に用いる基準検出器を可搬型ロングカウンタと決定している。 2014年度は基準量測定に係る検討を継続した。今後も,測定頻度,校正点における,床,壁等の 室内構造物からの散乱中性子成分に変化がないことを確認する測定及び評価手法の検討に係る測 定試験を継続し,RI中性子校正場の品質保証に資することを目指している。

放射線校正場の信頼性向上の観点から,核燃料サイクル工学研究所放射線管理部線量計測課が 運用する計測機器校正施設において実施された,²⁵²Cf1GBq中性子線源の更新に伴う基準フル エンス率決定に係る測定に際し,放射線計測技術課で開発され,上記の基準検出器として使用中 の可搬型ロングカウンタが用いられた。測定で得られた基準フルエンス率は,同時に線量計測課 によって実施された置換測定の結果と比較しても妥当であった。2012年度から開発中であった, 黒鉛パイルと²⁴¹Am-Be線源を2個使用する減速中性子校正場については,使用時のマニュアル の改訂等を進め,線量計校正及び特性試験等の利用に供する予定である。

校正設備の人材育成の観点から、アジア太平洋州における放射線防護計測の中核施設として継続的に実施している研究員受入れ及び相互比較について、研究成果をまとめ、第4回アジア・オ セアニア放射線防護会議(AOCRP-4)において発表した。また、文部科学省原子力研究交流制度に 基づき、フィリピン共和国研究所から研究生を受け入れ、X・γ線及び中性子校正場構築に係る 技術指導及び個人線量計のX・γ線校正場における応答特性に係る研究を実施した。さらに、タ イ王国原子力技術研究所と¹³⁷Csγ線校正場の相互比較試験の予備測定として、OSL線量計を用 いる相互比較を実施した。

機構内外から依頼のあった施設供用及び機構内利用の件数は合計で延べ26件であり、その内 訳を表2.7.1-1に示す。機構内外の延べ利用件数は、昨年度とほぼ同数であるが、機構内利用に ついては昨年度の7件から大幅に増加し、延べ18件となった。昨年度と同様に、機構外利用は 成果非公開型の施設供用で全て占められている。

2014年度の加速器を含む照射装置及び単体線源の使用時間を表 2.7.1-2 に示す。延べ運転時間は 3,466 時間であり, 2013 年度と比較すると 500 時間程度減少した。校正設備利用の観点では,線量管理課(放射線管理用モニタ及びサーベイメータの校正)以外の試験依頼を受け,電子式個人線量計,TLD等の照射及び性能試験を合計 3,105 台(個)実施した。実施件数は, 2013年度から 5%程度減少した。

(古渡 意彦)

表 2.7.1-1 機構内外からの施設供用等の件数

(2014年度)

線種	加速器	加速器	RI	。	V 綽	_R 緽	合計
利用区分	中性子	γ線	中性子	Y NOK	A 19K	p /øk	(課題数)
機構内	1	0	4	11	2	0	18(12)
機構外	2	1	3	2	0	0	8(7)
合 計	3	1	7	13	2	0	26(19)

表 2.7.1-2 照射装置等及び単体線源の使用時間内訳

(2014年度)

照射装置等及び単体線源	年間使用時間(時間)
ファン・デ・グラーフ型加速器	718
中 硬 X 線 照 射 装 置	64
軟 X 線 照 射 装 置	29
極低レベルγ線照射装置	64
低レベルγ線照射装置	237
中 レ ベ ル γ 線 照 射 装 置	146
2 π γ 線 照 射 装 置	62
G M 簡 易 校 正 器	5
単体 β 線源 (90 Sr, 204 Tl 等)	50
単体 γ 線 源 (⁶⁰ Co, ¹³⁷ Cs 等)	473
単体中性子線源(²⁵² Cf, ²⁴¹ Am-Be 等)	1618
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3466

2.7.2 放射線管理試料の計測

原子力科学研究所における施設及び環境の放射線管理に必要な試料,並びに東京電力福島第一 原子力発電所事故関連試料等について,放射能の測定評価を実施した。また,放射線管理用試料 集中計測システム(以下「集中計測システム」という。)を構成する各種測定装置の校正試験及び 保守点検を実施した。

(1) 放射線管理試料等の測定

集中計測システムで実施した2014年度の放射線管理用試料等の測定は,測定件数が17,186件, 測定時間が延べ19,154時間であった。2014年度の試料測定の件数及び時間について,試料分類 別の内訳を表2.7.2-1に示す。

(2) 装置のトラブル

集中計測システムのトラブルは 12 件発生し,延べ 1,587 時間停止した。そのうちのいくつか は、同システムからオンラインで制御を行っている MCA のフリーズに起因する測定スケジュー ラのシーケンスエラーであった。このほか、測定装置の構成部品(γ線スペクトル測定装置 GE-4 のプリアンプ及び低エネルギーβ放射能測定装置 LS-1の冷却装置)の故障が発生したが、メー カーによる交換修理を実施し、正常に復帰した。なお、2014 年 2 月の改造及び更新以前に頻発 していた GE-1 用及び GE-2 用の 60 試料用自動試料交換装置における試料容器のキャッチエラー は 2014 年度には一度も発生せず、全て正常に稼働した。

(3) 測定装置の校正

 γ 線スペクトル測定装置4台(GE-1,3,7及び8),全 $\alpha \cdot \beta$ 放射能測定装置1台(GR-2) 及び低レベル β 放射能測定装置3台(LS-1,2及び3)について,それぞれ校正試験を実施した。 このほか,面状線源校正用2 π 計数システムの多心線型大面積2 π 比例計数管の特性確認試験を 実施した。この2 π 比例計数管を用いて,放射能測定装置及び放射線モニタの校正に使用する標 準線源の2 π 放出率測定を16件(J-PARCセンター分5件を含む)実施した。

(4) 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う試料測定

東京電力福島第一原子力発電所事故支援として、公益財団法人海洋生物環境研究所がサンプリングした海域モニタリング試料(海底土)のγ線スペクトル測定を実施した。全測定件数は87件で、測定時間は延べ1,933時間であった。

(5) その他特別な依頼に基づく試料の測定

日本郵便株式会社からの依頼に基づき,高い空間放射線量率が検出された郵便コンテナ内の船 便小包試料について,γ線スペクトル測定を実施した。測定件数は予備測定を含めて15件で, 測定時間は延べ4時間であった。

また,那珂核融合研究所管理部保安管理課からの依頼に基づき,JT-60 施設に係る放射線管理 用試料について,γ線スペクトル測定を実施した。測定件数は39件で,測定時間は延べ22時間 であった。

(阿部 琢也,小松﨑 丈二)

表 2.7.2-1 各種放射線管理試料の測定内訳

(2014)	年度)
--------	-----

→小川八 ¥石	$lpha \nearrow eta$	放射能	低工初中"一	β 放射能	γ線ス~	ペクトル	β線ス~	ペクトル
	件数目		件数	時間(h)	件数	時間(h)	件数	時間(h)
施設管理	4,168	712.8	0	0.0	4,150	2,321.5	0	0.0
環境管理	748	247.4	341	1820.0	463	5185.8	0	0.0
機器管理	2,716	1,179.6	85	640.8	3,610	4,142.0	0	0.0
福島原発 事故関連	0	0.0	0	0.0	87	1933.3	0	0.0
その他	740	713.7	0	0.0	78	256.7	0	0.0
合 計	8,372	2,853.5	426	2,460.8	8,388	13,839.3	0	0.0

2.8 技術開発及び研究

放射線管理部では、放射線管理業務のより効率的かつ迅速な遂行や管理技術の向上及び放射線 計測技術の高度化を目指した研究・技術開発を実施している。2014年度に実施した主な技術開発 及び研究は以下のとおりである。

2.8.1 個人線量測定システムの更新

(1) はじめに

測定対象事業所の放射線業務従事者の個人線量の測定に用いているシステムをガラス線量計シ ステムから OSL 線量計システムに更新し,2014年10月から運用を開始した。(J-PARC センタ ーは2015年4月から運用) OSL 線量計システムは,OSL 線量計,OSL 線量計リーダ,線量評 価システム,アニーリング装置から構成される。OSL 線量計の構成を写真2.8.1-1に,OSL 線 量計リーダを写真2.8.1-2に示す。

ガラス線量計とOSL線量計の諸特性比較を表 2.8.1-1 に示す。

OSL 線量計を使用するにあたり特性試験を 2012 年度, 2013 年度に実施 ^{1),2),3)}し, OSL 線量計 がガラス線量計と同程度の性能であることが確認した。また,実作業場での運用試験を実施した。 (2) 運用試験

実作業場において、ガラス線量計とOSL線量計が同程度の性能を示すことを確認するため、 原子力科学研究所の5施設において、2014年4月から6月に、ガラス線量計とOSL線量計を同 時に使用し線量値を比較する運用試験を行った。試験は、放射線業務従事者に着用させる「着用 試験」と、高線量場の作業場に設置する「設置試験」の2種類を行った。

着用試験では,表 2.8.1-2 に示す 5 施設における放射線業務従事者を対象とし,当該者は 2014 年4月から6月の期間中(指定解除者は解除日まで)両線量計を着用した。着用期間終了後,線 量計を回収し測定を行った。測定の結果,対象者 146人のうち有意検出者は 37人であった。試 験結果を図 2.8.1-1に示す。

設置試験では、燃料試験施設を対象として、表 2.8.1-3 に示す積算線量毎にガラス線量計と OSL線量計各 2 個をアクリルファントム(40cm×40cm×15cm)に設置した。設置中は位置に よる線量の偏りを防ぐため、線量計の位置を入れ替えた。設置期間終了後、線量計を回収し測定 を行った。試験結果を図 2.8.1-2 に示す。

両試験の結果,ガラス線量計とOSL線量計の線量はよく一致しており,実作業場においても ガラス線量計とOSL線量計が同程度の性能を示すことが確認できた。

(3) 業務の改善

OSL 線量計システムの整備にあたっては,線量を登録管理する既存の個人線量管理システムの データ形式等を一致させて線量データの登録管理作業を効率化した。また,線量計に貼付する氏 名等の情報ラベル(バーコード)に,従事する施設の識別情報を新たに追加し,作業場所ごとの 線量データ処理を効率化した。 また,交換の際に線量計挿入誤り等がないように,「個人線量計の交換方法」及び「個人線量計 交換時の注意事項」の動画をホームページから配信することにより,個人線量計の交換を確実に 行うことができた。

参考文献

- 鈴木 朗史:原子力科学研究所等の放射線管理(2012年度), JAEA-Review 2013-048, pp.115-116 (2014).
- 2) 鈴木 朗史: 原子力科学研究所等の放射線管理(2013年度), JAEA-Review 2014-059, pp.116-119 (2015).
- 3) 鈴木 朗史他:外部被ばく個人線量測定用 OSL 線量計の諸特性, JAEA-Technology 2014-049 (2015).

(鈴木 武彦, 加藤 小織)

	ガラス線量計	OSL 線量計		
線量範囲	0.1 mSv から 10 Sv	0.1 mSv から 10 Sv		
エネルギー依存性	光子 ±9%, 電子 -4%	光子 ±13%, 電子 +7%		
線量直線性	±6 %	±1 %		
線量経時変化	±3 %/3 月	±6 %/3 月		
書版	Nd:YAG 固体レーザー励起による	LED 光励起による Optically stimulated		
司6月X	Radio-photoluminescence (RPL) の読取	luminescence (OSL) の読取		
初期化	電気炉,400℃の熱処理(1 時間)	LED 光の照射 (30 秒)		
特徴	環境条件(温度,湿度)に対して安定性が高 い。衝撃により破損(割れ,欠け)の可能性 が有る。	衝撃による素子の破損の可能性は低い。読 取,初期化に光を用いるため,繰り返し使用 による劣化が少ない。光に弱いので十分な遮 光が必要。		

表 2.8.1-1 ガラス線量計とOSL線量計の諸特性比較

表 2.8.1-2 着用試験の試験条件

施設名	期間 (指定解除者は解除まで の期間)	対象者数	有意線量検出数 (0.1mSv 以上)
燃料試験施設	$2014.4.1 \sim 6.30$	56	20
FCA	$2014.4.1 {\sim} 6.30$	11	1
放射性廃棄物処理場*	$2014.4.1 \sim 6.30$	34	1
放射線標準施設棟	$2014.4.1 \sim 6.30$	15	0
減容処理棟	$2014.4.1 \sim 6.30$	30	15

* 第2廃棄物処理棟、解体分別保管棟及び減容処理棟を除く。

施設名	設置期間【設置開	寺間】	線量率	積算線量		
燃料試験施設	$2014.4.16 \sim 4.18$	【50h】	0.01 mSv /h	0.5	mSv	
	$2014.4.16 \sim 4.18$	[50h]	0.02 mSv /h	1	mSv	
	$2014.4.21 \sim 4.23$	[50h]	0.1 mSv /h	5	mSv	
	$2014.4.21 \sim 4.25$	【100h】	0.1 mSv /h	10	mSv	

表 2.8.1-3 設置試験の試験条件

積算線量ごとに、ガラス線量計とOSL線量計を各2個、合計4個設置



図 2.8.1-1 着用試験結果





写真 2.8.1-1 OSL 線量計の構成

写真 2.8.1-2 OSL 線量計リーダ (InLight500 リーダ)

2.8.2 放射線管理用空気集中捕集装置の点検方法の検討(2)

(1) はじめに

2013年度は、空気集中捕集装置(以下「ルーツブロワ」という。)の日常点検の確実性を高めるため、これまでの日常点検の結果を分析・評価し、そこから得られた問題点について検討を行った。問題点として、軸受温度が変動するため異常の判断が難しいこと及び軸受温度が一定になるまでの時間が実際に測定されていないことが分かった。問題点を解決するために、軸受温度と室温の連続監視をJRR-3実験利用棟(第2棟)のルーツブロワ(アンレット製BS65GE)で行い、軸受温度と室温は良い相関を示すこと、軸受温度はルーツブロワ起動から約90分で一定となることが明らかとなった。この結果より、軸受温度と室温の差を利用すれば、より確実な点検が行える可能性が示された。1)

2014 年度は 2013 年度と異なる施設で軸受温度の連続測定を行い,設置場所や運用条件の違い が軸受温度に与える影響を調査した。さらに,軸受温度と室温の差を用いてより確実な点検を行 うために,ルーツブロワに関連する JIS の調査を行った。

(2) 軸受温度の連続測定

2013 年度と同じ温度監視装置を使用して,JRR-4のルーツブロワ(アンレット製 BS65GE) で軸受温度と室温の連続測定を行った。JRR-4のルーツブロワは勤務時間中(8時間)のみ運転 を行っており,24時間連続で運転しているJRR-3実験利用棟(第2棟)のルーツブロワとは運 用条件が異なるが,同様の傾向が確認された(図2.8.2-1,2)。また,これまでの測定結果では, 軸受温度と室温の差は20℃前後のデータがもっとも多く,30℃を超えるデータはなかった。 (3)JISの調査

軸受温度に関する記載を調べた結果、電動機とポンプについて、以下の記載が確認された。

(a) 電動機

ルーツブロワの電動機は「JIS C 4210 一般用低圧三相かご形誘導電動機(2001)」に従って 製造されている。JIS C 4210(2001)では、耐熱クラスに応じて温度上昇限度を3段階で定め ており、一番低い温度上昇限度は75℃である。

(b) ポンプ

ルーツブロワは多翼送風機に分類されるため,「JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法 (2000)」及び「JIS B 8331 多翼送風機 (2002)」で定める点検方法を使用することができる。 JIS B 8330 (2000)では、軸受温度は周囲の空気温度より 40℃以上高くなってはならないと している。さらに、JIS B 8331 (2002)では、軸受温度は連続運転によって温度がほぼ一定に なったとき、軸受箱の表面上で測定することを定めている。

(4) まとめ

これまでの調査結果より、次のことが明らかとなった。

・ルーツブロワの運用条件が異なる場合でも、同様の傾向が確認された。

・軸受温度及び室温の連続測定の結果より、温度の差はすべて40℃未満であった。

・JISではポンプの軸受温度は周囲の空気温度より40℃以上高くなってはならないとしている。 ・アンレット製 BS65GE のルーツブロワでは起動から温度が一定になる時間は約 90 分である。 以上より, アンレット製 BS65GE のルーツブロワでは, 軸受温度の正常範囲を室温よりプラス 40℃未満とすること, また, 起動から 90 分経過してから日常点検を行うこととする。これらの 新たな判断基準及び方法を日常点検に導入することで,より確実性の高い点検を行うことが可能 となる。

(吉田 圭佑)

参考文献

1) 吉田 圭佑: 原子力科学研究所等の放射線管理(2013 年度), JAEA-Review 2014-059, pp.124-125 (2015).



ルーツブロワ No.1

ပ္

軸受温度

・対象施設 JRR-4

- ・型式 アンレット製 BS65GE
- ・採取期間 2014年5月から2015年3月
- ・13時の軸受温度と室温をプロット
- ・奇数月は No1 ルーツブロワを運転、偶数月
 は No2 ルーツブロワを運転
- ・No1 ルーツブロワポンプは温度計の密着が 不十分だったので、低い温度が測定された。

図 2.8.2-1 JRR-4 における軸受温度と室温の相関関係

ルーツブロワ No. 2

50 45 **4**0 35 30 25 7月10日(電動機) ・・・ロ・・ 7月10日 (ボンブ) - 8月8日(電動機) 9月30日(電動機) -10月24日(電動機) 20 11月26日(電動機) ………… 11月26日 (ボンブ) -12月11日(電動機) ………12月11日 (ポンプ) 1月9日(雷動機) 2月10日(電動機) 15 40 100 120 140 0 40 60 80 100 120 140 0 20 60 80 20 起動開始からの経過時間(分)



2.8.3 放射線モニタ記録計監視装置の整備

(1)概要

放射線モニタ集中監視装置とは、複数の放射線モニタの指示値、トレンドデータなどを居室の PC などに表示・保存する装置で、施設状況の把握、モニタデータの解析などに有用である。し かし高額な予算を必要とするため、小規模施設である FCA, TCA, 環境シミュレーション試験棟

(STEM), プルトニウム研究1棟, ウラン濃縮研究棟, 再処理特別研究棟には導入されていな かった。そこで,機能を必要最小限にし,費用を抑えた放射線モニタ集中監視装置の導入を検討 し実施した。その結果,データ変換装置や専用ソフトウェアの製作を要しない記録計をベースと した記録計監視装置を導入した。

(2)システム構成

放射線モニタ集中監視装置が高額となる主な要因は、モニタ出力のアナログ/デジタル変換及 び変換後のデータ取り込み装置(インタフェース)の製作とデータ収集・保管及びデータ表示・ 解析部分のソフトウェア製作であった。これらは各施設のモニタ種類によるモニタ出力の違い、 モニタ構成の違いなどのため、それぞれ専用の装置、ソフトウェアを個別に製作する必要があっ た。そこで今回の放射線モニタ集中監視装置の導入にあたっては、インタフェース及びソフトウ ェアに相当する部分を一般に販売されている記録計及び記録計用ソフトウェアを利用することに した。これは、近年のデジタル技術の普及により可能となったものであり、一般販売品を利用す ることにより費用を抑えることができる。

今回導入した記録計監視装置は、①放射線モニタ、②記録計、③サーバーPC、④表示 PC で構成されている。各放射線モニタの指示値は、記録計出力(0-10mV)として記録計に入力され、記録計のデータ変換機能によりデジタルデータに変換される。データは、原科研所内 LAN ネットワークを利用しサーバーPC で収集、保存される。記録計監視装置の構成を表 2.8.3-1 に示す。 (3)機能

サーバーPC 及び表示 PC では、図 2.8.3-1 に示すようにモニタ指示値の現在値表示、トレン ドの表示、警報監視、マップ画面による現在値表示が可能であり、収集したデータ(10 秒値)は csv 形式に変換することで、平均値や標準偏差を求めるなどのデータ解析が容易に実施できる。 また、記録計及び所内ネットワークを利用しているため、モニタの増減、モニタの型式変更、他 施設のモニタへの拡張が容易に可能であり、記録計出力(0-10mV)を有していれば、温度計、 圧力計などの機器も利用可能となる。一方で、他施設の既存のモニタ集中監視装置に実装されて いるモニタ指示記録等の帳票作成機能、ハンドフットクロスモニタの警報監視機能などは、導入 費用を抑えるため実装していない。

(4)まとめ

記録計をベースとしたことで、これまで1千万円以上の費用を必要としていた放射線集中監視 装置を6施設で250万円という安価に導入することができた。これにより当該施設のモニタの集 中監視、データ保存等が可能となった。また、記録計を使用していることで今後の施設廃止措置 によるモニタの増減、変更、他施設へのシステム拡張などにも対応可能である。

(藤井 克年)

お売し友	お時約エーク	記録計	サーバーPC	表示 PC			
他設名	成射線 モータ	(データ変換)	(データ収集・保存)	(データ表示)			
	スタック 2ch	横河電機製	(収集)	(表示)			
	臨界モニタ 2ch	μ R20000	windowsPC	windowsPC			
	γエリア 3ch	Daaaaa	(保存)				
FCA	n エリア 2ch	μ R20000	ネットワーク HDD	(ソフトウェア)			
	Pu ダスト 3ch	μ R20000		横河電機			
	Pu ダスト 1ch	μ R20000	(ソフトウェア)	• DAQLOGGER			
	室内ダスト 1ch	μ R10000	横河電機	AddObserver			
	スタック 1ch		• Gate μ R				
TCA	γエリア 3ch	$\mu \operatorname{R20000}$	• DAQLOGGER	(設置場所)			
	nエリア 1ch		AddObserver	・再処理特研			
CIDEN	スタック 2ch	Daaaaa		放管居室			
STEM	γエリア 2ch	μ R20000	(設置場所)	• FCA			
プルトニウム	77.00		再処理特研	放管居室			
研究1棟	<i>ヘタック</i> 2ch	μ R20000	放管居室	• WASTEF			
再処理特別	スタック 1ch			放管居室			
研究棟	スタック 2ch						
ウラン濃縮 研究棟	スタック 1ch	μ R20000					

表 2.8.3-1 放射線モニタ記録計監視装置のシステム構成



図 2.8.3-1 放射線モニタ記録計監視装置の画面

2.8.4 眼の水晶体線量測定における人体頭部による後方散乱の影響評価

(1) はじめに

ICRP は 2011 年の声明において, 最近の疫学的知見を踏まえて計画被ばく状況における職業被 ばくの眼の水晶体の等価線量限度を引き下げることを示唆した¹⁾。線量限度が引き下げられた場 合,より妥当な水晶体等価線量評価に基づいた被ばく管理が要求されるため,追加の個人モニタ リングが必要となる可能性がある。水晶体線量を評価するための個人線量計のモニタリング位置 については,装着のしやすさ,放射線場の状況等を考慮して額やこめかみ等が想定される。線量 計の装着部位が異なれば,同じ照射条件であっても線量計の受ける人体からの後方散乱が異なる 可能性がある。そこで本稿では,光子均等照射条件下において,測定部位における人体頭部の後 方散乱の違いによって水晶体の線量評価がどの程度影響を受けるか照射条件を変えて見積もった。 (2) 3 mm 線量当量評価方法

先の研究で、人体の複雑な形状と頭部の後方散乱を模擬するため ICRP 標準ボクセルファント ムを用いた計算によって、額、眉、こめかみ、甲状腺部、及び襟部における後方散乱割合につい て報告した²⁾。水晶体線量は、3 mm 線量当量を用いてモニタリングすると適切に評価できるこ とから、本報告では、光子に対しこれらの部位に配置した 1 cm×1 cm×5 mm^tの体積を持つ真 空の仮想線量計領域(図 2.8.4-1 参照)で得られたフルエンス ϕ (E)を使用して、3 mm 線量当 量 Dを求めた。また、ファントムが存在しないときの入射光子フルエンス ϕ_0 を同様にして求め、 各部位での D/ϕ_0 を比較して後方散乱の影響を評価した。今回評価する入射光子のエネルギー範 囲は、40 keV から 662 keV であることから、次に示す仮定の下で 3 mm 線量当量を評価した。 ① 軟組織 3 mm 透過によるフルエンスの変化はないと仮定し、3 mm 軟組織下のフルエンスとし て上記フルエンス ϕ (E)を用いた。② 荷電粒子平衡を仮定し、下式により得られる ICRU 組織衝 突カーマ $K_{ICRU,C}$ を 3 mm 線量当量とみなした。

$K_{ICRU,C} = \int_0^\infty \left(\frac{d\phi}{dE}\right) E\left(\frac{\mu_{en}}{\rho}\right)_{ICRU} dE$

ここで、ICRU 組織に対する質量エネルギー吸収係数($\mu enl \rho$) $_{ICRU}$ は Hubbell らの値 3 を用いた。

これらの仮定の妥当性を確認するために, ICRU 組織でできた 20 cm Φ×20 cm 円筒形ファント ムに対し単色光子を入射し,モンテカルロ計算により得られた表面でのフルエンスφ(E)から上述

した方法で単位入射光子フルエンス当たりの 3 mm 線量当量 D/Φ_0 を求めた。計算は PHITS 2.7.6⁴⁾を用い,文献 2)と同様の条件で行った。図 2.8.4-2 に本方法で求めた D/Φ_0 と文献値 5 から得られた入射フルエンスから円筒形ファントムに対する 3 mm 線量当量 $H_p(3)$ への換算係数 $h_{p\Phi}(3)_{cyl}$ を示した。 D/Φ_0 は、 $h_{p\Phi}(3)_{cyl}$ を約 9%過小に評価しているものの、エネルギーによる 変化は 3 %以内であることから、相対値を議論するのであればこの仮定は妥当であると確認でき た。

(3)人体頭部各部位における3mm線量当量

40, 50, 60, 80, 100, 200, 662 keV 単色光子について,入射角度 0°(AP 照射),±30°,±60° で頭部一様照射したときの各部位における *D*/*Φ*₀を求めた。ただし,こめかみ部,甲状腺部,及 び襟部については 0°照射のみ評価した。代表的な結果を図 2.8.4-3 に示す。今回の照射範囲に おいては、人体頭部部位の違いによる単位入射光子フルエンス当たりの 3 mm 線量当量の評価の 差異は最大でも 24 % (60 keV 光子の 60°照射の場合:図 2.8.4-3 (e)参照)であった。 (4) 結論

本報告では、組織等価物質でできた理想的な線量計の人体頭部各部位での測定から得られる単 位入射光子フルエンス当たりの3mm線量当量の部位による違いを示したものであり、0°照射 では10%以内、最大でも24%の差異となった。個人線量計の特性を考えた場合、この差は小さ いと言えるが、組織等価でない線量計を用いる場合は、人体頭部からの後方散乱の違いについて 十分に考慮する必要がある。

(吉富 寛)

参考文献

1) ICRP, ICRP 2011 statement on tissue reactions (2011).

2) Yoshitomi, H. et al., Proceedings of IM 2015.

- 3) Hubbell, J. H. et al., NISTIR Report 5632.
- 4) Sato, T. et al., J. Nucl. Sci. Technol. 50(9), 913-923 (2013).

5) Vanhavere. F. et al., EURADOS Report 2012-02 (2012).



図 2.8.4-1 線量評価部位((a) 額部, (b) 眉部, (c) こめかみ部, (d) 甲状腺部, (e) 襟部)



図 2.8.4-2 本報告で示す計算方法で計算した単位入射光子フルエンス当たりの 3 mm 線量 当量と文献値の比較



図 2.8.4-3 各部位における単位光子フルエンス当たりの 3 mm 線量当量の計算評価結果

2.8.5 大容量水試料中の低濃度 Ra 同位体分析法の検討

(1) はじめに

地下水中の²²⁶Ra濃度は、非常に幅広い分布(10⁻¹~10⁵ mBg L⁻¹程度)をしており、一般的に は、塩分が高くなるほど²²⁶Ra 濃度が高くなる傾向が見られる¹⁾。しかし、近年、WHO²の定め る飲料水の最大汚染レベル(²²⁶Ra: 10³ mBg L¹)を超える特異な低塩分地下水(淡水)が諸外国 で見出されている³⁾。低塩分領域における Ra 同位体挙動は非常に複雑で未だ不明な点が多く, 内部被ばくの観点から、その解明は非常に重要である。しかしながら、大部分の低塩分地下水は、 ²²⁶Ra が非常に低濃度であるため、その測定が困難であり、十分な測定データが取得できていな い。低濃度の Ra 同位体測定では、α線スペクトロメトリー又は極低バックグラウンドγ線スペ クトロメトリーが有効である。しかしながら,前者では,収率補正用トレーサー(225Ra (229Th)) の使用や煩雑な化学分離4)が必要であること、後者では、専用の地下測定室が必要5)である事か ら, 汎用的に用いることは困難である。通常の y 線スペクトロメトリーを用いて Ra 同位体を精 度良く測定するためには、大容量の水試料から分析する必要がある。大容量水試料の運搬量の低 減には,現地におけるバッチ法が有効である。最近,Tomita et al. (2015)は,電気伝導度(EC) を指標として水中 Sr 回収に必要な樹脂(Powdex 樹脂)量の決定法を提案した ⁶⁾。本研究では, 低塩分領域における Ra 同位体挙動を解明することを目的に、その第一段階として、バッチ法に よる大容量水試料からの Ra 同位体の現地回収及びその後の単純な共沈法を組み合わせた y 線ス ペクトロメトリーによる地下水中の低濃度 Ra 同位体分析法について検討した。 (2) 試料溶液の調整

Powdex 樹脂(Graver Technologies 社製,陽イオン交換樹脂: PCH,陰イオン交換樹脂: PAO) への Ra 同位体の吸着特性や分析法の妥当性を確認するために,高塩分温泉から3種類の Ra を 含む試料溶液(溶液 1, 2, 3)を作成した。溶液1及び2は,温泉水のpHを10以上にした後, 炭酸ナトリウムを加えてアルカリ土類金属を炭酸塩沈殿として回収し,得られた沈殿を塩酸に溶 解後,ろ過して試料溶液とした。溶液3は,温泉水をろ過後,塩酸で酸性にし,試料溶液とした。(3)実験方法

(a) Powdex 樹脂への Ra 同位体吸着特性

溶液 1 を希釈・中和した溶液(溶液 1–1, 1–2)を用いて, Powdex 樹脂への Ra 同位体の 吸着挙動を確認した。溶液の EC を測定後,その溶液(1.5 L 又は 2 L)をビーカーに入れ, 異なる PCH 量/水量になるように樹脂を加えて 1 時間撹拌した。その後,一晩放置し,上 澄み液の EC を測定した。なお,上澄み液を中性に保つために,添加する PCH 重量の 1.2 倍量の PAO も添加した。樹脂への吸着量は、樹脂無添加及び上澄み液中の Ca, Sr, Ba 及び ²²⁸Ra 濃度から求めた。Ca, Sr 及び Ba については ICP-AES (Shimadzu 社製 ICPE-9000), ²²⁸Ra は BaSO₄ 共沈により回収し、 γ 線スペクトロメトリーにより定量した。

(b) 水試料中の Ra 分析方法

図 2.8.5-1 に水試料中の Ra 同位体分析の実験スキームを示す。本研究では、水試料量を 170 L とした。バッチ法により Ra を吸着した樹脂を回収・乾燥後、電気炉(600℃)で灰化 した。水試料中の ⁴⁰K 由来のコンプトン散乱によるバックグラウンド上昇を低減するため、 得られた灰試料を硝酸及び過酸化水素でできる限り分解し、溶液の pH を 2 に調整後、Ra 同位体を共沈するために Ra 汚染が極めて少ない既知量の Ba キャリア ⁵⁾ と(NH₄)₂SO₄を加 えた。BaSO₄沈殿及び残渣をろ過により回収し、600℃で強熱後、Rn の散逸が無視できるフ ィルムに封入した。封入した沈殿は、3週間以上放置後、 γ 線スペクトロメトリーにより、 ²²⁶Ra 及び ²²⁸Ra を定量した。

(c) 本手法の妥当性評価

本手法の妥当性を評価するために、純水 170 L に既知量の Ra 同位体(溶液 2 及び 3)を 加え、水酸化ナトリウム溶液で中性にし、上記方法で Ra 同位体を分析した。なお、 226 Ra 濃度は娘核種の 214 Pb(295 及び 352keV)及び 214 Bi(609 keV)、 228 Ra 濃度は 228 Ac(338 及び 911 keV)のピークから得られた放射能の加重平均により算出した。また、Ra の回収率 は BaSO₄の回収率と等しいと見なし、 γ 線測定後に得られた沈殿を(NH₄)HSO₄で分解後、

0.05 M EDTA – 3.5 M NH4OH 溶液に溶解し, ICP-AES で Ba 濃度を測定した ⁷⁾。

(4) 結果と考察

図 2.8.5-2 に EC と PCH 量/水量の関係を示す。上澄み液の EC は、Tomita et al. (2015)の 結果 $^{\circ}$ と同様に、樹脂を加えていない溶液の EC を切片とし、PCH 量/水量の増加に伴い、一定 の傾きで減少した。また、Powdex 樹脂への吸着割合は、Ra>Ba>Sr>Ca であった(図 2.8.5-3)。 Tomita et al. (2015)は、水中 Sr を全て吸着するために必要な樹脂量を、EC と PCH 量/水量の 関係(図 2.8.5-2)から見積もった $^{\circ}$ 。同じアルカリ土類金属である Ra の Powdex 樹脂への吸着 割合は Sr よりも多いことから、この結果は、Tomita et al. (2015)の方法で見積もられた樹脂 量で Ra を全て吸着できることを示している。本手法の妥当性評価確認実験における BaSO4 (Ra) の回収率は 95~100%であった。また、得られた測定結果は、添加した Ra 濃度と計数誤差(1 σ)の範囲内で一致しており、本手法の妥当性が示された(図 2.8.5-4)。本手法(水試料 170 L) による、各核種の γ 線ピークエネルギー295、338、352、609 及び 911 keV から求める濃度の検出 限界値は、約 328,000 秒間の測定に対して、それぞれ 0.25、0.26、0.13、0.15 及び 0.14 mBq L⁻¹ 程度であった。今後、天然水中の Ra 同位体の存在状態等についても検討し、本手法の妥当性を 更に検証する予定である。なお、本研究は、JSPS 科研費(26740021)の助成を受け、実施した。 (富田 純平)

参考文献

- Tomita, J. et al.: J. Environ. Radioact., <u>137</u>, pp.204–212 (2014).
- 2) WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality, Fourth Edition", pp.203-218 (2011).
- Wengosh, A. et al.: Environ. Sci. Technol., <u>43</u>, pp.1769–1775 (2009).
- Yamamoto, M. et al.: Radiochim. Acta, <u>46</u>, pp.137–142 (1989).
- Inoue, M. and Komura, K.: J. Radioanal. Nucl. Chem., <u>273</u>, pp.177–181 (2007).
- Tomita, J. et al.: J. Environ. Radioact., <u>146</u>, pp.88–93 (2015).
- 7) 松本 健, 小浦利弘 (2001): 分析化学, <u>12</u>, pp.807-811.



図 2.8.5-1 Ra 分析法の実験スキーム



図 2.8.5-2 電気伝導度(EC)と PCH 量/水量の関係



図 2.8.5-3 Powdex 樹脂へのアルカリ土類元素の吸着割合と PCH 量/水量の関係



図 2.8.5-4 本手法の妥当性評価結果

JAEA-Review 2015-033

3. 高崎量子応用研究所の放射線管理

施設の放射線管理,個人被ばく管理,環境放射線の監視,放射線計測器の管理及び各種放射線 管理状況の報告等の業務を2013年度に引き続き実施した。

関係規程等の制改定については、2014年4月及び10月にエックス線装置保安規則の一部を改 正、2014年4月に放射線管理状況報告の手引の一部を改正、2014年10月に放射線障害予防規 程及び放射線安全取扱手引の一部を改正並びに2015年3月に事故対策規則の一部を改正した。

放射線障害防止法に基づく許可使用に係る変更許可等については,2014年4月に氏名等の変 更について届出を行い,2014年8月に密封 RIの使用数量の変更について変更許可申請を行い, 許可を受けた。また,2015年1月に排気設備の設置に伴う施設検査を,2015年2月に施設検査・ 定期確認を受検した。

施設の放射線管理については以下のように確実に実施した。イオン照射研究施設から放出され た放射性気体廃棄物は,放射線障害予防規程に定められた放出管理基準値を十分に下回った。そ の他,線量当量率等の測定,環境放射線監視及び放射線測定器の保守管理を行い,異常は認めら れなかった。

放射線業務従事者の個人被ばく線量については,実効線量及び等価線量とも放射線障害予防規 程に定められた警戒線量を超える被ばくはなかった。2014年度における実効線量の最大は 0.4mSv であり,イオン照射研究施設におけるサイクロトロンの定期点検作業に従事した作業者 の被ばくであった。内部被ばくについては,全身計測による確認検査の結果,被検者全員につい て有意な体内汚染は検出されなかった。

(藪田 肇)

3.1 環境放射線の管理

モニタリングポストは事業所境界の東西南北4地点に設置されており, γ線及び中性子線について測定を行っている。これらの空間線量当量率の監視結果を表 3.1-1及び表 3.1-2に示す。 また,事業所境界の東西南北4地点における積算線量測定結果を表 3.1-3に示す。表 3.1-1, 表 3.1-2及び表 3.1-3の結果から高崎量子応用研究所における放射線発生装置等の運転に伴う 事業所境界での異常は認められなかった。

(横須賀 美幸)

表 3.1-1 モニタリングポストにおける γ 線線量当量率の月間平均値と月間最大値

(2014 年度) (単位:nSv/h)

	年月		2014 年								2015 年			年間
場 所	ř	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2 月	3月	中间
丰	平均	53	54	51	50	55	51	50	50	50	50	48	48	51
釆	最大	67	65	74	60	70	63	59	61	61	56	54	61	74
س	平均	57	58	57	57	59	56	56	56	56	57	56	56	57
꾀	最大	71	74	91	73	78	80	75	81	80	67	68	71	91
声	平均	61	61	61	60	62	60	60	59	59	59	59	59	60
Ē	最大	82	81	95	78	86	90	82	89	88	71	72	75	95
ᅱ┢	平均	52	51	51	51	53	49	50	50	50	50	50	49	51
16	最大	71	72	87	70	78	76	71	77	78	63	64	65	87

(注)検出器:アルゴン加圧式電離箱

表 3.1-2 モニタリングポストにおける中性子線線量当量率の月間平均値と月間最大値

(2014 年度) (単位:nSv/h)											Sv/h)			
\backslash	年月					2014年	1					2015 年		
場 所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	中间
串	平均	3.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	2.8	2.7	3.1
- 木	最大	8.4	9.8	9.1	9.3	8.9	8.6	8.7	8.8	8.6	8.6	7.3	8.0	9.8
_m	平均	3.6	3.8	3.6	3.6	3.7	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
면	最大	9.6	8.6	9.2	8.8	11.0	8.6	9.2	9.3	9.3	9.1	9.6	9.4	11.0
1	平均	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3
FI	最大	8.4	9.8	8.9	9.7	8.4	8.9	8.5	9.0	8.3	8.3	8.5	8.4	9.8
ᅱ┢	平均	3.9	4.0	3.7	3.6	3.9	3.6	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6
16	最大	10.3	10.0	9.8	9.2	9.7	10.0	8.3	9.1	9.4	8.7	9.2	9.4	10.0

(注) 検出器:³He 比例計数管

表 3.1-3 積算線量測定結果

			(2014 年度	モ) (単位:mSv)
測定期間 地 点 名	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
東	0.1	0.1	0.1	0.1
西	0.1	0.1	0.1	0.1
南	0.1	0.1	0.1	0.1
北	0.1	0.1	0.1	0.1

(注) 表中各測定値は、5cm 厚の鉛箱内の値(宇宙線、自己汚染などの寄与分)を差し引いてある。

3.2 施設の放射線管理

(1) 管理区域

高崎量子応用研究所放射線障害予防規程に基づき指定されている第1種管理区域及び第2種管理区域を図 3.2-1 に示す(一時的に指定されたものは除く)。2014年度中に上記規程に基づき一時的に指定又は解除された管理区域はなかった。

(2) 放出放射性物質の管理

2014 年度にイオン照射研究施設から放出された放射性塵埃及び放射性ガスの年間放出量及び 年間平均濃度を表 3.2-1 に示す。サイクロトロンの運転に伴い ⁴¹Ar,ポジトロン放出核種を用 いた植物体内移行実験に伴い ¹¹C 及び ¹³N が放出された。これらの放出は放射線障害予防規程に 定められた放出管理基準値を十分に下回った。

(3)線量当量率の管理

放射性同位元素使用室等の管理区域内及び管理区域境界の線量当量率の測定を定期的に行った。 これらの線量当量率の測定の結果,管理区域内において1mSv/週(25µSv/h)を超えるおそれの ある区域を立入制限区域とした。立入制限区域を除き,人の常時立ち入る場所及び管理区域境界 においては管理基準値未満であった。

(4) 表面密度の管理

放射性同位元素使用室等の管理区域内の表面密度の測定を定期的に行った。測定の結果,すべ て管理基準値未満であった。

(5) 主な放射線作業の管理

2014 年度の主な作業は、イオン照射研究施設におけるサイクロトロンの定期点検、ポジトロン 放出核種の製造とこれを用いた植物体内移行実験、PET 診断用標識化合物の製造実験、陽電子消 滅実験及びα線放出核種(²¹¹At)を用いた RI 標識化合物の製造実験等であった。

サイクロトロンの定期点検作業時における放射線レベルは、サイクロトロン内(加速器本体内) の線量当量率が最大 0.5mSv/h,表面密度 β (γ)が最大 12Bq/cm²であり,主な核種(γ 線放出 核種)は²²Na, ⁵⁷Co, ⁵⁸Co, ⁶⁰Co及び ⁶⁵Zn であった。この作業における被ばく線量は最大 0.4mSv, 集団線量は 1.1 人・mSv であった。

また,PET 診断用標識化合物の製造実験時における放射線レベルは,フード前の作業位置にお ける線量当量率で最大 300µSv/h であった。PET 診断用標識化合物の製造実験及びα線放出核種 を用いた RI 標識化合物の製造実験等に従事した者の被ばく線量は,最大でも 0.1mSv に達しな かった。

(辻元 隆幸)

表 3.2-1 イオン照射研究施設から放出された放射性塵埃及び放射性ガスの 年間放出量及び年間平均濃度

(2014年度)

項目	方	次射性 』	塵 埃	放射性ガス			
施設名	- 本 任	年間放出量	年間平均濃度	坛 挿	年間放出量	年間平均濃度	
	修悝	(Bq)	(Bq/cm ³)	1次 1里	(Bq)	(Bq/cm ³)	
イナン昭計	全α	_	$< 3.3 \times 10^{-11}$	$^{41}\mathrm{Ar}$	1.9×10^{9}	$<\!1.5{ imes}10^{ imes}$	
イオン忠州	全 β	—	${<}5.8{ imes}10^{{ imes}11}$	¹¹ C	3.2×10^{8}	$<\!1.5{ imes}10^{ imes}$	
圳九旭政	⁶⁵ Zn	0	${<}5.0{ imes}10^{{ imes}10}$	$^{13}\mathrm{N}$	$7.0 imes 10^{6}$	$<\!1.5{ imes}10^{-4}$	

(注)年間放出量及び年間平均濃度は次のように算出した。

年間放出量 :検出下限濃度値未満のものは放出量を0として1年間集計した。

年間平均濃度:年間放出放射能を1年間連続して排風機を運転した場合の年間総排気量で除した値。ただし, その値が検出下限濃度より小さい場合は、"<検出下限濃度値"と記入。



- 129 -

3.3 個人線量の管理

(1) 外部被ばく線量の管理

2014年度における放射線業務従事者の集団実効線量及び平均実効線量は、それぞれ 1.5人・ mSv, 0.00mSv であった。また、最大実効線量は 0.4mSv であり、サイクロトロンの点検作業に 従事した作業者であった。

放射線業務従事者の管理対象人数や実効線量等については、四半期別及び作業者区分別に集計 した結果を、それぞれ表 3.3-1 及び表 3.3-2 に示す。放射線施設の共同利用者、工事業者等で 管理区域に一時的に立ち入った者は延べ 3,566 名であり、立入りのつど電子ポケット線量計によ り、有意な被ばくがないことを確認した。

(2) 内部被ばく線量の管理

各作業グループから選定した延べ102名について、体外計測法による確認検査を実施した。測 定の結果、有意な体内汚染が検出された者はいなかった。

(横須賀 美幸)

表 3.3-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(2014年度)

			線量	量分布(ノ					
管理期間	放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	1 5mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
第1四半期	526	526	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第2四半期	575	570	5	0	0	0	1.1	0.00	0.4
第3四半期	571	571	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第4四半期	596	594	2	0	0	0	0.4	0.00	0.2
年間*	685 (787)	678 (779)	7 (8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1.5 (1.2)	0.00 (0.00)	0.4 (0.3)

* カッコ内の数値は,2013 年度の値。

衣 3.3-2 夫効緑軍にはる作業有区分別放はく

(2014年度)

	放射線業 務従事者 実員(人)	線量分布(人)							
作業者区分*		0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
職員等	147	144	3	0	0	0	0.5	0.00	0.2
外来研究員等	357	357	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請負業者	185	181	4	0	0	0	1.0	0.01	0.4
研修生	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	685	678	7	0	0	0	1.5	0.00	0.4

*同一作業者が、当該年度中に作業者区分を変更した場合、作業者区分ごとに1名として実人員で全作業者を集計した。

3.4 放射線計測器の管理

(1) サーベイメータの管理

2014年度におけるサーベイメータの保有台数及び校正台数を種類別に表 3.4-1に示す。

(2) 放射線モニタ等の管理

放射線管理用モニタ等の点検校正は,2013年度同様,年1回実施した。環境放射線モニタリング設備の点検校正は,東西南北の4地点に設置しているモニタリングポストについて実施した。 2014年度における放射線管理用モニタ等の保有台数及び校正台数を種類別に表3.4-2に示す。

(横須賀 美幸, 辻元 隆幸)

表 3.4-1 サーベイメータの保有台数及び校正台数

(2014年度)

		1 1 2 1
サーベイメータの種類	保有台数	校正台数
GM 管式サーベイメータ	39	39
電離箱式サーベイメータ	16	16
NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ	17	17
テレテクタ	4	4
レムカウンタ	3	3
表面汚染検査用サーベイメータ (α線用)	5	5
表面汚染検査用サーベイメータ (β線用)	22	22
表面汚染検査用サーベイメータ (α・β線用)	5	5
合 計	111	111
Ц П	111	111

表 3.4-2 放射線管理用モニタ等の保有台数及び校正台数

(2014年度)

モニタ等の種類	保有台数	校正台数
y 線エリアモニタ	6	6
中性子線エリアモニタ	2	2
室内ダストモニタ	3	3
排気ダストモニタ	2	2
室内ガスモニタ	1	1
排気ガスモニタ	1	1
ハンドフットクロスモニタ (α・β 線用)	4	4
環境用 γ 線モニタ	4	4
環境用中性子線モニタ	4	4
環境用排水モニタ	1	1
合 計	28	28

3.5 放射性同位元素等の保有状況

食品照射ガンマー線照射棟において照射用として利用していた ⁶⁰Co 密封線源 20 個,計 112.46TBq を廃棄のため公益社団法人日本アイソトープ協会へ譲渡した。また,食品照射ガンマ ー線照射棟で使用する照射用 ⁶⁰Co 線源の減衰補充用として,棒状密封線源 6 個計 3163.50TBq が搬入された。

密封されていない放射性同位元素及び密封された放射性同位元素の総保有数量は,2015年3月31日現在で,それぞれ約940MBq及び約31PBqであった。また,密封微量線源(下限数量 未満の密封線源等)の総保有個数は,2015年3月31日現在で158個であった。

表 3.5-1 に 2015 年 3 月 31 日現在で保有する放射線発生装置等の種類, 台数及び性能を示す。

(関口 真人)
表 3.5-1 放射線発生装置等の種類及び性能 (2015 年 3 月 31 日現在)

(2014年度)

Ē	設置場所	種類	台数		備考
Э,	バルト60	X線回折装置	1台	60kV, 60mA	放射線障害防止法適用外
	試験棟	X線小角散乱装置	1台	40kV, 30mA	放射線障害防止法適用外
1号	h加速器棟	コッククロフト・ワルトン型加速装置	1台	電子線最大エネルギー:2MeV	
	1			電子線最大出力: 30mA, 60kW	
	サイクロトロン棟	サイクロトロン	1台	陽子線最大エネルギー : 90 MeV	
				陽子線最大tǐ-ム電流 : 45 epA	
				重陽于線最大エネルキ - :53 MeV デ 四フ始目ナ に ノ 電法・ 50 ヘ	
				里陽丁禄取入じ ⁻ ム竜孤: bU epA U ₂ 早ナエクルセ [*] → ・ 130 MoV	
				Пе 取八-түү 150 ме v Ча 县+t [*] -/、雪流・10 ми	
				面 取八し 和电/ル・40 cµ和	
				重/t//(Li~Bi)最大t [*] -4電流:30 eµA	
		ECR イオン源	1台	端イオン:20kV,200eµA	放射線障害防止法適用外
		HECR イオン源	1台	X線:1MeV 未満	放射線障害防止法適用外
				陽イオン:20kV, 1mA	
イ	複合ビーム棟	ファン・デ・グラーフ型加速装置	1台	陽子線最大エネルギー :6 MeV	
オ		(3MV タンデム加速器)		陽子線最大ビーム電流:5 eµA	
\sim				重陽子線最大エネルキ、-: 6 MeV	
照				重陽子線最大ビーム電流:1 eµA	
」				He 最大エネルギー : 9 MeV	
7л т 7 тт				He 最大ビーム電流 : 2 eµA	
切				重付バ(Li~Bi)最大エネルキー: 1.7 MeV/A	
究		コックカッフト・ロルシノ刑加油壮署	1 4	<u>車</u> 477(L1~B1)	
施		「3MW シンガルエンド加速器)		勝丁称取八→ヘルィ o Mev 阻乙線是ナビーム電流・300 ou Δ	
設				商品子線最大エネルギー:3 MeV	
				重陽子線最大t [*] -4電流:20 epA	
				He 最大エネルギー:3 MeV	
				He 最大ビーム電流 : 200 eµA	
				重イオン(Li~O)最大エネルギー : 0.5 MeV/A	
				重イオン(Li~O)最大ビーム電流:200 eµA	
				電子線最大エネルキジー : 3 MeV	
			<u> </u>	電子線最大ビーム電流 : 100 eµA	
		コッククロフト・ワルトン型加速装置	1台	加速電圧:0~400kV 連続可変	放射線障害防止法適用外
		(イオン汪人装直)		イオン種:陽子, He, Li~Bi 見上ば, A 電法, 100 A	
		する日本学生型	1 />	・ 策大ヒーム电流:100 eµA	
炼	1 安縣捷	▲ 旅回灯装直 		60kVp, 50mA	放射線障害的止法週用% 1.99.9000000000000000000000000000000000
弟.	1 天駛悚	② 上 奋 望 竜 丁 加 速 表 直		250kev, 10mA	放射線障害的止法週用%
古山		X線C1装直 		225kV, 1mA	放射線障害防止法週用外
局断	命へ ンナャー棟	X線光電子分光装置		20kV, 10mA	放射線障害防止法適用外
ktr (低エルドー電子線加速器		50keV, 1mA	放射線障害防止法適用外
第:	了倉庫	低エ利キー電子線加速器	日台	250kV,20mA	放射線障害防止法適用外
RI	工字試験棟	蛍光X線分析装置	1台	60 kV,50 mA	放射線障害防止法適用外

JAEA-Review 2015-033

4. 関西光科学研究所の放射線管理

放射線障害防止法に基づく許可使用に係る変更許可等については,12月に放射線発生装置の 使用の方法(J-KARENレーザーの高度化に伴う)の変更について変更許可申請を行った。

また,5月に定期検査及び定期確認を受検し定期検査合格証,定期確認証を受領した。

関係規程等の制改定については、4 月と10月に関西光科学研究所放射線障害予防規程を、5 月 と10月に関西光科学研究所放射線安全取扱手引を、4 月に関西光科学研究所放射線管理状況報 告の手引の一部改正を行った。

木津地区の実験棟大実験室における放射線発生装置(マイクロトロン)及びX線装置の使用に 伴う環境放射線測定,管理区域内の線量等の測定,播磨地区の放射光物性研究棟におけるX線装 置の使用に伴う線量測定,両地区の放射線業務従事者の個人被ばく管理及び放射線計測器の管理 等の放射線管理業務を2013年度に引き続き実施した。

木津地区の環境放射線の管理では,ガラス線量計による積算線量測定を継続的に実施した。全 地点での測定結果に特別な変化は認められなかった。管理区域内及び管理区域境界の線量の測定 結果はいずれも管理基準値未満であり,異常はなかった。

木津地区及び播磨地区における放射線業務従事者全体の年間の平均実効線量及び最大実効線量 は、いずれも検出下限線量未満であった。また、等価線量に係る被ばく状況においては皮膚及び 眼の水晶体ともに検出下限線量未満であった。

放射線測定機器については、日常点検、定期点検及び校正を実施し、円滑な運用を図った。

(浅野 善江)

4.1 環境放射線の管理(木津地区)

2013年度に引き続き、木津地区の敷地周辺8地点においてガラス線量計により環境放射線測 定を実施した。2014年度の測定結果を表4.1-1に示す。いずれの地点においても異常は認めら れなかった。

(影山 裕一)

年月	2014.4	2014.5	2014.6	2014.7	2014.8	2014.9	2014.10	2014.11	2014.12	2015.1	2015.2	2015.3			
川期間	$^{4.1 \sim}_{5.1}$	$_{6.3}^{5.1 \sim}$	$^{6.3\sim}_{7.1}$	$7.1 \sim 8.1$	$^{8.1 \sim}_{9.1}$	$_{10.1}^{9.1 \sim}$	$^{10.1 \sim}_{11.4}$	$^{11.4 \sim}_{12.2}$	$^{12.2\sim}_{1.6}$	$^{1.6\sim}_{2.2}$	$^{2.2\sim}_{3.2}$	$_{4.1}^{3.2 \sim}$	月 積算線量 平均値	月 積算線量 標準偏差	年間 積算線量
地点日数	30	33	28	31	31	29	34	28	35	27	28	30			
1	40	43	44	43	43	41	43	42	41	40	40	42	42	1.3	502
2	32	33	34	34	35	34	34	32	33	31	32	34	33	1.1	398
3	32	34	35	35	35	33	35	33	32	32	33	35	34	1.2	404
4	34	36	38	38	39	36	36	35	35	33	34	37	36	1.8	431
5	31	34	35	34	36	33	34	33	32	31	32	34	33	1.5	399
6	33	34	36	36	37	34	35	32	33	32	34	34	34	1.5	410
7	$\overline{28}$	30	30	30	31	30	30	30	30	27	29	29	30	1.0	354
8	23	24	27	25	$\overline{26}$	25	26	26	24	23	25	25	25	1.2	299

表 4.1-1 積算線量測定結果

(関西光科学研究所 木津, 2014年度)(単位:µGy)

各地点における測定値は 5cm 厚の鉛箱における測定値(宇宙線,自己汚染などの寄与分)を差し引いてある。 測定値は 30 日に換算している。 使用素子: SC-1 (¹³⁷Cs:フリーエアで校正)

4.2 施設の放射線管理(木津地区)

木津地区の施設の放射線管理については、以下のとおり実施した。

(1) 管理区域

2014 年度は、C202-1 実験室を第2種管理区域から解除した。管理区域の配置を図4.2-1 に示す。

(2) 線量当量率又は線量の管理

放射線発生装置使用室等の管理区域内及び管理区域境界の線量当量率又は線量の測定を定期的 に行った。人の常時立入る場所及び管理区域境界いずれにおいても管理基準値未満であった。 (3) 主な放射線作業の管理

2014 年度においては放射線作業届の基準に該当するなど特筆すべき作業はなかった。

(影山 裕一)





4.3 個人線量の管理

木津地区においては、2014年度は年間 60人の放射線業務従事者を対象に外部被ばく線量の管理を実施した。このうち、女子の放射線業務従事者は6名であった。また、体幹部の不均等被ばく測定対象者はいなかった。なお、内部被ばくの対象となる放射線作業はなかった。

播磨地区においては、2014年度は年間71人の放射線業務従事者を対象に外部被ばく線量の管理を実施した。このうち、女子の放射線業務従事者は6名であった。また、体幹部の不均等被ばく測定対象者はいなかった。なお、内部被ばくの対象となる放射線作業はなかった。

放射線業務従事者の実効線量に係る被ばく状況を、木津地区では管理期間別及び作業者区分別 に、播磨地区では管理期間別に分類し、これらを集計して表 4.3-1、表 4.3-2 及び表 4.3-3 に 示す。

(福留 克之,影山 裕一)

		線量	量分布()	人)				
放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
56	56	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
57	57	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
57	57	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
57	57	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
60 (66)	60 (66)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)
	 放射線業 務従事者 実員(人) 56 57 57 60 (66) 	 放射線業 務従事者 の.1mSv 実員(人) たる 56 56 57 57 57 57 57 60 60 (66) (66) 	線 放射線業 務従事者 実員(人) 未満 「56056 560 57757 5770 5770 5770 60 60 (66) (66) (0) 泉山のの (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	放射線業 の.1mSv 1mSv 務従事者 0.1mSv 加Sv 赛員(人) 未満 1mSv 5mSv 支育 五音 0.1mSv 1mSv 支育(人) 大満 1mSv 5mSv して ちろ6 0 0 ちろ6 56 56 0 557 57 57 0 557 57 57 0 60 60 60 0 660 660 (0) (0)		放射線業 務従事者 (人)O.1mSv (以上1mSv を超え を超え (た超え (上)5mSv を超え (た超え (た超え) (た超え) (日本 	 放射線業 務従事者 実員(八) (-1) mSv 未満 (-1) mSv 以上 以上 (以上 シ超之 シロン シロン シロン シロン シロン シロン シロン シロン シロン シロン シロン (-1) mSv シロン >> シロ シロ >> シロ >> > シロ > > <br< td=""><td> 放射線業 務従事者 支員(人)$($</td></br<>	 放射線業 務従事者 支員(人) $($

表 4.3-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(木津, 2014年度)

* カッコ内の数値は,2013年度の値。

表 4.3-2 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況

(木津, 2014年度)

			線量	量分布()	人)				
作業者区分	放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
職員等	53	53	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
外来研究員等	3	3	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請負業者	4	4	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
研修生	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	60	60	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0

*同一作業者が、当該年度中に作業者区分を変更した場合、作業者区分ごとに1名として実人員で全作業者を集計した。

表 4.3-3 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(播磨, 2014年度)

			線量	量分布()					
管理期間	放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
第1四半期	63	63	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第2四半期	59	59	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第3四半期	56	56	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第4四半期	57	57	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
年 問*	64	64	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
十月	(71)	(71)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(0.00)	(0.0)

* カッコ内の数値は、播磨地区在籍の 2013 年度の値。

4.4 放射線計測器の管理

放射線測定機器について日常点検,定期点検及び校正を行うとともに,故障修理等の維持管理 に努め,円滑な運用を図った。サーベイメータ及び放射線管理用モニタの種類別保有台数,校正 台数を表 4.4-1 に示す。

(福留 克之,影山 裕一)

表 4.4-1 放射線測定機器の保有台数及び校正台数

(木津, 2014年度)

サーベイメータ及びモニタの種類	保有台数	校正台数
電離箱式サーベイメータ	6	6
GM 管式表面汚染検査計	2	2
NaI シンチレーション式サーベイメータ	2	2
中性子レムカウンタ	1	1
比例計数管式表面汚染検査計(β線用)	1	1
可搬型極短パルス X 線モニタ	2	2
合 計	14	14

(播磨, 2014年度)

サーベイメータの種類	保有台数	校正台数
ZnS シンチレーション式表面汚染検査計	2	2
GM 管式表面汚染検査計	3	3
NaI シンチレーション式サーベイメータ	2	2
電離箱式サーベイメータ	1	1
中性子サーベイメータ	1	1
合 計	9	9

4.5 放射性同位元素等の保有状況

木津地区において,密封微量線源(下限数量未満の密封線源等)の総保有個数は,2015年3 月 31 日現在で,44 個であった。

表 4.5-1 に 2015 年 3 月 31 日現在で保有している放射線発生装置の種類, 台数及び性能を示す。

播磨地区において,密封微量線源(下限数量未満の密封線源等)の総保有個数は,2015年3 月31日現在で,1個であった。

(福留 克之,影山 裕一)

表 4.5-1 放射線発生装置の種類及び性能

(木津, 2015年3月31日現在)

施設名	種類	台 数	性能	備考
史殿博	マイカロトロン	1 4	最大加速エネルギー 150 MeV	
大政化			最大電流(電子) 100 nA	

5. 青森研究開発センターの放射線管理

青森研究開発センターむつ事務所における関根浜附帯陸上施設(以下「関根浜施設」という。) 及び大湊施設の放射線管理,個人被ばくの管理,環境放射線(能)の管理,放射線計測器の維持 管理,各種放射線管理記録の報告等の定常業務を2013年度に引き続き実施した。

施設の放射線管理としては,保管建屋,燃料・廃棄物取扱棟(以下「燃・廃棟」という。)及び 機材・排水管理棟(以下「機・排棟」という。)における各種作業に伴う管理並びに大湊施設研究 棟(以下「研究棟」という。)における加速器質量分析装置の運転及び海洋試料分析作業に伴う管 理を実施した。

放射線業務従事者の線量については、実効線量及び等価線量ともに、保安規定等に定められた 線量限度及び警戒線量を超える被ばくはなかった。2014年度における放射線業務従事者の実効線 量は、検出下限線量未満であった。

環境放射線(能)の管理としては,関根浜施設における環境放射線の測定及び環境試料中の放 射能濃度測定を実施した。

六ヶ所地区においては,原型炉 R&D 棟及び IFMIF/EVEDA 開発試験棟(2014年11月から) の放射線管理,個人被ばくの管理,環境放射線の管理及び放射線計測器の維持管理業務等を実施 した。

施設の放射線管理としては,原型炉 R&D 棟におけるトリチウム及び照射済み試験片を使用し た実験に伴う管理,IFMIF/EVEDA 開発試験棟においては,水素ビームによる調整試験に伴う管 理を実施した。

放射線業務従事者の線量については、実効線量及び等価線量ともに、予防規程に定められた線 量限度及び警戒線量を超える被ばくはなかった。2014年度における放射線業務従事者の実効線量 は、検出下限線量未満であった。

環境放射線の管理としては、六ヶ所地区の事業所境界における環境放射線の測定を実施した。

(田島 好弘)

5.1 環境放射線(能)の管理

5.1.1 むつ事務所における環境放射線(能)の管理

(1) 環境における放射性廃棄物による実効線量

2014年度については、関根浜施設の周辺監視区域外への液体廃棄物の放出はなかった。

(2) 環境放射線のモニタリング

関根浜施設敷地内及び周辺並びに大湊施設敷地内において,熱ルミネセンス線量計(TLD)により3月間の積算線量を測定した結果,いずれの地点においても異常は認められなかった。表 5.1.1 -1に測定結果を示す。

								\sim ($1 \pm \cdot \mathbf{p} = 0.5$	/
		第1四半期 第2四半期			2 四半期	第3	3四半期	第		
T	測定期間	2014年3月19日 ~		2014 年	2014年6月19日 ~		2014年9月18日 ~		2014年12月18日 ~	
番号		6月	19日	9 J	月 18 日	12	月 18 日	2015 年	F3月19日	積算
	測定結果地点名	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	緑量
1	気象観測所露場	55	55	59	59	57	57	51	51	219
2	浜 関 根	63	63	65	65	66	66	52	52	246
3	大 湊	45	45	45	45	46	46	49	49	185

表 5.1.1-1 積算線量測定結果

(2014 年度) (単位:uGv)

(注)表中の各測定値は、5cm 厚の鉛箱内の値(宇宙線、自己汚染などの寄与分)を差し引いてある。

(3) 環境試料のモニタリング

(a) 環境試料中の全 β 放射能濃度の測定

海洋環境試料中の全 β 放射能濃度の測定を実施した。環境試料中の全 β 放射能濃度の測定 結果を表 5.1.1-2 に示す。いずれの値も、例年の測定結果と比べて大きな差はなく、異常は認 められなかった。

試	料	名	採取場所	放射能濃度	単 位		
	浙	-	関根浜港港内	2.0×10^{-5}	Delam ³		
海	伊	八	関根浜港港外	1.9×10^{-5}	Dq/cm ³		
洋	浙	虎 上	関根浜港港内	3.5×10^{-1}	Ba/a,故		
1⊤ ⇒ N	伊	<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	関根浜港港外	2.5×10^{-1}	Dq/g• [±] 2		
武	カレイ		問 招 海 滩 洲	1.2×10^{-1}			
料	П	ンブ	戌 侬 偲 伧 仲	3.2×10^{-1}	Bq/g・生		
	イ	力	大畑漁港沖	9.0×10^{-2}			

表 5.1.1-2 環境試料中の全 β 放射能濃度の測定結果

(b) 環境試料中における核種ごとの放射能濃度の測定

全 β 放射能濃度と同様に,各種環境試料中における核種ごとの放射能濃度を測定した。各 試料の測定結果を表 5.1.1-3 に示す。また,大型水盤により採取した降下塵の測定結果を表 5.1.1-4 に示す。

(関田 勉)

表 5.1.1-3 環境試料中の放射性核種濃度

(関根浜施設, 2014年度)

(関根浜施設, 2014年度)

試料名	採取月	採取地点	$^{54}\mathrm{Mn}$	60 Co	$^{137}\mathrm{Cs}$	$^{144}\mathrm{Ce}$	単 位
海水	5月	関根浜港港内	<1.3×10 ⁻⁶	<1.4×10 ⁻⁶	1.6×10^{-6}	<9.7×10 ⁻⁶	\mathbf{D} \cdot t_{2} \cdot \cdot 3
御 小	5月	関根浜港港外	<1.2×10 ⁻⁶	<1.3×10 ⁻⁶	1.5×10^{-6}	<1.0×10 ⁻⁵	Bq/cm ³
海南市	5月	関根浜港港内	$<7.5 \times 10^{-4}$	$<7.8 \times 10^{-4}$	1.2×10^{-3}	$<5.8 \times 10^{-3}$	Duta 赴
<i></i>	5月	関根浜港港外	$<6.5 \times 10^{-4}$	$<7.9 \times 10^{-4}$	<6.3×10 ⁻⁴	<5.7×10 ⁻³	Bq/g・轧
カレイ	6月	関根漁港沖	$<\!\!4.5 \times 10^{-5}$	$<5.4 \times 10^{-5}$	7.7×10^{-5}	$<2.5 \times 10^{-4}$	
コンブ	8月	11	$<1.5 \times 10^{-4}$	<1.6×10 ⁻⁴	<1.3×10 ⁻⁴	$< 6.4 \times 10^{-4}$	Bq/g・生
イカ	9月	大畑漁港沖	$<\!5.6 \times 10^{-5}$	$< 6.5 \times 10^{-5}$	$<5.6 \times 10^{-5}$	$<3.4 \times 10^{-4}$	

		(関	根浜施設	Z, 2014	年度)	(単位:B	q/m^2
採取月	⁷ Be	$^{54}\mathrm{Mn}$	⁶⁰ Co	$^{95}\mathrm{Zr}$	⁹⁵ Nb	^{137}Cs	¹⁴⁴ Ce
4月	4.2×10^{1}	$<6.5 \times 10^{-2}$	<6.7×10 ⁻²	<1.4×10 ⁻¹	<1.5×10 ⁻¹	<6.7×10 ⁻²	<4.3×10 ⁻¹
5月	1.2×10^{2}	$< 6.9 \times 10^{-2}$	<7.3×10 ⁻²	<1.4×10 ⁻¹	<1.4×10 ⁻¹	$< 6.5 \times 10^{-2}$	$<4.9 \times 10^{-1}$
6月	2.6×10^{1}	<6.3×10 ⁻²	<6.4×10 ⁻²	<1.4×10 ⁻¹	$<1.2 \times 10^{-1}$	$<5.5 \times 10^{-2}$	$<3.9 \times 10^{-1}$
7月	5.5×10^{1}	$< 6.5 \times 10^{-2}$	<7.4×10 ⁻²	<1.3×10 ⁻¹	$<1.2 \times 10^{-1}$	$< 6.2 \times 10^{-2}$	$<4.1 \times 10^{-1}$
8月	2.3×10^{1}	<6.4×10 ⁻²	<7.2×10 ⁻²	<1.3×10 ⁻¹	$<1.2 \times 10^{-1}$	$< 6.7 \times 10^{-2}$	$<3.2 \times 10^{-1}$
9月	2.8×10^{1}	$< 6.3 \times 10^{-2}$	$< 6.9 \times 10^{-2}$	$<1.4 \times 10^{-1}$	$<1.3 \times 10^{-1}$	$<5.7 \times 10^{-2}$	$<4.0 \times 10^{-1}$
10 月	2.3×10^{1}	<6.3×10 ⁻²	$< 6.9 \times 10^{-2}$	$<1.6 \times 10^{-1}$	$<1.6 \times 10^{-1}$	<6.3×10 ⁻²	$<4.1 \times 10^{-1}$
11月	3.9×10^{1}	<6.3×10 ⁻²	<6.4×10 ⁻²	$<1.2 \times 10^{-1}$	<1.1×10 ⁻¹	<6.2×10 ⁻²	$<4.0 \times 10^{-1}$
12 月	2.7×10^{1}	$<6.6 \times 10^{-2}$	<7.3×10 ⁻²	<1.4×10 ⁻¹	<1.2×10 ⁻¹	6.3×10^{-2}	<4.0×10 ⁻¹
1月	4.0×101	$<5.9 \times 10^{-2}$	$<6.5 \times 10^{-2}$	$<1.2 \times 10^{-1}$	$<1.2 \times 10^{-1}$	$<5.7 \times 10^{-2}$	$<2.8 \times 10^{-1}$
2 月	8.7×10^{1}	<6.1×10 ⁻²	<6.7×10 ⁻²	<1.2×10 ⁻¹	<1.2×10 ⁻¹	$<5.8 \times 10^{-2}$	$<2.9 \times 10^{-1}$
3月	7.5×10^{1}	$<5.4 \times 10^{-2}$	$<6.5 \times 10^{-2}$	$<1.2 \times 10^{-1}$	<1.1×10 ⁻¹	<6.2×10 ⁻²	<3.1×10 ⁻¹

表 5.1.1-4 降下塵中の放射性核種放射能

(注) 採取場所は気象観測所露場内。

5.1.2 六ヶ所地区における環境放射線(能)の管理

(1) 環境放射線のモニタリング

(a) 積算線量の測定

六ヶ所地区の事業所境界において,熱ルミネセンス線量計(TLD)により3月間の積算線量を 測定した結果,いずれの地点においても異常は認められなかった。表 5.1.2-1 に測定結果を示 す。

(小古瀬 均)

表 5.1.2-1 積算線量測定結果

(2014 年度) (単位:µGy)

		第1四半期		第2	2 四半期	第3四半期		第4四半期		
釆	測定期間	2014年3月25日 ~		2014 年	Ĕ6月19日 ~	2014年9月26日 2014年12月1		^Ξ 12月18日 ~	年間積	
号	(音)号		6月19日		9月26日		月 18 日	2015 年	F3月19日	算
	測定結果地点名	測定値	91 日換算 線量	測定値	91日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	測定値	91 日換算 線量	線量
1	事業所東	60	64	66	61	64	71	48	48	244
2	事業所西	62	66	72	66	68	74	50	50	256
3	事業所南	72	76	84	78	76	83	51	51	288
4	事業所北	76	80	85	78	81	89	57	57	254

(注)表中の各測定値は、5cm 厚の鉛箱内の値(宇宙線、自己汚染などの寄与分)を差し引いてある。

5.2 施設の放射線管理

5.2.1 むつ事務所における施設の放射線管理

(1) 管理区域

原子力第1船原子炉施設保安規定,むつ事務所関根浜附帯陸上施設放射線障害予防規程,むつ 事務所大湊施設放射線障害予防規程及びむつ事務所少量核燃料物質使用施設等保安規則に基づき 指定されている第1種管理区域及び第2種管理区域を図5.2.1-1に示す。2014年度中に一時的 に指定された管理区域はなかった。

(2) 放出放射性物質の管理

2014年度の各施設における放射性塵埃及び放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度を表 5.2.1-1に示す。液体廃棄物の放出はなかった。

2014年度に各施設の排気口から放出されたトリチウムは,燃・廃棟及び機・排棟にある液体廃 棄物処理設備のタンク内に残留しているものであり,2013年度と同程度であった。

気体廃棄物中の放射性核種の平均濃度は、法令に定められた濃度限度以下であった。

表 5.2.1-1 各施設における放射性塵埃及び放射性ガスの年間放出量並びに年間平均濃度

(2014年度)

項目		放射性塵	埃	放射性ガス			
	核種	年間放出量	年間平均濃度	核種	年間放出量	年間平均濃度	
施設名	1久1里	(Bq)	(Bq/cm^3)	1久1里	(Bq)	(Bq/cm^3)	
燃料・廃棄物取扱棟	全 β	0	$<1.5 \times 10^{-9}$	зH	2.9×10^{6}	$<2.2 \times 10^{-7}$	
機材・排水管理棟	全 β	0	<1.8×10 ⁻⁹	зH	1.5×10^{6}	<2.4×10-7	
保管建屋	全 β	0	$<1.4 \times 10^{-9}$	—	_		
大湊施設研究棟	全 α	0	$<2.3 \times 10^{-10}$	—			

(注)年間放出量及び年間平均濃度は次の方法で算出した。

年間放出量:検出下限濃度以上で放出した放射能の和。

検出下限濃度未満での放出は放出量を0とした。

年間平均濃度:年間放出量を,1年間連続して排気装置を運転した場合の年間総排風量で除し た値。ただし,この値が検出下限濃度未満の場合は"<(検出下限値)"とした。



図 5.2.1-1 青森研究開発センターむつ事務所における管理区域

(3) 線量当量率及び表面密度の管理

線量当量率及び表面密度の測定は,燃・廃棟,機・排棟,保管建屋及び研究棟における人の常時立ち入る場所及び管理区域境界について実施した。線量当量率は最大 5.0µSv/h(燃・廃棟の固体廃棄物貯蔵室),表面密度は保安規定等に定められた基準値未満であった。

(4) 各種作業における放射線管理

関根浜施設においては、原子炉施設の定期自主検査作業等が行われたが、問題となるような被 ばく及び汚染はなかった。

研究棟においては、加速器質量分析装置の運転及び海洋試料分析作業等が行われたが、問題と なるような被ばく及び汚染はなかった。

(5) 放射性汚染の状況

2014年度においては、放射性汚染はなかった。

(大久保 斉)

5.2.2 六ヶ所地区における施設の放射線管理

(1) 管理区域

国際核融合エネルギー研究センター放射線障害予防規程に基づき,指定されている第1種管理 区域を図 5.2.2-1 に示す。

(2) 放出放射性物質の管理

2014 年度の原型炉 R&D 棟における放射性塵埃及び放射性ガスの年間放出量及び年間平均濃度を表 5.2.2-1 に,放射性液体廃棄物の 3 月間平均濃度及び年間放出量を表 5.2.2-2 に示す。

2014 年度に排気口から放出されたトリチウムは,9月から開始された JET ダストサンプルの 分析試験によるものである。

気体廃棄物及び液体廃棄物中の放射性核種の平均濃度は,いずれも法令に定められた濃度限度 以下であった。

表 5.2.2-1 放射性塵埃及び放射性ガスの年間放出量並びに年間平均濃度

(2014年度)

項目 放射性塵埃					放射性ガス			
施設名	核種	年間放出量 (Bq)	年間平均濃度 (Bq/cm ³)	核種	年間放出量 (Bq)	年間平均濃度 (Bq/cm ³)		
原型炉 R&D 棟	全 β	0	$<5.3 \times 10^{-10}$	³ H	2.8×10^{8}	$<7.4 \times 10^{-6}$		

(注)年間放出量及び年間平均濃度は次の方法で算出した。

年間放出量:検出下限濃度以上で放出した放射能の和。

検出下限濃度未満での放出は放出量を0とした。

年間平均濃度:年間放出量を,1年間連続して排気装置を運転した場合の年間総排風量で除した値。ただし,この値が検出下限濃度未満の場合は"<(検出下限値)"とした。

表 5.2.2-2 放射性液体廃棄物の3月間平均濃度及び年間放出量 (2014年度)

施 設 名	廃液量	3 月間平均濃度の	年間放出量
	(m ³)	最大値 [*] (Bq/cm ³)	(Bq)
原型炉 R&D 棟	33.2	${}^{3}\text{H}$: <2.9×10 ⁻¹	${}^{3}\mathrm{H}:$ 0

* 検出下限濃度以上の放出放射能を廃液量で除した値。すべて検出下限濃度未満の場合は,検 出下限濃度の最大値。



図 5.2.2-1 青森研究開発センター六ヶ所地区における管理区域

(3) 線量当量率及び表面密度の管理

線量当量率及び表面密度の測定は,原型炉 R&D 棟における人の常時立ち入る場所及び管理区 域境界について実施した。線量当量率は,全てバックグラウンドであり,表面密度は国際核融合 エネルギー研究センター放射線障害予防規程に定められた基準値未満であった。

(4) 各種作業における放射線管理

原型炉 R&D 棟で液体のトリチウムを使用した実験,放射線照射済みの試験片を使用した実験 が行われたが,問題となるような被ばく及び汚染はなかった。

IFMIF/EVEDA 開発試験棟では、2014 年 11 月から開始された変圧器型加速装置を使用した水素ビームによる調整試験が行われたが、問題となるような被ばくはなかった。

(5) 放射性汚染の状況

2014年度においては、放射性汚染はなかった。

(小古瀬 均)

5.3 個人線量の管理

5.3.1 むつ事務所における個人線量の管理

(1) 外部被ばく線量の管理

2014年度における放射線業務従事者の集団実効線量,平均実効線量及び最大実効線量並びに皮膚及び眼の水晶体の等価線量は、それぞれ検出下限線量未満であった。

放射線業務従事者の人数,実効線量に係る被ばく状況等については,四半期別及び作業者区分別に集計し,それぞれ表 5.3.1-1 及び表 5.3.1-2 に示す。

見学者等の一時的に管理区域に立ち入った者の線量は,ポケット線量計を着用させて測定した が,有意な被ばくはなかった。

(2) 内部被ばく線量の管理

2014年度は、体外計測法による内部被ばくに係る線量の検査を受検した者はなかった。

(髙橋 照彦)

表 5.3.1-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(2014年度)

管理期間	放射線業務 従事者実員 (人)		総線島	平均	最大				
		0.1mSv 未満	0.1 mSv 以上 1.0mSv 以下	1.0mSv を超え 5.0mSv 以下	5.0mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を 超えるもの	^{小広内水里} (人・mSv)) 実効線量 (mSv)	実効線量 (mSv)
第1四半期	47	47	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第2四半期	46	46	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第3四半期	54	54	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第4四半期	50	50	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
年 間*	$55 \\ (69)$	$\begin{array}{c} 55 \\ (69) \end{array}$	$\begin{pmatrix} 0\\ (0) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0\\ (0) \end{pmatrix}$	$\begin{array}{c} 0 \\ (0) \end{array}$	$\begin{pmatrix} 0\\(0) \end{pmatrix}$	$0.0 \\ (0.0)$	$\begin{array}{c} 0.00 \\ (0.00) \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.0 \\ (0.0) \end{array}$

* カッコ内の数値は,2013年度の値。

(2014年度)

	放射線業務	線量分布(人)						平均	最大
作業者区分 従事者実員 (人)		0.1mSv 未満	0.1 mSv以上 1.0mSv以下	1.0mSv を超え 5.0mSv 以下	5.0mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を 超えるもの	^{応承重} (人・mSv)	実効線量 (mSv)	実効線量 (mSv)
職員等	23	23	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
外 来 研 究 員 等	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請 負 業 者	32	32	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
研修生	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	55	55	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0

5.3.2 六ヶ所地区における個人線量の管理

(1) 外部被ばく線量の管理

2014年度における放射線業務従事者の集団実効線量,平均実効線量及び最大実効線量並びに皮膚及び眼の水晶体の等価線量は、それぞれ検出下限線量未満であった。

放射線業務従事者の人数,実効線量に係る被ばく状況等については,四半期別及び作業者区分別に集計し,それぞれ表 5.3.2-1 及び表 5.3.2-2 に示す。

見学者等の一時的に管理区域に立ち入った者の線量は,ポケット線量計を着用させて測定した が,有意な被ばくはなかった。

(2) 内部被ばく線量の管理

2014年度は、体外計測法による内部被ばくに係る線量の検査を受検した者はなかった。

(伊藤 貴之)

	放射線業務		線量分布(人)						最大
管理期間	従事者実員 (人)	0.1mSv 未満	0.1 mSv 以上 1.0mSv 以下	1.0mSv を超え 5.0mSv 以下	5.0mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を 超えるもの	^{応承重} (人・mSv)	実効線量 (mSv)	実効線量 (mSv)
第1四半期	50	50	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第2四半期	70	70	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第3四半期	112	112	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第4四半期	104	104	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
年 間*	$ \begin{array}{c} 142 \\ (113) \end{array} $	$ \begin{array}{c} 142 \\ (113) \end{array} $	$\begin{pmatrix} 0\\ (0) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0\\ (0) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0\\(0) \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$	$\begin{array}{c} 0.0 \\ (0.0) \end{array}$	$0.00 \\ (0.00)$	$\begin{array}{c} 0.0 \\ (0.0) \end{array}$

表 5.3.2-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(2014年度)

* カッコ内の数値は,2013年度の値。

表 5.3.2-2 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況

(2014年度)

	放射線業務		彩	公約書	平均	最大			
作業者区分 従事者実員 (人)		0.1mSv 未満	0.1 mSv以上 1.0mSv以下	1.0mSv を超え 5.0mSv 以下	5.0mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を 超えるもの	^{秘承重} (人・mSv)	実効線量 (mSv)	実効線量 (mSv)
職員等	46	46	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
外 来 研 究 員 等	17	17	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請負業者	79	79	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
研修生	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者	142	142	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0

5.4 放射線計測器の管理

5.4.1 むつ事務所における放射線計測器の管理

(1) サーベイメータ等の管理

2014年度におけるサーベイメータの保有台数及び校正台数を種類別に表 5.4.1-1に示す。サーベイメータ,スケーラ等の放射線計測器の点検校正は,年1回実施した。

(2) 放射線管理用モニタ等の管理

2014年度における放射線管理用モニタの保有台数及び校正台数を種類別に表 5.4.1-2に示す。 放射線管理用モニタの点検校正は、年1回実施した。

(大久保 斉)

表 5.4.1-1 サーベイメータの保有台数及び校正台数

(2014年度)

サーベイメータの種 類	保有台数	校正台数
GM 管式サーベイメータ	8	8
表面汚染検査用サーベイメータ (β線用)	15	12
表面汚染検査用サーベイメータ (α線用)	3	3
電離箱式サーベイメータ	6	6
レムカウンタ	2	2
NaI シンチレーション式サーベイメータ	5	5
合計	39	36

表 5.4.1-2 放射線管理用モニタの保有台数及び校正台数

(2014年度)

モニタの種類	保有台数	校正台数
エリアモニタ	3	3
室内ダストモニタ	1	1
排気ダストモニタ (β線用)	2	2
排気ダストモニタ (α線用)	1	1
排気ガスモニタ	1	1
水モニタ	1	1
ハンドフットクロスモニタ	2	2
合 計	11	11

5.4.2 六ヶ所地区における放射線計測器の管理

(1) サーベイメータ等の管理

2014年度におけるサーベイメータの保有台数及び校正台数を種類別に表 5.4.2-1に示す。サーベイメータ,スケーラ等の放射線計測器の点検校正は,年1回実施した。

(2) 放射線管理用モニタ等の管理

2014年度における放射線管理用モニタの保有台数及び校正台数を種類別に表 5.4.2-2 に示す。 放射線管理用モニタの点検校正は、年1回実施した。

(江刺家 辰也)

表	5.4.2 - 1	サーベイ	メータの保有台数及び校正台数
---	-----------	------	----------------

(2014年度)

サーベイメータの種類	保有台数	校正台数
GM 管式サーベイメータ	3	2
表面汚染検査用サーベイメータ (β線用)	7	7
表面汚染検査用サーベイメータ (α線用)	1	1
電離箱式サーベイメータ	7	7
比例計数管式表面汚染検査計(³ H, ¹⁴ C用)	5	5
レムカウンタ	3	2
NaI シンチレーション式サーベイメータ	3	3
テレテクタ	1	1
合計	30	$\overline{28}$

表 5.4.2-2 放射線管理用モニタの保有台数及び校正台数

モニタの種類	保有台数	校正台数
室内ダストモニタ	2	1
室内ガスモニタ	2	1
排気ダストモニタ	2	1
排気ガスモニタ	2	1
y 線エリアモニタ	4	0
中性子線エリアモニタ	4	0
ハンドフットクロスモニタ	2	1
合 計	18	5

(2014年度)

5.5 放射性同位元素等の保有状況

5.5.1 むつ事務所における放射性同位元素等の保有状況

むつ事務所関根浜附帯陸上施設放射線障害予防規程及びむつ事務所大湊施設放射線障害予防規 程に基づき,2015年3月31日現在における放射性同位元素等の保有状況を調査した。また,文 部科学省告示第40号「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」の別表第1に定める数 量(以下「下限数量」という。)未満の密封線源についても併せて調査した。その結果,密封され た放射性同位元素の総保有数量は,2015年3月31日現在で,28.7MBqであった。また,密封 微量線源(下限数量未満の密封線源)の総保有個数は,2015年3月31日現在で,255個であっ た。

 2015年3月31日現在で保有している放射線発生装置の種類及び性能を表 5.5.1-1に示す。

 (大久保 斉)

表 5.5.1-1 放射線発生装置の種類及び性能

(2015年3月31日現在)

(大湊施設, 2014年度)

施設名	種 類	台数	性能		備考
研究棟	コッククロフト・ワルトン型加速装置	1台	最大加速電圧 最大加速電流 炭 素 よう素 ベリリウム アルミニウム	3MV 30μΑ 5μΑ 5μΑ 5μΑ	

5.5.2 六ヶ所地区における放射性同位元素等の保有状況

国際核融合エネルギー研究センター放射線障害予防規程に基づき,2015年3月31日現在にお ける放射性同位元素等の保有状況を調査した。また,文部科学省告示第40号「放射線を放出す る同位元素の数量等を定める件」の別表第1に定める数量(以下「下限数量」という。)未満の 密封線源についても併せて調査した。その結果,密封されていない放射性同位元素の総保有数量 は,2015年3月31日現在で,112GBq(半減期補正後)であった。また,密封微量線源(下限 数量未満の密封線源)の総保有個数は,2015年3月31日現在で,4個であった。

2015 年 3 月 31 日現在で保有している放射線発生装置等の種類及び性能を表 5.5.2-1 に示す。 (小古瀬 均)

JAEA-Review 2015-033

施設名	種 類	台数	性能	備考
	X線回折装置	1台	60kVp, 300mA	放射線障害防止法適用外
原型炉R&D棟	X線回折装置	1台	50kVp, 60mA	放射線障害防止法適用外
	X線光電子分光装置	1台	20kVp, 10mA	放射線障害防止法適用外
IFMIF/EVEDA 開発試験棟	原型加速器の入射器 (変圧器型加速装置)	1台	放射線種: X線 最大エネルキ [*] -:0.1 MeV	放射線障害防止法適用外

表 5.5.2-1 放射線発生装置等の種類及び性能 (2015 年 3 月 31 日現在)

JAEA-Review 2015-033

6. 那珂核融合研究所の放射線管理

環境放射線の管理,施設の放射線管理,個人線量の管理,放射線計測器の管理,放射性同位元 素等の保有状況及び東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う支援活動を実施した。

環境放射線の管理については,事業所境界に設置したモニタリングポストにおける放射線の測 定結果から,放射線発生装置等の使用に伴う異常は認められなかった。

施設の放射線管理については,JT-60SA への改修作業(JT-60SA 真空容器及び VV サーマルシ ールドの製作組立作業,RF 増幅室 II 機器撤去作業,LHRF 遮蔽体撤去作業及び JT-60 中性粒子 入射加熱装置ビームラインの移動作業など)に係る各種放射線測定,監視等の放射線管理を実施 した。

個人線量の管理については,放射線業務従事者の集団実効線量は0.0人・mSv,平均実効線量 は0.00mSvであった。なお,内部被ばくの検査を受検した者はなかった。

放射線計測器の管理については、サーベイメータ及び放射線管理用モニタの管理を行った。 放射性同位元素等の保管状況については、2013年度末と同様であった。

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う支援活動については,那珂市役所からの依頼により, 那珂市浄水場(後台,瓜連,木崎)の上水中の放射能濃度の測定を実施した。

(川崎 克也)

6.1 環境放射線の管理

モニタリングポストは、事業所境界の南北2地点(MP-1, MP-2)に設置されており、γ線及 び中性子線について測定を行っている。これらの空間線量当量率の監視結果を表 6.1-1及び表 6.1-2に示す。また、事業所境界の南北2地点における積算線量測定結果を表 6.1-3に示す。 表 6.1-1,表 6.1-2及び表 6.1-3の結果から那珂核融合研究所における放射線発生装置等の使 用に伴う事業所境界での異常は認められなかった。

(川崎 克也)

表 6.1-1 モニタリングポストにおけるγ線線量当量率の月間平均値と月間最大値

(2014年度) (単位:nSv/h)

	年 月		2014 年*1									2015 年*1		
場所		4月	5 月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2 月	3月	"十-11]
MD-1	平均	75	77	76	79	78	73	71	69	67	65	69	71	73
MP-1	最 大	83	81	82	87	84	79	78	78	76	83	75	75	87
MD o	平 均	81	82	82	84	85	82	80	80	79	79	76	79	81
MP-2	最 大	87	85	85	90	89	87	86	86	84	94	84	83	94

*1:東京電力福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質による影響を含む。

(注)検出器:アルゴン加圧式電離箱

表 6.1-2 モニタリングポストにおける中性子線線量当量率の月間平均値と月間最大値

										(20)	14 年度	Ē) (〔単位:	nSv/h)
	年 月		2014年								2015 年			左明
場所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	1月	2 月	3月	平间
MP-1	平均	4.1	4.2	4.2	4.5	4.5	4.1	3.9	3.9	3.9	4.6	4.3	4.1	4.2
	最 大	4.4	4.8	4.7	5.2	5.4	4.4	4.5	4.3	4.4	6.6	4.7	4.8	6.6
MD o	平 均	4.3	4.5	4.7	4.9	5.3	4.7	4.5	4.3	4.3	4.3	4.0	3.9	4.5
MP-2	最 大	4.7	5.0	5.0	5.7	6.7	4.8	5.4	4.6	4.8	4.8	4.3	4.4	6.7

(注) 検出器:³He 比例計数管

表 6.1-3 積算線量測定結果

(2014 年度) (単位:mGy)

測定期間	第1四半期*1	第2四半期*1	第3四半期*1	第4四半期*1
the to be	2014年3月14日	2014年6月13日	2014年9月12日	2014年12月12日
地点名	~6月13日	~9月12日	~12月12日	~2015年3月13日
事業所南境界(MP-1)	0.11	0.09	0.11	0.12
事業所北境界(MP-2)	0.14	0.10	0.14	0.14

*1:東京電力福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質による影響を含む。

(注) 表中各測定値は、5cm厚の鉛箱内の値(宇宙線、自己汚染などの寄与分)を差し引いてある。

6.2 施設の放射線管理

(1) 管理区域

放射線障害予防規程に基づき指定されている第1種管理区域及び第2種管理区域(X線発生装置の管理区域を含む。)を図6.2-1に示す(一時的に指定されたものは除く。)。2014年度における管理区域の指定及び解除は,1月5日に新規で真空容器組立棟を第2種管理区域に指定する一方で,3月23日にはJT-60発電機棟の第2種管理区域の解除を行った。また,一時的な管理区域の指定は,真空容器組立棟におけるJT-60SA真空容器現地組立に伴う非破壊検査(X線透過撮影)1件,RF増幅室IIIにおけるRF増幅室III改修工事に伴う非破壊検査(X線透過試験)2件,JT-60実験棟ホット排水設備ポンプピット内清掃2件の計5件であった。

(2) 放出放射性物質の管理

2014 年度に JT-60 実験棟及び JT-60 廃棄物保管棟から放出された放射性塵埃及び放射性ガス の年間放出量及び年間平均濃度を表 6.2-1 に示す。放射性気体廃棄物の年間放出量は,放射線障 害予防規程に定められた放出管理基準値を十分に下回った。

また,専用排水管に放出された放射性液体廃棄物の年間放出量,廃液量及び年間放出量と放出 管理基準値の比を表 6.2-2 に示す。放射性液体廃棄物の年間放出量は,放射線障害予防規程に定 められた放出管理基準値を十分に下回った。

(3) 線量当量率の管理

放射性同位元素使用室等の管理区域内及び管理区域境界の線量当量率の測定を定期的に行った。 これらの線量当量率は、管理区域内の人が常時立ち入る場所及び管理区域境界においてすべて管 理基準値未満であった。

(4) 表面密度の管理

放射性同位元素使用室等の管理区域内における表面密度の測定を定期的に行った。これらの表 面密度は、すべて管理基準値未満であった。

(5) 主な放射線作業の管理

2014年度の主な作業は、JT-60SA 真空容器及び VV サーマルシールドの製作組立作業、RF 増幅室 II 機器撤去作業、LHRF 遮蔽体撤去作業及び JT-60 中性粒子入射加熱装置ビームラインの移動作業などの JT-60SA への改修に伴う作業であった。これらの放射線作業における作業者の有意な被ばくはなかった。

(菊地 寿樹)



図 6.2-1 管理区域の位置(2015年3月現在)

表 6.2-1 JT-60 実験棟及び JT-60 廃棄物保管棟から放出された放射性塵埃及び放射性ガスの 年間放出量及び年間平均濃度

(2014)	年度)
--------	-----

項目	方	女射性 』	塵 埃	放射性ガス				
	H: 17	年間放出量 年間平均濃度		技 呑	年間放出量	年間平均濃度		
施設名	核種	(Bq)	(Bq/ cm^3)	l 化 性	(Bq)	(Bq/cm^3)		
.IT-60 実驗補	¢β		$< 1.3 \times 10^{-10}$	$^{3}\mathrm{H}$	0	$<\!2.0\! imes\!10^{-5}$		
0100天秋	Ξp		< 1.5 × 10	$^{41}\mathrm{Ar}$	0	$<\!3.5\! imes\!10^{\cdot3}$		
JT-60 廃棄物	<u>م</u> ۵			9 T T	0	< 0.1 × 10.5		
保管棟	Ξβ	—	$< 1.3 \times 10^{-10}$	٩H	U	$< 2.1 \times 10^{-5}$		

(注)年間放出量及び年間平均濃度は次のように算出した。

年間放出量 :検出下限濃度未満のものは放出量を0として1年間集計した。「一」は、放射性塵埃の発生がないことを示す。

年間平均濃度:年間放出放射能を1年間連続して排風機を運転した場合の年間総排気量で除した値。ただし, その値が検出下限濃度より小さい場合は、"<(検出下限濃度)"と記入。

表 6.2-2 専用排水管に放出された放射性液体廃棄物の年間放出量,廃液量及び 年間放出量と放出管理基準値の比

(2014年度)

技 括	年間放出量	年間放出量 廃液量		年間放出量	
[1] 秋 性	(Bq)	(m^{3})	(Bq/年)	放出管理基準値	
³ H	0		$7.4 imes 10^{7}$	0	
	(1.0×10^{6})	23.5			
³ H以外の核種	0	20.0	$7.4\! imes\!10^6$	0	
	(1.1×10^5)				

(注)年間放出量は次のように算出した。

年間放出量 :検出下限濃度以上と未満の放出量を区分して集計してある。検出下限濃度未満の場合は、検 出下限濃度で放出したとして計算し、()内に示した。

6.3 個人線量の管理

(1) 外部被ばく線量の管理

2014年度における放射線業務従事者の被ばく線量統計については、四半期別及び作業者区分別に集計し、それぞれ表 6.3-1及び表 6.3-2に示す。

放射線業務従事者の集団実効線量は0.0人・mSv, 平均実効線量は0.00mSvであった。 (2) 内部被ばく線量の管理

2014年度は、内部被ばくの検査を受検した者はなかった。

(野嶋 峻)

表 6.3-1 実効線量に係る四半期別被ばく状況

(2014年度)

			線量	ようわう ()	人)				
管理期間	放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
第1四半期	377	377	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第2四半期	368	368	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第3四半期	418	418	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
第4四半期	447	447	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
年 問*	599	599	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
中间	(548)	(548)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0.0)	(0.00)	(0.0)

* カッコ内の数値は,2013年度の値。

表 6.3-2 実効線量に係る作業者区分別被ばく状況

(2014年度)

			線量	量分布()	人)				
作業者区分*	放射線業 務従事者 実員(人)	0.1mSv 未満	0.1mSv 以上 1mSv 以下	1mSv を超え 5mSv 以下	5mSv を超え 15mSv 以下	15mSv を超え るもの	総線量 (人・mSv)	平均 実効線量 (mSv)	最大 実効線量 (mSv)
職員等	173	173	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
外来研究員等	6	6	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
請負業者	421	421	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
研修生	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
全作業者*	599	599	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0

* 同一作業者が、当該年度中に作業者区分を変更した場合、区分ごとに1名として実人員で全作業者を 集計した。

6.4 放射線計測器の管理

(1) サーベイメータの管理

サーベイメータの点検校正は, GM 管式サーベイメータ, 電離箱式サーベイメータ, NaI (Tl) シンチレーション式サーベイメータ, 中性子レムカウンタ, 表面汚染検査用サーベイメータ (α 線用)及び表面汚染検査用サーベイメータ (β線用)について実施した。サーベイメータの保有 台数及び点検校正台数を表 6.4-1に示す。

(2) 放射線管理用モニタの管理

放射線管理用モニタの点検校正は,排気ダストモニタ,排気ガスモニタ,排気トリチウムモニ タ,室内ダストモニタ,ルームガスモニタ,移動型ダストモニタ,中性子線エリアモニタ,環境 用γ線モニタ,環境用中性子線モニタ及びハンドフットクロスモニタについて実施した。放射線 管理用モニタの保有台数及び点検校正台数を表 6.4-2 に示す。

(野嶋 峻)

表 6.4-1 サーベイメータの保有台数及び点検校正台数

(2014年度)

サーベイメータの種類	保有台数	点検校正台数
GM 管式サーベイメータ	13	13
電離箱式サーベイメータ	4	4
NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ	10	10
中性子レムカウンタ	3	3
表面汚染検査用サーベイメータ(α線用)	1	1
表面汚染検査用サーベイメータ (β線用)	17	17
合 計	48	48

表 6.4-2 放射線管理用モニタの保有台数及び点検校正台数

(2014年度)

		(= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
放射線管理用モニタの種類	保有台数	点検校正台数
中性子線エリアモニタ	2	2
排気ダストモニタ	2	2
排気ガスモニタ	1	1
排気トリチウムモニタ	1	1
室内ダストモニタ	1	1
移動型ダストモニタ	1	1
ルームガスモニタ	1	1
ハンドフットクロスモニタ (β線用)	7	7
環境用γ線モニタ	2	2
環境用中性子線モニタ	2	2
合 計	20	20

6.5 放射性同位元素等の保有状況

密封されていない放射性同位元素及び密封された放射性同位元素の総保有数量は,2015年3月31日現在で,それぞれ789 MBq及び240 MBqであった。また,密封微量線源(下限数量未満の密封線源等)の総保有個数は,2015年3月31日現在で,43個であった。

2015 年 3 月 31 日現在で保有している放射線発生装置等の種類及び性能を表 6.5-1 に示す。 (川崎 克也)

設置場所	種類	台数	性能	備考
JT-60 実験棟	プラズマ発生装置	1台	最大プラズマ電流 : 7 MA	
			プラズマ体積 : 100-110 m ³	
			最大 DD 核融合熱出力(瞬間値):270 kW	
			最大中性子発生量 : 2.3×10 ¹⁷ 個/秒	
JT-60 実験準	コッククロフト・ワルトン型加速装置	1台	最大加速エネルギー:1MeV	
備棟			最大イオンビーム電流:1A	
	ダイバータ受入試験装置	1台	発生する放射線:X線	放射線障害防止法適用外
			最大エネルギー:70 keV	
JT-60 附属実	ジャイロトロン出力試験装置	1台	発生する放射線:X線	放射線障害防止法適用外
EA +==			最大エネルギー : 100 keV	
映作果			最大加速電圧:100 kV	
			電子ビーム電流:50A	
			最大パルス幅:10秒	
	長パルスジャイロトロン試験装	1台	発生する放射線:X線	放射線障害防止法適用外
	平		最大エネルギー : 100 keV	
			最大加速電圧:100 kV	
			電子ビーム電流:50A	
			パルス幅:連続	
JT-60 加熱電	高熱負荷試験装置	1台	発生する放射線:X線	放射線障害防止法適用外
泡神			最大エネルギー : 100 keV	
你们来			最大加速電圧:100 kV	
			電子ビーム電流:4A	
	負イオンテストスタンド	1 台	発生する放射線:X線	放射線障害防止法適用外
	(ITS-2)		最大エネルギー:80 keV	
			イオンビーム最大出力 : 75 keV/40A	
			75 keV/6A	
JT-60 廃棄物	ESCA 分析装置	1台	最大エネルギー:15 keV	放射線障害防止法適用外
 			最大加速電圧:15 kV	
小日休			最大加速電流:50 mA	
			定格出力:750W	
招伝道道休制	放射線透過試験装置	1台	発生する放射線:X線	放射線障害防止法適用外
但以子子什衣			最大管電圧:200 kV	
作棟			最大管電流:5mA	

表 6.5-1 放射線発生装置等の種類及び性能 (2015 年 3 月 31 日現在)

付録

Appendix

This is a blank page.

1. 成果

1)外部投稿(論文, note, 解説, 報告, 依頼寄稿, 出版等)

氏名	標題	誌(書籍・新聞等)名
山本 政儀*	放射能と温泉	温泉科学, Vol.64, 388-401 (2015)
富田 純平	*金沢大学	

2) 原子力機構レポート (JAEA-Technology, Research, Data/Code, その他)

	氏名	標題	レポート No.
鈴木	朗史	外部被ばく個人線量測定用 OSL 線量計の諸特性	JAEA-Technology
鈴木	武彦		2014-049
高橋	聖		
仲田	亨		
村山	卓		
角田	昌彦		

氏名	標題	学会名等
M.Kowatari	Investigation on the energy dependence of various types of survey meter in γ and X field	4th Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection (AOCRP-4) 2014年5月 (マレーシ ア)
H.Yoshitomi	Characteristics of beta reference radiation fields at the Facility of Radiation Standards (FRS), JAEA for their practical applications in beta dosimetry	4th Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection (AOCRP-4) 2014年5月 (マレーシ ア)
M.Kowatari	Series studies on inter-comparison of radiation calibration fields and calibration techniques between KAERI and JAEA	4th Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection (AOCRP-4) 2014年5月 (マレーシ ア)
M.Kowatari	Present status of X and gamma-ray calibration fields at the Facility of Radiation Standards (FRS), JAEA	4th Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection (AOCRP-4) 2014年5月 (マレーシ ア)
M.Kowatari	Application of a CZT detector to in-situ environmental radioactivity measurement in Fukushima area	9 th International Symposium on the Natural Radiation Environment (NRE-9) 2014 年 9 月 (hirosaki)
富田 純平 野崎 天生 大石 哲也 佐々 陽一	ICP-MS を用いた尿中ウラン濃度測定	日本保健物理学会第47 回研究発表会 2014年6月(鏡野)
 吉田 圭佑 山田 克典 依田 朋之*1 角田 潤一 武藤 康志 	放射線管理用空気集中捕集装置の点検方法の検 討	日本保健物理学会第47 回研究発表会 2014年6月(鏡野)
小林 誠 菊地 正光	*1福島研究開発部門 福島環境安全センター; 放 射線計測技術グループ	

3) 口頭発表,ポスター発表,講演(研修等の講義を除く)
| | 氏名 | 標題 | 学会名等 |
|------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 古青白野中大新酒武南空谷柳土嶋川塚沼井藤里三 | 美寛佳峻雅義真化志祥4
御和一也志祥4 | 旧 JRR-3 の改造工事に伴って発生したコンクリ
ートのクリアランス作業における放射線管理
*1日本アクシス
*2 那珂核融合研究所 管理部 保安管理課
*3 大洗研究開発センター 安全管理部 危機管理
課
*4 敦賀本部 高速増殖炉研究開発センター プラ | 日本保健物理学会第47
回研究発表会
2014年6月(鏡野) |
| 兴户
梅原 | 宣仁
隆 | ント管理部 安全管理課 | |
| 荒藤三中小实 | 侑人
克年
竜二*1
信行*1
勇*2
宣仁 | 廃液貯槽の高濃度放射性残渣回収及び除染作業
における放射線管理
*1バックエンド技術部 廃止措置課
*2大洗研究開発センター 安全管理部 放射線管 | 日本放射線安全管理学
会第13回学術大会
2014年12月(徳島) |
| 梅原 | 些
L | 理第2課 | |
| 吉増松原谷志倉富田本野村風島 | 寛 | TIARA 準単色高エネルギー中性子場の低エネ
ルギー成分のスペクトル測定
*1 産業技術総合研究所
*2 福島環境安全センター 放射線計測技術グル
ープ
*3 高崎量子応用研究所 放射線高度利用施設部 | 日本原子力学会 2014
年秋の大会
2014年9月(京都) |
| 〕
清藤
吉澤 | ☆
一*4
道夫 | イオン加速器管理課
*4 高崎量子応用研究所 放射線高度利用施設部
照射施設管理課 | |

4) 特許等出願・登録

氏名	標題	年月(種別)
なし		

5)外部資金

氏名	(担当課室)	相手機関名	標題	期間
富田	純平	日本学術振興会 (若手 B・代表)	地下水中の Ra による内部被ば く線量評価と低塩分領域におけ る Ra 挙動の解明	平成 26 年 4 月 1 日~ 平成 29 年 3 月 31 日

6) 資料(四半期報告など)

氏名(又は組織名)	標題	発行年月
原科研 放射線管理部	放射線管理季報 No. 196	2014年6月
	放射線管理季報 No. 197	2014年9月
	放射線管理季報 No. 198	2014年12月
	放射線管理季報 No. 199	2015年3月
高崎研 保安管理課	安全衛生管理状況報告書(平成25年度第4四半期)	2014年5月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第1四半期)	2014年9月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第2四半期)	2014年11月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第3四半期)	2015年3月
関西研 保安工務課	安全衛生管理状況報告書(平成25年度第4四半期)	2014年5月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第1四半期)	2014年8月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第2四半期)	2014年11月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第3四半期)	2015年2月
むつ事 保安管理課	安全衛生管理状況報告書(平成25年度第4四半期)	2014年5月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第1四半期)	2014年8月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第2四半期)	2014年11月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第3四半期)	2015年2月
那珂研 保安管理課	安全衛生管理状況報告書(平成25年度第4四半期)	2014年7月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第1四半期)	2014年10月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第2四半期)	2014年12月
	安全衛生管理状況報告書(平成26年度第3四半期)	2015年3月

2. 受託研究, 共同研究等

氏名 (担当課室)	相手機関名	標題	期間
なし			

3. 内部委員会等

氏名	委員会等名称			
菊地 正光	中央安全審査・品質保証委員会			
	使用施設等安全審查委員会 [RI 主任者 (使用) 兼務]			
佐々 陽一	中央安全審査・品質保証委員会			
角田 昌彦	中央安全審査・品質保証委員会			
木内 伸幸	環境管理委員会			
	使用施設等安全審査委員会			
	廃止措置計画検討委員会			
梅原 隆	使用施設等安全審査委員会[RI 主任者(廃棄)]			
	原子炉施設等安全審査委員会			
	一般施設等安全審査委員会			
小林 誠	原子炉施設等安全審査委員会			
	廃棄物管理委員会委員代理			
	ホームページ委員会			
宍戸 宣仁	廃棄物管理委員会			

(2015.3.31 現在)

4. 部内品質保証委員会

実施年月日	議題
平成 26 年 4 月 24 日	放射線管理部品質文書の一部改正について
平成 26 年 6 月 10 日	別添書類六における気象統計部分
平成 26 年 6 月 16 日	1. 放射線標準施設棟防護活動手引きの一部改正について
	2. JRR-3 原子炉設置変更許可申請書作成における添付書類六気象部分の修
	正について
	3. JRR-3 原子炉設置変更許可申請書作成における本文、添付書類八、九の
	放射線管理部所掌部分の変更について
平成 26 年 6 月 20 日	1. 原子力科学研究所原子炉施設保安規定(第2編)の一部改正について(原
	子炉施設等安全審査委員会審議後)
	2. 原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定(第2編)の一部改正
	について(使用施設等安全審査委員会審議後)
	3. 放射線管理部通報連絡要領の一部改正について
	4. 部内品質保証委員会運営要領の一部改正について
	5. 原子炉施設に係る施設定期評価実施報告書(JRR-3他)について
平成 26 年 6 月 26 日	1. STACY 原子炉設置変更許可申請書(別冊 10 添付書類八)の放射線管理
	部所掌部分の変更について
	2. NSRR 原子炉設置変更許可申請書(別冊 9 添付書類八)の放射線管理部
	所掌部分の変更について
	3. JRR-3 原子炉設置変更許可申請書作成における本文、添付書類八、九の
	放射線管理部所拿部分の変更について
	4. JRR-3 原子炉設置変更許可甲請書作成における祢付書類六、九、十の気
	家統計の一部及び彼はく評価部分について IDD のにかけて原えた状況の開く(本面)、教工中まま(開始社社的第四部間を
平成26年7月4日	JRR-3における原ナ炉施設設直(変更)計可申請書(環境放射線官理課関係 個面)について(再案)
亚成 96 年 7 日 10 日	NSRR 及び STACY における恒子恒設置(変更) 許可由請書(價倍放射總符
	理課関係個所)について
平成 26 年 7 月 11 日	原子力科学研究所放射線安全取扱手引の一部改正について
平成 26 年 8 月 22 日	1. ①原子力科学研究所放射線障害予防規定の一部改正について
	②原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規定の一部改正につ
	いて
	③原子力科学研究所エックス線装置保安規則の一部改正について
	2. (JRR-3、JRR-4、NSRR、FCA、STACY、TRACY、放射性廃棄物処理
	場)施設定期検査対応要領(放射線管理施設)7 文書の廃止及び全施設を対
	象とした施設定期検査対応要領(放射線管理施設)の制定について
	3. ①放射線管理部センター活動手引の一部改正について
	②放射線管理部センター行動要領の一部改正について
	4. ①異常発生時における放射線管理部の体制及び行動要領の一部改正につ
玉子 22 年 2 日 2 日	②
平成 26 年 9 月 3 日	1. 原子炉施設保安規定(モニダリンクホストの保安活動等)の一部改正に ついて
	2. 原子炉施設保安規定(第2編 放射線管理)の一部改正
	3. 原子炉施設保安規定(第2編 放射線管理)の一部改正
平成 26 年 9 月 10 日	核燃料物質使用施設の被ばく評価のための基準線量及び基準濃度について

実施年月日	議題
平成 26 年 9 月 19 日	少量核燃料物質使用施設及び RI 使用施設の変更許可確認要領の一部改正に
	っいて
平成 26 年 9 月 30 日	1. 放射線標準施設棟に係る通報連絡要領の一部改定について
	2. 放射線管理手引(放射能測定装置・照射装置等管理編)の一部改定につ
	いて
	3. NSRR 原子炉設置(変更)許可甲請書(別冊 9 添付書類八)の放射線管
	理第2課所写分について(円番) 特別の問題ではたきて(DD o DD f DGA TGA NGDD GTA GN TD A GN
平成26年10月14日	施設定期評価美施計画(JRR-3、JRR-4、FCA、TCA、NSRR、STACY、TRACY、 抜射研成棄物処理場)に係る実施スなジュールの亦更について
亚成 96 年 11 日 7 日	1 故射線管理毛引(環境放射線管理編)の一部改正について
十成 20 平 11 万 7 日	1. 放射線目生子灯(環境放射線目圧幅)の 前気正について 9 文書及び記録の管理更領の一部改正について
	2. 又盲及び記録の盲理要領の一部改正について
	放射線管理部防火・防災管理要領の一部改正について
	医薬用外毒物劇物管理マニュアルの一部改正について
	保安活動の評価要領の一部改正について
	不具合事象の管理要領の廃止について
平成26年11月17日	施設定期評価実施報告書(JRR-3、JRR-4、NSRR)の記載事項追加に伴う
	変更について
平成 26 年 11 月 28 日	1. 原子力科学研究所安全取扱手引の一部改正について
	2. NSRR 原子炉施設設置(変更)許可申請書(別冊 9 添付資料八)の放射
	線管理第2課所掌分について(再再審)
	3. 施設定期検査対応要領(放射線管理施設)の一部改正について
平成 26 年 12 月 8 日	1. 核燃料物質の使用の変更の許可申請について
	2. 業務の計画及び実施に関する要領の一部改正について
	3. 保安活動の評価要領の一部改正について
	4. 施設定期評価実施報告書(STACY、TRACY、FCA、TCA、放射性廃業 物加理想)の記載東頂泊加に伴る亦更について
亚武96年19月15日	初処理場)の記載事項迫加に住り変更について
平成 20 平 12 月 13 日	1. 施設定期計画美施計画(放射性廃果初処理場)に依る美施スクシュールの変更について
平成26年12月17日	校 秋料物質の使用の変更の許可申請について(再案本)
平成 27 年 1 月 7 日	放射線管理手引(個人線量管理編)の一部改正
平成 27 年 1 月 13 日	1. 核燃料物質の使用の変更の許可申請について
+ // = + = / + = / + = 0 + 1	2. 教育訓練管理要領の一部改正について
	3. (JRR-3、JRR-4、NSRR、FCA、TCA) 原子炉施設保全計画(評価後 10
	年分:平成 27 年~平成 36 年)の作成について(放射線管理部所掌部分)
平成 27 年 1 月 16 日	原子力科学研究所 放射線安全取扱手引の一部改正について
平成 27 年 1 月 22 日	1. 放射線管理手引(環境放射線管理編)の一部改正について
	2. 放射線管理手引(施設放射線管理編)に一部改正について
平成 27 年 2 月 4 日	TRACY(過渡臨界実験装置)施設に係る廃止措置計画について(放射線管
	理施設部分)
平成 27 年 2 月 6 日	TRACY(過渡臨界実験装置)施設に係る廃止措置計画について(環境放射
	線管理課所掌部分)
平成 27 年 2 月 17 日	放射性廃棄物処理場の原子炉施設保全計画(評価後10年分:平成27年~平
	成36年)の作成について(放射線管理部所掌部分)
平成 27 年 2 月 25 日	放射線管理施設に係る通報連絡要領の一部改正について

実施年月日	議題		
平成 27 年 3 月 10 日	1. 放射線管理手引(施設放射線管理編)の改正(巡視・点検記録の見直し)		
	について		
	2. モニタリングポスト等点検記録の見直しについて		
	3. 原子力科学研究所 放射線安全取扱手引の一部改正について		
平成 27 年 3 月 17 日	1. 放射線管理手引(環境放射線管理課)の一部改正について		
	2. 放射線管理手引(施設放射線管理編)の一部改正について		
	3. 放射線管理手引(放射線測定機器管理編)の一部改正について		
	4. 監視機器及び測定機器の管理要領(環境の放射線管理施設編)の制定に		
	ついて		
	5. 使用前検査対応要領(環境の放射線管理施設)の制定について		
平成 27 年 3 月 19 日	部の保安活動及び品質保証活動に係る文書の一部改正について		
平成 27 年 3 月 26 日	1. ①施設定期検査対応要領(放射線管理施設)の一部改正について		
	②監視機器及び測定機器の管理要領(放射線管理施設編)の一部改正につ		
	いて		

5. 原子力機構内研修コースへの協力

氏名	実施部署及び研修コース等の名称	講義名
大石 哲也	第1種放射線取扱主任者講習	放射線の測定及び線量評価
角田 昌彦	第1種放射線取扱主任者講習	放射線の測定及び線量評価
川崎 隆行	第1種放射線取扱主任者講習	水中放射性物質濃度の測定(液体シン
		チレーション測定法)(実習)
大塚 義和	第1種放射線取扱主任者講習	水中放射性物質濃度の測定(液体シン
		チレーション測定法)(実習)
中嶌純也	第1種放射線取扱主任者講習	表面(汚染)密度の測定(実習)
武藤 康志	第1種放射線取扱主任者講習	表面(汚染)密度の測定(実習)
安 和寿	第1種放射線取扱主任者講習	表面(汚染)密度の測定(実習)
梅原 隆	第1種放射線取扱主任者講習	放射線施設等の安全管理
宍戸 宣仁	第1種放射線取扱主任者講習	放射線施設等の安全管理
菊地 正光	第1種放射線取扱主任者講習	放射線施設等の安全管理
西野 翔	原子力・放射線入門講座	放射線の測定法
阿部 琢也	原子力・放射線入門講座	γ線エネルギーの測定(実習)
大石 哲也	原子炉工学特別講座	放射線防護
阿部 琢也	放射線基礎課程	放射線測定法概論
古渡 意彦	放射線基礎課程	線量測定法
村山 卓	放射線基礎課程	被ばく線量の管理
中川 雅博	放射線基礎課程	液体シンチレーション測定(実習)
影山 裕一	放射線基礎課程	放射線管理実習
富田 純平	原子炉研修一般課程	放射線計測 I
吉富 寛	原子炉研修一般課程	(総合演習)放射線の測定と障害防止
武藤 康志	放射線安全管理コース	放射線の安全取扱
小林 誠	放射線安全管理コース	放射線施設
高橋 照彦	放射線安全管理コース	放射線防護具の取扱い (実習)
富田 純平	放射線防護基礎コース	放射能測定
山田 克典	放射線防護基礎コース	放射線の安全取扱
村山 卓	放射線防護基礎コース	外部被ばくモニタリング
村山 卓	放射線防護基礎コース	内部被ばくモニタリング
阿部 琢也	放射線防護基礎コース	γ線エネルギーの測定(実習)

氏名	実施部署及び研修コース等の名称	講義名
滝 光成	放射線防護基礎コース	環境モニタリング
藤井 克年	放射線防護基礎コース	空気中放射能濃度測定 (実習)
川崎 隆行	放射線防護基礎コース	空気中放射能濃度測定(実習)
川松 頼光	放射線防護基礎コース	空気中放射能濃度測定(実習)
関田 勉	放射線防護基礎コース	表面密度、水中放射能濃度測定(実習)
中嶌 純也	放射線防護基礎コース	表面密度、水中放射能濃度測定(実習)
高橋 照彦	放射線防護基礎コース	表面密度、水中放射能濃度測定(実習)
中川 雅博	放射線防護基礎コース	放射線防護具の取扱い (実習)
鈴木 武彦	放射線防護基礎コース	個人モニタリング (実習)
村山 卓	放射線防護基礎コース	個人モニタリング (実習)
仁平 敦	放射線防護基礎コース	測定器の点検校正
吉富 寛	放射線防護基礎コース	β、γ、中性子線の線量測定(実習)
二川 和郎	放射線防護基礎コース	β、γ、中性子線の線量測定(実習)
仁平 敦	放射線防護基礎コース	β、γ、中性子線の線量測定(実習)
西野 翔	放射線安全管理コース	β、γ、中性子線の線量測定(実習)
大石 哲也	追加開催·原子炉工学特別講座	放射線防護

6. 外部講師招へい

招へい者名	所属機関名	分野	実施年月日
なし			

7. 外部機関への協力 試験委員のような案件は、記載していません。

1)委員会委員等

氏彳	名	機関名	委員会等の名称
山田 引	克典	公益財団法人 日本 アイソトープ協会	法令検討専門委員会委員
吉澤 道	道夫	公益社団法人 日本 アイソトープ協会	「ICRP 勧告翻訳検討委員会」委員
古渡意	意彦	公益財団法人日本保 安用品協会	ISO/TC85/SC2(放射線防護)国内審議委員会
吉澤 道	道夫	公益社団法人放射線 影響協会	「個人線量記録評価専門委員会」専門委員
吉澤 道	道夫	一般社団法人日本保 健物理学会	放射線防護標準化委員会 委員
村山 卓	La La La La La La La La La La La La La L	公益社団法人放射線 影響協会	「統計データ評価委員会」委員
吉澤 道	道夫	公益社団法人放射線 計測協会	平成 26 年度放射線計測専門家会合委員
吉澤 道	道夫	公益財団法人海洋生 物環境研究所	海洋放射能検討委員会委員
吉澤 道	道夫	一般社団法人 日本 計量機器工業連合会	OIML 放射線計量器分科会 委員
山外马	功太郎	一般社団法人日本保 健物理学会	日本保健物理学会 専門資格委員会 委員
古渡 意	彦	株式会社エァクレー レン(厚生労働省受 託)	放射線関連情報国際発信専門委員会委員
吉澤 道	道夫	株式会社ジェー・シ ー・オー 東海事業 所	「JCO 焼却活動第三者会議」有識者
大石 哲	雪也	公益社団法人 原子 力安全技術センター	モニタリング実務研修検討委員会 委員

氏名	機関名	委員会等の名称
吉澤 道夫	独立行政法人 放射 線医学総合研究所	汚染検査等マニュアル検討委員会 委員長
鈴木 武彦	社団法人 日本保安 用品協会	個人線量計測定技術評価委員会
高橋 聖	一般社団法人 日本 電気計測器工業会	JIS 改正原案作成委員会 委員
藤井 克年	一般社団法人 日本 電気計測器工業会	JIS 改正原案作成委員会 委員
吉澤 道夫	公益財団法人 放射 線計測協会	平成 26 年度放射線計測専門家会合委員
山外 功太郎	公益社団法人 原子 力安全研究協会	国際放射線防護調査専門委員会委員
大石 哲也	茨城県	原子力に関する副教材等作成検討委員会委員
滝 光成	公益財団法人 日本 分析センター	平成 26 年度 環境放射線等モニタリングデータ 評価検討会
吉澤 道夫	一般社団法人日本保 健物理学会	日本保健物理学会 学会賞選考委員会委員
浅野 善江	大阪府	大阪府環境放射線評価専門委員会委員
佐々 陽一	茨城県	茨城県緊急時モニタリング計画等検討委員会

2) 講師(講義,研修,訓練等)

協力者氏名	機関名	実施内容	
高橋 聖	東京大学大学院工学系研究	平成26年度実習講師	
	科原子力専攻(専門職大学		
	院)		
鈴木 武彦	東京大学大学院工学系研究	平成 26 年度実習講師	
	科原子力専攻(専門職大学		
	院)		
角田 昌彦	東京大学大学院工学系研究	平成 26 年度特別講義講師	
	科原子力専攻		
佐々 陽一	東京大学大学院工学系研究	平成 26 年度特別講義講師	
	科原子力専攻		
山外 功太郎	公益財団法人 放射線計測	「原子力教養講座」講師	
	協会		
滝 光成	公益財団法人 放射線計測	「原子力教養講座」講師	
	協会		
二川 和郎	公益財団法人 放射線計測	「放射線業務従事者教育」「原子力教養	
	協会	講座」講師	
川崎 将亜	公益財団法人 放射線計測	「放射線管理入門講座」「原子力教養講	
	協会	座」講師	
安 和寿	公益財団法人 放射線計測	「投計須答理】田港広」業品	
	協会	「放約」称目生八日時庄」時间	
川崎 隆行	公益財団法人 放射線計測	「投計線管理工目講座」講師	
	協会	「双豹称官理八门舑座」 舑印	
大塚 義和	公益財団法人 放射線計測		
	協会	「双豹称官理八门舑座」 舑印	
山田 克典	公益財団法人 放射線計測		
	協会	「放射禄官埕八门舑座」 舑即	
高橋 聖	公益財団法人 放射線計測	「放射線管理入門講座」「放射線管理	
	協会	計測講座」講師	
秋野 仁志	公益財団法人 放射線計測	「放射線管理入門講座」講師	
	協会		

協力者氏名	機関名	実施内容
鈴木 武彦	公益財団法人 放射線計測 協会	「放射線管理入門講座」「放射線管理計 測講座」講師
村山 卓	公益財団法人 放射線計測 協会	「放射線管理入門講座」講師
関田 勉	公益財団法人 放射線計測 協会	「放射線管理計測講座」講師
高橋 照彦	公益財団法人 放射線計測 協会	「放射線管理計測講座」講師
中川 雅博	公益財団法人 放射線計測 協会	「放射線管理計測講座」講師
小林 誠	公益財団法人 放射線計測 協会	「放射線業務従事者教育」講師
藤井 克年	公益財団法人 放射線計測 協会	「放射線業務従事者教育」講師
上野 有美	公益財団法人 放射線計測 協会	「放射線業務従事者教育」講師
中嶌 純也	公益財団法人 放射線計測 協会	「放射線業務従事者教育」講師
関田勉	公益財団法人 原子力安全 技術センター	モニタリング実務研修 講師
吉富 寛	公益財団法人 原子力安全 技術センター	モニタリング実務研修 講師
中川 雅博	公益財団法人 原子力安全 技術センター	モニタリング実務研修 講師
藤井 克年	公益財団法人 原子力安全 技術センター	モニタリング実務研修 講師
安 和寿	公益財団法人 原子力安全 技術センター	モニタリング実務研修 講師
仁平 敦	公益財団法人 原子力安全 技術センター	モニタリング実務研修 講師
大塚 義和	公益財団法人 原子力安全技術センター	モニタリング実務研修 講師

協力者氏名		機関名		実施内容		
阿部	琢也	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
山田	克典	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
高橋	照彦	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
武藤	康志	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
川崎	隆行	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
秋野	仁志	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
倉持	彰彦	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
高橋	聖	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
鈴木	武彦	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
二川	和郎	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
西野	翔	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
山外	功太郎	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
川崎	将亜	公益財団法人 技術センター	原子力安全	モニタリング実務研修	講師	
山田	克典	国土交通省		放射性物質安全輸送講習 講師 基礎コース	(平成 26 年度)	
川崎	将亜	国土交通省		放射性物質安全輸送講習 度)講師 基礎コース	会(平成 26 年	

8. 国際協力

名前	所属	期間
なし		
研究テーマ		

編集後記

放射線管理業務に携わる皆様の尽力により,2014年度年報も無事に作成することができました。 編集委員一同,心より御礼を申し上げます。

2014年度は、安全管理の在り方について大きく見直しを行う契機となる年になりました。我々、 一人一人が、自らの業務との向き合い方について考え直す機会も多かったことと思います。

2015年度末を以て,高崎量子応用研究所,那珂核融合研究所,関西光化学研究所が原子力機構 から分離され放射線医学総合研究所を母体に設立される新法人に移管されることに伴い,放射線 管理担当部門も移管されることとなります。日本原子力研究所時代から続く保健物理部/放射線管 理部の長きに渡る歴史に一区切りが付けられることとなるわけですが,2016年度以降も活発な交 流を継続し,お互いの更なる発展を期待しております。

(大倉 毅史)

編集委員

委員長	木内	伸幸	(原子力科学研究所放射線管理部次長)
副委員長	大倉	毅史	(原子力科学研究所放射線管理部環境放射線管理課)
委員	二川	和郎	(原子力科学研究所放射線管理部線量管理課)
	岩井	亮	(原子力科学研究所放射線管理部放射線管理第1課)
	東	大輔	(原子力科学研究所放射線管理部放射線管理第2課)
	富田	純平	(原子力科学研究所放射線管理部放射線計測技術課)
	金森	賢司	(高崎量子応用研究所管理部保安管理課)
	影山	裕一	(関西光科学研究所管理部保安工務課)
	高橋	照彦	(青森研究開発センターむつ事務所保安管理課)
	野嶋	峻	(那珂核融合研究所管理部保安管理課)
事務局	沼田	美好	(原子力科学研究所放射線管理部業務課長)
	山口	真葵	(原子力科学研究所放射線管理部業務課)

This is a blank page.

表 1. SI 基本単位					
甘大昌	SI 基本単位				
盔半里	名称	記号			
長さ	メートル	m			
質 量	キログラム	kg			
時 間	秒	s			
電 流	アンペア	А			
熱力学温度	ケルビン	Κ			
物質量	モル	mol			
光度	カンデラ	cd			

表2. 基本単位を用いて表されるSI組立	単位の例		
an de La SI 組立単位	SI 組立単位		
名称	記号		
面 積 平方メートル	m ²		
体 積 立方メートル	m ³		
速 さ , 速 度 メートル毎秒	m/s		
加 速 度メートル毎秒毎秒	m/s^2		
波 数 毎メートル	m ⁻¹		
密度,質量密度キログラム毎立方メート/			
面積密度キログラム毎平方メート/	ν kg/m ²		
比体積 立方メートル毎キログラ」	m ³ /kg		
電 流 密 度 アンペア毎平方メート/	ν A/m ²		
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル	A/m		
量 濃 度 ^(a) , 濃 度 モル毎立方メートル	mol/m ³		
質量濃度 キログラム毎立方メート/			
輝 度 カンデラ毎平方メート/	ν cd/m ²		
屈 折 率 ^(b) (数字の) 1	1		
比 透 磁 率 ^(b) (数字の) 1	1		
(a) 量濃度 (amount concentration) は臨床化学の分野-	では物質濃度		

(substance concentration)ともよばれる。
 (b) これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるが、そのことを表す単位記号である数字の1は通常は表記しない。

表3. 固有の名称と記号で表されるSI組立単位

	SI 組工単位			
組立量	名称	記号	他のSI単位による 表し方	SI基本単位による 表し方
平 面 隹	ラジアン ^(b)	rad	1 (в)	m/m
立 体 催	ステラジアン ^(b)	sr ^(c)	1 (b)	m^2/m^2
周 波 数	ヘルツ ^(d)	Hz	1	s ^{·1}
力	ニュートン	Ν		m kg s ⁻²
压力,応力	パスカル	Pa	N/m ²	m ⁻¹ kg s ⁻²
エネルギー,仕事,熱量	ジュール	J	N m	$m^2 kg s^2$
仕事率, 工率, 放射束	ワット	W	J/s	$m^2 kg s^{-3}$
電荷,電気量	クーロン	С		s A
電位差(電圧),起電力	ボルト	V	W/A	$m^2 kg s^{\cdot 3} A^{\cdot 1}$
静電容量	ファラド	F	C/V	$m^{-2} kg^{-1} s^4 A^2$
電気抵抗	オーム	Ω	V/A	$m^2 kg s^{-3} A^{-2}$
コンダクタンス	ジーメンス	s	A/V	$m^{2} kg^{1} s^{3} A^{2}$
磁東	ウエーバ	Wb	Vs	$m^2 kg s^2 A^{-1}$
磁束密度	テスラ	Т	Wb/m ²	$\text{kg s}^{2} \text{A}^{1}$
インダクタンス	ヘンリー	Н	Wb/A	$m^2 kg s^2 A^2$
セルシウス温度	セルシウス度 ^(e)	°C		K
光東	ルーメン	lm	cd sr ^(c)	cd
照度	ルクス	lx	lm/m^2	m ⁻² cd
放射性核種の放射能 ^(f)	ベクレル ^(d)	Bq		s ⁻¹
吸収線量,比エネルギー分与, カーマ	グレイ	Gy	J/kg	$m^2 s^{-2}$
線量当量,周辺線量当量, 方向性線量当量,個人線量当量	シーベルト ^(g)	Sv	J/kg	$m^2 s^{-2}$
酸素活性	カタール	kat		s ⁻¹ mol

酸素活性(カタール) kat [s¹ mol
 (a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない。
 (b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。 実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない。
 (c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
 (d)へルツは周頻現象についてのみ、ペラレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
 (e)センシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。
 (d)やレシウス度はケルビンの特別な名称で、1.温度を表すために使用される。それシウス度とケルビンの
 (d)か比やする人にたぶって、温度差や温度関係を対象値はどもらの単位で表しても同じである。
 (f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide) は、しばしば誤った用語で"radioactivity"と記される。
 (g)単位シーベルト(PV,2002,70,205) についてはCIPM勧告2 (CI-2002) を参照。

表4.単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例

	SI 組立単位			
組立量	名称	記号	SI 基本単位による 表し方	
粘度	パスカル秒	Pa s	m ⁻¹ kg s ⁻¹	
カのモーメント	ニュートンメートル	N m	m ² kg s ⁻²	
表 面 張 九	ニュートン毎メートル	N/m	kg s ⁻²	
角 速 度	ラジアン毎秒	rad/s	m m ⁻¹ s ⁻¹ =s ⁻¹	
角 加 速 度	ラジアン毎秒毎秒	rad/s^2	$m m^{-1} s^{-2} = s^{-2}$	
熱流密度,放射照度	ワット毎平方メートル	W/m ²	kg s ⁻³	
熱容量、エントロピー	ジュール毎ケルビン	J/K	$m^2 kg s^{-2} K^{-1}$	
比熱容量, 比エントロピー	ジュール毎キログラム毎ケルビン	J/(kg K)	$m^2 s^{-2} K^{-1}$	
比エネルギー	ジュール毎キログラム	J/kg	$m^{2} s^{2}$	
熱伝導率	ワット毎メートル毎ケルビン	W/(m K)	m kg s ⁻³ K ⁻¹	
体積エネルギー	ジュール毎立方メートル	J/m ³	m ⁻¹ kg s ⁻²	
電界の強さ	ボルト毎メートル	V/m	m kg s ⁻³ A ⁻¹	
電 荷 密 度	クーロン毎立方メートル	C/m ³	m ⁻³ s A	
表 面 電 荷	「クーロン毎平方メートル	C/m ²	m ² s A	
電 束 密 度 , 電 気 変 位	クーロン毎平方メートル	C/m ²	m ⁻² s A	
誘 電 卒	コァラド毎メートル	F/m	$m^{-3} kg^{-1} s^4 A^2$	
透磁 率	ペンリー毎メートル	H/m	m kg s ⁻² A ⁻²	
モルエネルギー	ジュール毎モル	J/mol	$m^2 kg s^2 mol^1$	
モルエントロピー,モル熱容量	ジュール毎モル毎ケルビン	J/(mol K)	$m^2 kg s^{-2} K^{-1} mol^{-1}$	
照射線量(X線及びγ線)	クーロン毎キログラム	C/kg	kg ⁻¹ s A	
吸収線量率	グレイ毎秒	Gy/s	$m^{2} s^{-3}$	
放 射 強 度	ワット毎ステラジアン	W/sr	$m^4 m^{-2} kg s^{-3} = m^2 kg s^{-3}$	
放 射 輝 度	ワット毎平方メートル毎ステラジアン	$W/(m^2 sr)$	m ² m ⁻² kg s ⁻³ =kg s ⁻³	
酵素活性濃度	カタール毎立方メートル	kat/m ³	$m^{-3} s^{-1} mol$	

表 5. SI 接頭語						
乗数	名称	記号	乗数	名称	記号	
10^{24}	э 9	Y	10 ⁻¹	デシ	d	
10^{21}	ゼタ	Z	10 ⁻²	センチ	с	
10^{18}	エクサ	Е	10^{-3}	ミリ	m	
10^{15}	ペタ	Р	10^{-6}	マイクロ	μ	
10^{12}	テラ	Т	10 ⁻⁹	ナノ	n	
10^{9}	ギガ	G	10^{-12}	ピコ	р	
10^{6}	メガ	М	10^{-15}	フェムト	f	
10^{3}	+ 1	k	10^{-18}	アト	а	
10^{2}	ヘクト	h	10^{-21}	ゼプト	z	
10^1	デ カ	da	10^{-24}	ヨクト	У	

表6.SIに属さないが、SIと併用される単位			
名称	記号	SI 単位による値	
分	min	1 min=60 s	
時	h	1 h =60 min=3600 s	
日	d	1 d=24 h=86 400 s	
度	٥	1°=(π/180) rad	
分	,	1'=(1/60)°=(π/10 800) rad	
秒	"	1"=(1/60)'=(π/648 000) rad	
ヘクタール	ha	1 ha=1 hm ² =10 ⁴ m ²	
リットル	L, 1	1 L=1 l=1 dm ³ =10 ³ cm ³ =10 ⁻³ m ³	
トン	t	$1 t = 10^3 kg$	

表7. SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で

去される数値が実験的に得られるもの					
名称			記号	SI 単位で表される数値	
電子	ボル	ŀ	eV	1 eV=1.602 176 53(14)×10 ⁻¹⁹ J	
ダル	ŀ	\sim	Da	1 Da=1.660 538 86(28)×10 ⁻²⁷ kg	
統一原子	「質量単	单位	u	1 u=1 Da	
天 文	単	位	ua	1 ua=1.495 978 706 91(6)×10 ¹¹ m	

表8. SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位

名称	記号	SI 単位で表される数値
バール	bar	1 bar=0.1MPa=100 kPa=10 ⁵ Pa
水銀柱ミリメートル	mmHg	1 mmHg≈133.322Pa
オングストローム	Å	1 Å=0.1nm=100pm=10 ⁻¹⁰ m
海 里	М	1 M=1852m
バーン	b	$1 \text{ b}=100 \text{ fm}^2=(10^{\cdot 12} \text{ cm})^2=10^{\cdot 28} \text{m}^2$
ノット	kn	1 kn=(1852/3600)m/s
ネーパ	Np	の単位しの教徒的な問題は
ベル	В	31単位との数値的な関係は、 対数量の定義に依存。
デシベル	dB -	

表9. 固有の名称をもつCGS組立単位

名称	記号	SI 単位で表される数値		
エルグ	erg	1 erg=10 ⁻⁷ J		
ダイン	dyn	1 dyn=10 ⁻⁵ N		
ポアズ	Р	1 P=1 dyn s cm ⁻² =0.1Pa s		
ストークス	St	$1 \text{ St} = 1 \text{ cm}^2 \text{ s}^{\cdot 1} = 10^{\cdot 4} \text{ m}^2 \text{ s}^{\cdot 1}$		
スチルブ	sb	$1 \text{ sb} = 1 \text{ cd cm}^{-2} = 10^4 \text{ cd m}^{-2}$		
フォト	ph	1 ph=1cd sr cm ⁻² =10 ⁴ lx		
ガル	Gal	1 Gal =1cm s ⁻² =10 ⁻² ms ⁻²		
マクスウエル	Mx	$1 \text{ Mx} = 1 \text{ G cm}^2 = 10^{-8} \text{Wb}$		
ガウス	G	$1 \text{ G} = 1 \text{Mx cm}^{-2} = 10^{-4} \text{T}$		
エルステッド ^(a)	Oe	1 Oe ≙ (10 ³ /4 π)A m ⁻¹		
(a) 3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「 ≙ 」				

は対応関係を示すものである。

表10. SIに属さないその他の単位の例						
名称				記号	SI 単位で表される数値	
キ	ユ		IJ	-	Ci	1 Ci=3.7×10 ¹⁰ Bq
$\scriptstyle u$	\sim	ŀ	ゲ	\sim	R	$1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{C/kg}$
ラ				ĸ	rad	1 rad=1cGy=10 ⁻² Gy
$\scriptstyle u$				ム	rem	1 rem=1 cSv=10 ⁻² Sv
ガ		$\boldsymbol{\mathcal{V}}$		7	γ	$1 \gamma = 1 \text{ nT} = 10^{-9} \text{T}$
フ	T.		N	Ξ		1フェルミ=1 fm=10 ⁻¹⁵ m
メー	ートル	/系	カラゞ	ット		1 メートル系カラット= 0.2 g = 2×10 ⁻⁴ kg
ŀ				N	Torr	1 Torr = (101 325/760) Pa
標	準	大	気	圧	atm	1 atm = 101 325 Pa
力			IJ	-	cal	1 cal=4.1858J(「15℃」カロリー), 4.1868J (「IT」カロリー), 4.184J(「熱化学」カロリー)
3	ク			~	ц	$1 \mu = 1 \mu m = 10^{-6} m$