


平成23年 5月24日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅ
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

炉内中継装置の引抜き・復旧工事に係る準備を進め、昨日からの原子力安全・保安院殿による保安検査の中で、引抜きに係る手順など書類確認（プロセス確認）及び現場確認により、引抜き工事に向けた準備が整っていることを確認いただいたことから、本日、9時20分、炉内中継装置の引抜きに向けた工事に着手しました。

本日は、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要の②の作業のうち、炉内中継装置本体ハンドリングヘッド閉止プラグの設置を完了しました。



平成23年 5月24日 11時頃の作業風景

黒字：本設機器を示す
青字：本設機器の内、取外し・取付け作業を実施するものを示す
赤字：仮設機器・治具類を示す

以上