


高速増殖原型炉もんじゅ  
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について  
(お知らせ)


高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

昨日実施しておりました、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑥の作業のうち、一体引拔用吊具の上部の取外し作業は完了しています。

本日は、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑥の作業のうち、炉内中継装置ハンドリングヘッド用閉止プラグの取外し作業※を完了しました。



【炉内中継装置ハンドリングヘッド用閉止プラグ取外し作業】



平成23年 6月14日 14時30分頃の作業風景

黒字：本設機器を示す  
青字：本設機器の内、取外し・取付け作業を実施するものを示す  
赤字：仮設機器・治具類を示す