



高速増殖原型炉もんじゅ
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

昨日に引き続き、炉内中継装置の引抜きに向けた工事を行っています。

本日は、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑥の作業のうち、一体引抜用簡易キャスク※の設置作業を行っています。

【一体引抜用簡易キャスクの設置作業】



平成23年 6月22日 14時頃の作業風景

黒字：本設機器を示す
青字：本設機器の内、取外し・取付け作業を実施するものを示す
赤字：仮設機器・治具類を示す

以上