

平成23年 6月24日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部


高速増殖原型炉もんじゅ
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

本日は、昨日に引き続き、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑦の作業のうち、炉内中継装置と燃料出入孔スリーブの一体引抜き作業を行い、4時55分に引抜き作業を完了しました。

引抜いた炉内中継装置については、炉上部のピットにおいて一体引抜き用簡易キャスク内で自然冷却を行っています。

【炉内中継装置と燃料出入孔スリーブの一体引抜き作業】



平成23年 6月24日 5時4分頃の作業風景

以上