平成23年 9月12日 独 立 行 政 法 人 日本原子力研究開発機構 敦 賀 本 部

## 高速増殖原型炉もんじゅ 炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について (お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置 の落下について原因調査等を進めております。

昨日に引き続き、原子炉上部での復旧工事を行っています。

本日は、<u>可動式仕切板等の炉上部仮設装置類の撤去作業</u>のうち、燃料出入孔スリーブ据付面の漏えい試験及び据付外観検査、<u>上部案内筒の据付</u>に係る作業を行っています。

また、引抜いた炉内中継装置本体の分解点検の結果等に基づき、設備の健全性評価を行っています。

## 【上部案内筒の据付に係る作業】



平成23年 9月12日 15時頃の作業風景

以上