


添付資料 - 1 汚染部位及び腐食孔



(1) 配管の汚染状況：配管曲り部（腐食孔付近）に α 線核種で $1.3 \times 10^3 \text{Bq/cm}^2$



(2) 腐食孔の大きさ：縦：約3mm×横：約6mm