


建家屋上の排気ダクト全体図



平成21年3月3日 A, B, C計3箇所の腐食孔を確認

A部補修前(腐食孔大きさ:約1cm 巾×7cm 長さ)



(ステーの取り外し後)

A部応急措置後



B部補修前(腐食孔大きさ:約1cm 巾×2cm 長さ)



(元の状態)

(ステーの取り外し後*)

B部応急措置後



*該当箇所はA部と同じく角部底面

C部補修前(腐食孔大きさ:約1cm 巾×4cm 長さ)



(元の状態)

(ステーの取り外し後)

C部応急措置後



屋外排気ダクトの腐食孔の状況について (β・γ 固体処理棟 I)