

使用済み燃料プールからスロッシングにより溢水した。水はふき取り済み（写真は平常時のもの）

炉-01　JRR－３　使用済燃料プール水の溢水