





振れ止めがゆがんでいる



破損している

炉-09～1

JRR-3 上部遮へい体駆動部の損傷



コの字型プレート
により固定

炉-09～2

JRR-3 上部遮へい体駆動部の損傷(補修後)