



応急措置後（H23.5.16撮影）



応急措置後（H23.5.18撮影）

炉-24～1

FCA 一部燃料の落下・破損及び燃料収納キャビネットの破損



応急措置後 (H23.5.16撮影)



燃料収納キャビネット更新及び
燃料移動作業完了 (H24.5.31撮影)



応急措置後 (H23.5.18撮影)



燃料収納キャビネット更新及び
燃料移動作業完了 (H24.5.31撮影)

炉-24～2

FCA 一部燃料の落下・破損及び燃料収納キャビネットの破損