


破損確認時(平成23年5月16日撮影)



応急処置後(平成23年5月16日撮影)



補修後(平成23年7月14日撮影)

使-06

ホットラボ 管理区域境界窓ガラスの破損