



使-07 ホットラボ 管理区域境床の亀裂 (平成23年3月11日撮影)