


天井走行クレーンの走行



(平成23年3月11日撮影)

使-10

ホットラボ 天井走行クレーンのレール支持部損傷



補修後(平成24年3月30日撮影)

使-10

ホットラボ 天井走行クレーンのレール支持部損傷 (補修後)