



亀裂確認時
(平成23年3月11日撮影)

応急措置後
(平成23年3月11日撮影)

補修後
(平成24年3月21日撮影)

使-11

ホットラボ 廃液貯槽室1防液堤及び防液堤内の亀裂