



補修前



補修前



補修後



補修後

単色中性子照射室 観音式遮へい扉



補修後(平成23年10月28日撮影)

X線照射室 回転式遮へい扉

使-31

放射線標準施設 遮へい扉の不具合