



室内間仕切り壁上部



室内間仕切り壁上部(補強後)



床

使-33

工作工場 特殊作業室 室内間仕切り壁及び床の亀裂