



クリーンルーム排気ダクト脱落



クリーンルーム排気ダクト脱落



給気ダクト接合部に隙間



クリーンルーム排気ダクトひび割れ

使-40~1

高度環境分析研究棟

給排気系配管の損傷(補修前)



クリーンルーム排気ダクト脱落



クリーンルーム排気ダクト脱落



給気ダクト接合部に隙間



クリーンルーム排気ダクトひび割れ

使-40~2

高度環境分析研究棟 給排気系配管の損傷(補修後)



クリーンルーム(2系統)



サービスエリア(4系統)



クリーンルームの清浄度管理用  
真空ポンプ(ロータリーポンプ系)



クリーンルーム(3系統)



クリーンルーム(3系統)

使-40~3

高度環境分析研究棟 給排気系配管の損傷(補修前)



クリーンルーム(2系統)



サービスエリア(4系統)



クリーンルームの清浄度管理用  
真空ポンプ(ロータリーポンプ系)



クリーンルーム(3系統)



クリーンルーム(3系統)

使-40~4

高度環境分析研究棟 給排気系配管の損傷(補修後)