

## 大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 8 月 10 日

日本原子力研究開発機構

8/9(水)の 実績	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 108号室の汚染検査・除染作業（床の除染）</li><li>➤ 半面マスクのイメージングプレート測定（WDF）</li><li>➤ 半面マスクから採取したスミヤろ紙、吸排気弁の Ge 測定、<math>\alpha</math> 測定（半面マスクのスミヤ採取、吸排気弁取り外し）（WDF）</li><li>➤ 収納物の観察、重量測定</li></ul>
8/10(木)の 予定	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 108号室の汚染検査・除染作業（床の除染）</li><li>➤ 半面マスクから採取したスミヤろ紙、吸排気弁の Ge 測定、<math>\alpha</math> 測定（測定開始）（WDF）</li></ul>
特記事項	