

## 大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 8 月 24 日

日本原子力研究開発機構

8/23(水)の 実績	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 108号室の汚染検査・除染作業（壁面の汚染検査及び除染）</li><li>➤ 半面マスクから採取したスミヤロ紙、吸排気弁のGe測定、<math>\alpha</math>測定 (追加5体の<math>\alpha</math>測定終了) (WDF)</li><li>➤ 貯蔵容器内収納物及びフード前飛散物の分析作業</li></ul>
8/24(木)の 予定	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 108号室の汚染検査・除染作業（天井及び天井近傍の構造物）</li><li>➤ 半面マスクから採取したスミヤロ紙、吸排気弁のGe測定、<math>\alpha</math>測定 (追加5体のGe測定) (WDF)</li><li>➤ 貯蔵容器内収納物及びフード前飛散物の分析作業</li></ul>
特記事項	