

## 大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 8 月 25 日

日本原子力研究開発機構

8/24(木)の 実績	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 108号室の汚染検査・除染作業（天井及び天井近傍の構造物）</li><li>➤ 半面マスクから採取したスミヤろ紙、吸排気弁のGe測定、<math>\alpha</math>測定（追加5体のGe測定終了）（WDF）</li><li>➤ 貯蔵容器内収納物及びフード前飛散物の分析作業</li></ul>
8/25(金)の 予定	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 108号室の汚染検査・除染作業（天井及び天井近傍の構造物）</li><li>➤ 半面マスクから採取したスミヤろ紙、吸排気弁のGe測定、<math>\alpha</math>測定（片付け）（WDF）</li><li>➤ 貯蔵容器内収納物及びフード前飛散物の分析作業</li></ul>
特記事項	