

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 5 日

日本原子力研究開発機構

9/4(月)の 実績	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域1：天井面、構造物等）➤ 貯蔵容器内収納物及びフード前飛散物の分析作業
9/5(火)の 予定	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域1：天井面、構造物等）➤ 貯蔵容器内収納物及びフード前飛散物の分析作業
特記事項	