

大洗・燃料研究棟の汚染に係る現場作業等について

平成 29 年 9 月 11 日

日本原子力研究開発機構

9/8(金)の 実績	<ul style="list-style-type: none">➤ 108号室の汚染検査・除染作業（区域2：グローブボックス他構造物等）➤ グローブボックス内の整理作業 <p>※午前中に発生した管理区域内汚染事象により、作業を中断</p>
9/11(月)の 予定	<ul style="list-style-type: none">➤ 管理区域内汚染事象の復旧に係る作業
特記事項	