

# 幌延深地層研究計画に関する 令和6年度の成果及び令和7年度の計画

# (2) 必須の課題のうち令和6年度に取りまとめる課題

## 2. 処分概念オプションの実証

2.2 高温度(100℃以上)等の限界的条件下での人工バリア性能確認試験

## 令和7年3月11日

### 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター

解析条件などの詳細説明箇所には、 補足資料と付記しています。

### 【第4期中長期計画 目的】

人工バリア中の緩衝材の最高温度が100℃を超えた状態で、
 人工バリアおよびその周辺岩盤領域(ニアフィールド)において
 発生しうる現象を整理し、人工バリア性能に関する試験データの整備および解析手法の開発を行い、ニアフィールドにおける
 上限温度設定の考え方を提示

### 【令和6年度の計画】

- 高温条件下での原位置試験(350m試験坑道5)の継続(孔 内の温度や水分分布などのモニタリング)
- ひと組の試験系の解体、100℃を超える熱履歴を経た緩衝 材の特性を確認する試験・分析の実施
- 緩衝材に浸潤させる水の組成などの条件を変えた室内試験の実施



- 熱電対(温度)
- ▲ 間隙水圧計 (水圧)
- 土圧計(全応力)
- 比抵抗測定電極(比抵抗→水分分布)

#### センサーの配置(断面図)

#### 【成果取りまとめ】

**泡和度(%)** 

- 加熱にともない生じる現象(緩衝材のヒーター接触部でのひび割れ等)や緩衝材特性の変化を、 原位置試験の解体調査の結果をもとに整理
- 原位置試験で計測された温度変化の再現解析から、緩衝材の温度分布に影響する事象を整理
- 加熱による緩衝材のひび割れ・水の浸潤による閉塞挙動に関する室内試験結果の整理



### 【原位置試験】

- 令和6年1月に試験体を定置し加熱を開始
- 令和6年9月に加熱を停止し、一組の試験体を解体





設置時(左)および解体時(右)の試験体

### 【解体調査】

現場での解体調査から、加熱にともない試験体に生じる現象を整理

上から3~12段目の







補足2

X線CT分析による 緩衝材ブロックの

ヒーター接触部に認められた緩衝材のひび割れ



ABM2, 120°C(Wersin et al., 2021)



Lab exp., 90~110°C (Pusch. 2000)





釜石,100℃(炭山,1999)

国内外で確認されている同様のひび割れ

#### 緩衝材内部の色調の変化(左)、色調変化の範囲の計測結果(右)



上から6段目(約105℃)

初期作製試料(含水比15.0%)

- ヒーター接触部で、加熱に起因すると考えられる緩衝材の ひび割れを確認
- 加熱にともなう水分移動に起因すると考えられる、緩衝材 内側の水分分布の変化を確認

#### 【緩衝材ブロックの物性・化学分析】

計測結果(再揭)

● 解体調査で採取した緩衝材ブロックの試験・分析により、加熱にともない生じる緩衝材ブロックの特性・化学状態等の変化を調査



 
 Ref.
 15%

 外縁部から
 15%

 2~13 cmの緩衝材試料
 .ヒーター接触部付近の 一部緩衝材の透水係数 は、referenceや外縁部の 試料より高い

#### 緩衝材の透水係数と乾燥密度の関係

10.5%

ヒーター接触部から

2~7 cmの緩衝材試料

- ヒーター接触部付近の緩衝材において、
   一軸圧縮強度が低く透水係数が高い傾向を確認
- 鉱物組成については、温度履歴の有無・
   程度による有意な差は確認されず 補足3

5



#### 【温度変化の再現解析/室内試験】

- 原位置試験で計測された温度変化の再現解析から、緩衝材の温度分布に影響する事象を整理
- 加熱による緩衝材のひび割れ・水の浸潤による閉塞挙動に関する室内試験結果の整理



### 【上限温度の考え方】

 ● 国内外の知見や机上検討、幌延の原位置試験で観測された事象等をふまえ、上限温度設定の 考え方を整理



ベントナイトの、温度-膨潤圧(左)および温度-透水係数(右)の関係(Wersin et al., 2007)

temperatures lower than this (especially for pelletized materials). The evaluation of existing information for temperatures up to about 150 °C indicates no significant changes in safety-relevant properties (AMEC 2014, Hicks et al. 2009, Johnson et al. 2014, Leupin et al. 2014, Wilson & Bond 2016). A small number of large-scale in-situ heater tests at these higher 既往文献の記載(Kober et al., 2017)







- 緩衝材の変質に関する国内外の知見や検討に加えて、
   他の人工バリア材料への高温影響も考慮
- 原位置試験で観察された緩衝材の特性変化と、その 後の再冠水過程での変遷を考慮

日本原子力研究開発機構,原子力環境整備促進・資金管理センター,電力中央研究所 (2024): 令和5年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 [JPJ007597] 地層処分安全評価確証技術開発 ニアフィールド長期環境変遷評価技術 開発 報告書.

望月陽人, 佐藤稔紀, 和田純一:高温条件下での稚内層計質泥岩の一軸圧縮試験, JAEA-Research 2024-003, 2024, 86p.

# 文献リスト

- Kober, F., Vomvoris, S., Finsterle, S. (2017) : HotBENT: Preliminary design study overview of results, Arbeitsbericht NAB 17–29, 55p.
- 日本原子力研究開発機構(2012):平成23 年度 地層処分技術調査等事業高レベル放射 性廃棄物処分関連 処分システム化学影響評価高度化開発 報告書.
- Pusch, R. (2000) : On the effect of hot water vapor on MX-80 clay, SKB Technical Report TR-00-16, 41p.
- 炭山守男 (1999):土壌埋設鋼材の長期腐食挙動に関する研究 (XI), JNC TJ8400 99-042, 203p.
- Wersin, P., Hadi, J., Jenni, A., Svensson, D., Greneche, J., Sellin, P., Leupin, O.X. (2021) : Interaction of Corroding Iron with Eight Bentonites in the Alternative Buffer Materials Field Experiment (ABM2), Minerals, 11, p.907.
- Wersin, P., Johnson, L.H., McKinley, I.G. (2007) : Performance of the bentonite barrier at temperatures beyond 100°C: A critical review, Physics and Chemistry of the Earth, 32, pp.780-788.

### 補足1

#### 【補足資料:原位置試験のモニタリング】



### 補足2



複数段の緩衝材中の飽和度分布





補足3

### 【補足資料:鉱物·化学分析】



 ・ヒーター接触部から0-3 cmで採取した試料は Na-モンモリロナイトのピーク(12.4 Å)を示し、 イライトのピーク(10 Å)は認められない



#### 陽イオン交換容量の測定結果

 ・ Cu (II) -トリエチレンテトラミン抽出により測定したCECは、ヒーター接触部付近の値がより 遠方やReferenceと比べて低い (ABM試験は整合的、LOT試験とは逆傾向)

補足4-1

#### 【補足資料:イライト化に関する解析条件】

#### <u>解析条件</u>

- ・ 解析領域:20m × 30m × 20m
- ・ 境界条件:23℃(周辺岩盤の地温相当)
- 模擬OPの加熱温度:140℃

#### 検討した解析ケース

- ・ 模擬OPと緩衝材ブロックの隙間の大きさ
- ・ 坑道換気の有無
- ・ 岩盤からの地下水の流入の有無

解析に使用した熱パラメータ

	<mark>熱伝導率</mark> (₩/mK)	<mark>比熱</mark> (J/kgK)	<b>密度</b> (Kg/m <sup>3</sup> )
岩盤	1.33	1560	1700
コンクリート	2.6	1050	2100
緩衝材	1.94	1378	1600
模擬OP	51.9	469	7860
空気	COMSOLの材料データライブラリを使用(温 度の関数)		
水			



試験体周辺および試験坑道5の再現解析モデル

### 補足4-2

#### 【補足資料:イライト化に関する解析条件】

![](_page_14_Figure_2.jpeg)