

## 東濃地科学センター分析排水等分析結果

添付 (5)

| pH      | U       | Cd     | Cr      | Cu     | Fe     | Mn     | Pb     | Zn      | B      | As    | Hg      | CN       | F       | 硝酸性窒素及び<br>亜硝酸性窒素 |         |
|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|---------|----------|---------|-------------------|---------|
|         |         |        |         |        |        |        |        |         |        |       |         |          |         | mg/ℓ              |         |
| 排水基準    | 5.8~8.6 |        | 0.1 以下  | 0.5 以下 | —      | —      | 0.2以下  | 0.1 以下  | 2以下    | 10以下  | 0.1 以下  | 0.005以下  | 1 以下    | 8.0以下             | 100以下   |
| 環境基準    | 6.5~8.5 |        | 0.01以下  | 0.05以下 | —      | —      | —      | 0.01以下  | —      | 1以下   | 0.01以下  | 0.0005以下 | 検出されない事 | 0.8以下             | 10以下    |
| 地下浸透規制* |         |        | < 0.001 | < 0.04 |        |        |        | < 0.005 |        | < 0.2 | < 0.0   | < 0.0    | < 0.1   | < 0.2             | < 0.2** |
| マンホール①  | 7.2     | < 0.05 | < 0.01  | < 0.01 | < 0.01 | 0.02   | < 0.01 | < 0.01  | < 0.01 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.0002 | < 0.01  | 0.10              | 0.16    |
| マンホール②  | 7.8     | < 0.05 | < 0.01  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01   | < 0.01 | < 0.01  | < 0.01 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.0002 | < 0.01  | 0.10              | 1.1     |
| マンホール③  | 7.8     | < 0.05 | < 0.01  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01   | < 0.01 | < 0.01  | < 0.01 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.0002 | < 0.01  | 0.10              | 0.19    |
| マンホール④  | 8.1     | 0.21   | < 0.01  | < 0.01 | < 0.01 | 0.22   | 0.01   | < 0.01  | 0.05   | < 0.1 | < 0.005 | < 0.0002 | < 0.01  | < 0.05            | 1.2     |
| マンホール⑥  | 7.1     | 0.13   | < 0.01  | < 0.01 | < 0.01 | 0.01   | < 0.01 | < 0.01  | 0.03   | < 0.1 | < 0.005 | < 0.0002 | < 0.01  | 3.5               | 7.4     |
| 分析排水    | 7.5     | 0.09   | < 0.01  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01  | 0.06   | < 0.1 | < 0.005 | < 0.0002 | < 0.01  | 0.23              | 1.4     |
| 総合排水    | 7.3     | 0.06   | < 0.01  | < 0.01 | < 0.01 | 0.41   | 0.02   | < 0.01  | 0.02   | < 0.1 | < 0.005 | < 0.0002 | < 0.01  | 0.05              | 3.0     |

\*水濁法施行規則第6条の2

\*\*硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は各々0.2mg/ℓ

|                |     |      |        |        |        |      |        |        |        |       |         |          |        |     |     |
|----------------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-------|---------|----------|--------|-----|-----|
| 分析室<br>ポリタンク溜水 | 1.6 | 4.0  | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.16 | 0.04   | < 0.01 | 0.01   | 2.2   | < 0.005 | < 0.0002 | < 0.01 | 1.2 | 620 |
| 排ガス洗浄装置水槽      | 7.4 | 0.18 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.1 | < 0.005 | < 0.0002 | < 0.01 | 15  | 6.9 |