

**東濃地科学センターの状況**

**【土岐地区】**

1. 土岐地球年代学研究所施設運転状況
  - ・加速器質量分析装置(AMS)：<sup>14</sup>C測定中(2023/3/13～)
2. 地質環境の長期安定性に関する研究
  - ・調査技術の開発・体系化を継続
  - ・長期予測・影響評価モデルの開発を継続
  - ・年代測定技術の開発を継続
3. その他
  - ・なし

**【瑞浪地区】**

1. 地下水の環境モニタリング調査  
〔瑞浪用地〕
  - ・研究坑道内において掘削したボーリング孔(05MI01、07MI07、09MI17-1、09MI19、09MI20、09MI21、10MI23、10MI26、12MI32、12MI33、13MI39～41号孔)における地下水水圧観測を継続
  - ・研究坑道内において掘削したボーリング孔(05MI01、07MI07、09MI20、09MI21、10MI26、12MI32、12MI33号孔)、換気立坑(深度500m、深度400m、深度300m、深度200m、深度100m)および深度500m研究アクセス北坑道、深度500m予備ステージ、冠水坑道における地下水水質観測を継続
  - ・地表からのボーリング孔(MSB-1～4、05ME06号孔、MIZ-1号孔)を用いた地下水水圧観測を継続
  - ・地表からのボーリング孔(MSB-2、4号孔)を用いた地下水水質観測を継続〔正馬様用地〕
  - ・地表からのボーリング孔(AN-1、MIU-3、4号孔)を用いた地下水水圧観測を継続  
〔広域地下水流動研究対象地域〕
  - ・地表からのボーリング孔(DH-2、15号孔)を用いた地下水水圧観測を継続
  - ・地表からのボーリング孔(DH-2号孔)を用いた地下水水質観測を継続
  - ・地上からのボーリング孔(DH-13号孔)の閉塞作業を継続中(2/8～)
  - ・地上からのボーリング孔(DH-11号孔)の閉塞作業を継続中(2/8～)
  - ・地表からのボーリング孔(DH-7号孔)のモニタリング装置の撤去作業(2/14～3/28終了)
2. 瑞浪用地周辺の環境影響調査
  - ・河川水の水質測定及び流量観測を継続(狭間川)
  - ・水位観測を継続(瑞浪用地周辺井戸)
3. その他
  - ・なし

**【その他のお知らせ】**

- ・なし