


「もんじゅ」しゃへい体等取出し作業中断について（概略図） (調査状況)

- ・燃料出入機のグリッパの昇降位置や荷重のデータをデータ収録装置から取り出して詳細に分析した結果、炉外燃料貯蔵槽から燃料洗浄槽にサーベイランス集合体を移送した際、集合体と共に燃料移送ポットも移送したものと推定
- ・11月21日、CCDカメラで燃料洗浄槽の内部観察を行い、金属光沢のある円柱状の物体を確認し、寸法測定を行った結果、燃料移送ポットがあるものと判断
- ・燃料移送ポットは、燃料洗浄槽内のガイド部より太いため、ガイド部で停止した状態であると推定

炉外燃料貯蔵槽から燃料洗浄槽内に燃料移送ポットを移送
(概略図)



サーベイランス集合体が燃料移送ポットを吊上げた要因
(推定図)

