

平成23年 4月21日  
独立行政法人  
日本原子力研究開発機構  
敦賀本部

## 高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について (お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。


現在実施している炉内中継装置の引抜き工事（準備作業）は、以下のとおりです。

### 1) 「もんじゅ」における作業

現地における作業はありません。

### 2) メーカーの工場における作業

引抜きのために必要な仮設機器（治具）等の設計・製作を行うとともに、モックアップ装置（模擬装置）を用いた治具の取扱手順の最終確認並びに、実際に現地で作業を実施する作業員の治具取扱訓練（トレーニング）等を継続して行っています。また、本日、炉内中継装置等検討委員会の委員の方々が、治具の取扱手順の最終確認及び治具取扱訓練の実施状況をご視察されました。



簡易キャスク（ジャバラ式の収納容器）の据付確認、一体引抜用案内管による吊上げ・吊下げ時の機器類の視認、位置調整など、仮設機器（治具）等を用いた治具取扱訓練の様子

3) 引抜き・復旧工事に係る具体的な手順の検討

引抜き・復旧工事に係る具体的な手順の検討及び作業要領書の作成等を継続して行っています。

以 上