

平成23年 5月10日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継装置落下に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

現在実施している炉内中継装置の引抜き工事（準備作業）は、以下のとおりです。

- 1) 「もんじゅ」における作業
現地における作業はありません。
- 2) メーカーの工場における作業
引抜きのために必要な仮設機器（治具）等の最終確認を行っています。
- 3) 引抜き・復旧工事に係る具体的な手順の検討

本日、「第3回炉内中継装置等検討委員会」を開催し、工場でのモックアップによる事前の作業性確認状況、炉内中継装置引抜き時に取り外す本設機器の点検計画、引抜き作業中の異常・トラブル発生時の対応などについて説明し、炉内中継装置の引抜きにあたっての準備状況についてご確認いただきました。

委員会でのご意見も踏まえ、引抜き・復旧工事に係る具体的な手順及び作業要領書について必要な確認・検討を行い、引抜きに向けた準備を進めてまいります。

以上