


高速増殖原型炉もんじゅ  
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について  
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

6月10日に実施しておりました、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑤の作業のうち、一体引抜用案内管及び可動式仕切板の設置作業は完了しています。

本日は、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑥の作業のうち、一体引抜用吊具の上部の取外し作業※を行っています。



【一体引抜用吊具の上部の取外し作業】



平成23年 6月13日 14時頃の作業風景