


高速増殖原型炉もんじゅ
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について
(お知らせ)


高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

昨日に引き続き、炉内中継装置の引抜きに向けた工事を行っています。

本日は、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑥の作業のうち、炉内中継装置本体保持具を取付けるために一時取外していた一体引拔用吊具の上部※の取付け作業を完了しました。



【一体引拔用吊具の上部取付け作業】



平成23年 6月17日 14時30分頃の作業風景