

平成23年 6月20日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部


高速増殖原型炉もんじゅ
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

引き続き、炉内中継装置の引抜きに向けた工事を行っています。

本日は、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑥の作業のうち、設置済みの一体引抜き案内管の内部確認作業及び、可動式仕切板の漏えいチェック作業を行っています。

【一体引抜き案内管の内部確認作業】



平成23年 6月20日 15時頃の作業風景

以上