

## 第2報


平成23年 6月23日  
独立行政法人  
日本原子力研究開発機構  
敦賀本部

### 高速増殖原型炉もんじゅ 炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について (お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

これまで、燃料出入孔スリーブと一体で引抜くこととして準備を進めてきましたが、本日、20時50分より炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑦の作業のうち、炉内中継装置と燃料出入孔スリーブの一体引抜き作業を開始しました。

#### 【炉内中継装置と燃料出入孔スリーブの一体引抜き作業】



平成23年 6月23日 21時30分頃の作業風景

黒字：本設機器を示す  
青字：本設機器の内、取外し・取付け作業を実施するものを示す  
赤字：仮設機器・治具類を示す

以上