


高速増殖原型炉もんじゅ  
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について  
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

これまで、燃料出入孔スリーブと一体で引抜くこととして準備を進めてきましたが、準備が整ったことから、本日、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑦の作業のうち、炉内中継装置と燃料出入孔スリーブの一体引抜き作業を行う予定です。現在、引抜き作業に係る機器の最終調整・確認作業を行っています。

【引抜きに係る機器の最終調整・確認作業】



平成23年 6月23日 16時50分頃の作業風景

黒字：本設機器を示す  
青字：本設機器の内、取外し・取付け作業を実施するものを示す  
赤字：仮設機器・治具類を示す

以上