

平成23年 7月 1日
独立行政法人
日本原子力研究開発機構
敦賀本部

高速増殖原型炉もんじゅ
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。

本日は、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑧の作業において昨日設置した、出入孔閉止プラグのシール部漏えい確認等を行っています。

また、昨日に引き続き、引抜いた炉内中継装置の分解点検等の準備作業として、付着ナトリウムの洗浄のため、メンテナンス・廃棄物処理建物内の洗浄槽で同装置の洗浄作業を行っています。

なお、7月1日の定例週報にて発表しました炉内中継装置一体引抜き時の目視観察状況等については、[こちら](#)からご確認ください。

【出入孔閉止プラグ設置後の確認作業】



平成23年 7月 1日 14時頃の作業風景

以 上